

リコール中の電気こんろによる事故

つまみに体がふれてスイッチON

事例

電気こんろのスイッチが気づかないうちに入っていたため、ヒーター部に触れて右手首にやけどを負った。(2008年4月 千葉県)



原因

電源スイッチのつまみが飛び出しているので、体や荷物等が触れるとスイッチが簡単に入ってしまうという構造だったためです。事業者は協議会を設立して改修を行っています。



つまみが飛び出している電気こんろは(右写真参照)、小形キッチンユニット用電気こんろ協議会(0120-355-915)が事業者に連絡して、改修を受けてください。



つまみの例。
左が改修前、右が改修後

誤作動でスイッチON

事例

電気こんろと、こんろの上に置いていたタオルや樹脂製のかごが焦げた。(2010年7月 滋賀県)

原因

他の電気製品の電源起動時等に誤作動を起こして電源スイッチが入ってしまうという構造だったためです。事業者はリコールを行っていましたが、倒産しました。



萬品電機製作所が製造した製品です。対象製品は、電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。対象製品は以下のとおり。

MDS-113RE, 113REA, 113REB, 218RE, 218REA, 218REB, 233RE-2, 233REB-2, 233RE-2W, 233REB-2W

リコール中のハロゲンヒーター 出火して子ども2人がケガ

事例

電気ストーブから出火して、ふすまと畳などを焼いて子ども2人が軽傷を負った。(2012年1月 沖縄県)

原因

製品に問題があったために接触不良をおこし、異常発熱したものです。事業者はリコールを行っていましたが、倒産しました。



ハロゲンヒーターのリコールが多くの事業者から行われています。リコール該当製品かどうか、事業者等に確認してください。

リコール製品を持っていませんか? 発煙・発火 TDK 加湿器

スチーム式加湿器

KS-500H KS-300W

1998年9月～1999年1月

KS-31W KS-32G

1993年8月～1994年3月

(販売等)

1台あたり5,000円で引き取り

TDK(株)

0120-604-777

9:00～19:00(毎日)

<http://www.tdk.co.jp/>



KS-500H



KS-300W

 このマークは、取り扱いを誤った場合、重篤な被害を負うことが予想されますので注意をお願いするものです。

