

News Release



2026年10月29日
NITE（ナイト）
独立行政法人製品評価技術基盤機構
四 国 支 所

適切な離隔距離、知っていますか？ ～暖房器具は可燃物との距離を確保して火災を防ぎましょう～ （四国地方における事故を中心に）

本資料は、製品評価技術基盤機構（以下「NITE（ナイト）」）が経済産業記者会、経済産業省ペンクラブ及び消費者庁記者クラブに対して行うもので、これからの季節に使用機会が増えてくる、電気ストーブ・電気ファンヒーター（以下、電気暖房器具）と石油ストーブ・石油ファンヒーター（以下、石油暖房器具）の暖房器具にかかる事故について四国地方4県での事故事例を補足的に紹介するものです。

1. 四国地方での事故

（1）年別事故発生件数と被害状況

2021年から2025年の間にNITE（ナイト）に通知のあった製品事故情報※3のうち、四国地方4県（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）で発生した暖房器具の事故は16件ありました。また、15件が火災を伴った事故でした。

事故の被害状況では、16件の事故のうち「死亡」が3件、「重症」が0件、「軽症」が5件、「拡大被害」が7件、「製品破損」が1件です。

事故件数等の詳細については、年別事故発生件数を表1、被害状況別事故発生件数及び被害者数を表2、原因区分別事故発生件数を表3に示します。

なお、物的被害（製品破損又は拡大被害）があった場合、人的被害（死亡、重傷、軽傷）を伴っているのは、人的被害の区分での集計になります。

表 1. 暖房器具による事故発生件数

		徳島県	香川県	愛媛県	高知県	合計
発 生 年	2021年度	0	0	2	1	3
	2022年度	0	0	0	1	1
	2023年度	0	0	1	1	2
	2024年度	2	2	2	0	6
	2025年度	1	0	1	0	2
合計		3	2	6	3	14

表 2. 被害状況別事故発生件数及び被害者数（暖房器具）

		徳島県	香川県	愛媛県	高知県	合計
被害 状況	死亡	1	0	2	0	3
	重傷	0	0	0	0	0
	軽傷	1	0	2	2	5
	拡大被害	2	1	3	1	7
	製品破損	0	1	0	0	1
	被害無し・不明	0	0	0	0	0
合計		4	2	7	3	16
被害 者数	死亡	1	0	3	0	0
	重傷	0	0	0	0	2
	軽傷	1	0	2	2	2
	合計	0	0	5	2	6

（注）人的被害と物的被害が同時に発生している場合は、人的被害の最も重篤な分類でカウントし、物的被害には重複カウントしない。製品本体のみの被害（製品破損）に留まらず、周囲の製品や建物などにも被害を及ぼすことを「拡大被害」としている。

表 3. 原因区分別事故発生件数（リチウムイオン電池搭載）

		徳島県	香川県	愛媛県	高知県	合計
製品に 起因する 事故	A: 設計、製造又は表示等に問題があったもの	0	0	0	1	1
	B: 製品および使い方に問題があったもの	0	0	0	0	0
	C: 経年劣化によるもの	0	0	0	0	0
	G3: 製品起因であるが、その原因が不明のもの	0	1	0	0	1
	小計	0	1	0	1	2
製品に 起因しな い事故	D: 施工、修理又は輸送などに問題があったもの	0	0	0	0	0
	E: 誤使用や不注意によるもの	0	0	2	0	2
	F: その他製品に起因しないもの	0	0	4	2	6
	小計	0	0	6	2	8
G: 原因不明なもの（G3を除く）		4	1	1	0	6
H: 調査中		0	0	0	0	0
合計		4	2	7	3	16

(2) 四国地方において発生した事故の事例

① 2021年 12月、愛媛県、年代・性別：80代・女性、拡大被害

品名：石油ストーブ（開放式）

【事故の内容】

石油ストーブを点火したところ、出火し、機器及び周辺を焼損した。

【事故の原因】

石油ストーブは、置台に堆積した大量の埃が給気口を塞いで給気不足となって、不完全燃焼となり、未燃灯油やすすが燃焼筒周辺の部材に付着。さらに吹き返し現象により燃焼筒下の空気の吸入口から炎が吹き出し、置台上の埃に引火したものと推定される。

なお、本体側面の「使用上のご注意」には、「2か月に1回付着したごみや埃をふきとってください。」旨、記載されている。

② 2025年 1月、愛媛県、年代：不明、性別：70代・女性、軽傷

品名：電気ストーブ（カーボンヒーター）

【事故の内容】

使用中の電気ストーブ付近から出火して、住宅を全焼し、1人が火傷を負った。

【事故の原因】

電気ストーブを被害者が使用したまま就寝したため、寝返りを打った際にふとんが掛かり、焼損したものと推定される。

なお、取扱説明書には、「寝具などが触れて火災の原因になるため、就寝中は使用しない。本体の一定範囲内に可燃物がないことを確認する。」旨、記載している。

③ 2022年 2月、高知県、年代・性別：不明、製品破損

品名：電気温風機（セラミックファンヒーター）

【事故の内容】

店舗で電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生した。

【事故の原因】

電気温風機に製造時の不良による内部配線の損傷があり、損傷のあった配線が使用に伴い半断線状態となって異常発熱が生じ、出火したものと推定される。

2. 事故の再現実験映像について

映像（動画・写真）をご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

なお、映像をご使用の際、クレジットは「製品評価技術基盤機構＋nite ロゴ」としてください。

（本件に関する問い合わせ先）

〒760-0023 香川県高松市寿町1-3-2 日進高松ビル5F

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 四国支所

担当者：三好、佐藤

電話：087-851-3961