最新の製品事故情報（NITE速報）

NITEが収集した最新の製品事故情報（2026年10月18日から10月24日までの受け付け分）をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/10/19	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/09/17	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		宮城県	中国	EcoFlow Technology Japan株式会社 EFRIVER600Pro－JP 26/09/24に社告。
2026/10/19	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/09/25	当該製品を保管中、当該製品から発火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		千葉県	中国	EcoFlow Technology Japan株式会社 EFDELTA1300－JP 23/10/20に社告。
2026/10/19	イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵）	2026/09/27	当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電池の不具合により、充電時に充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	製品破損（火災）		北海道	中国	株式会社オーディオテクニカ ATH－SQ1TW2 24/11/15に社告。
2026/10/19	タブレット端末	2026/09/11	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		埼玉県	中国	
2026/10/19	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/09/03	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		大阪府	中国	
2026/10/19	バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）	2026/06/21	当該製品を車両の荷台に載せて走行中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		三重県	中国	
2026/10/19	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/30	当該製品を使用中、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		宮城県	中国	
2026/10/19	電気給湯機（ヒートポンプ式）	2026/10/02	異臭及び異音がしたため確認すると、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		岡山県	日本	
2026/10/19	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		神奈川県	中国	
2026/10/19	照明器具（投光器、充電式）	2026/03/04	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		沖縄県	中国	
2026/10/19	バッテリー（リチウムイオン、ファン付衣類用）	2026/09/24	車両内で当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		大阪府	中国	
2026/10/19	電子レンジ	2026/09/19	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		埼玉県	中国	
2026/10/19	電気掃除機（自走式）	2026/08/17	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		千葉県	中国	
2026/10/19	LEDヘッドライト（リチウムイオン、充電式）	2026/10/03	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		北海道	中国	
2026/10/19	モバイルバッテリー	2026/09/18	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	中国	
2026/10/19	モバイルバッテリー（リチウムイオン）【リチウムイオン蓄電池】	2026/09/30	モバイルバッテリー付近から異音がして出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	中国	
2026/10/19	バッテリー（リチウムイオン、電動リール用）【リチウムイオン蓄電池】	2026/08/30	電動リール用のバッテリー付近から異音がして出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	中国	
2026/10/20	電気やかん【電気湯沸器】	2026/10/03	電気やかんを使用中、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		群馬県	中国	株式会社グループセブジャパン KO1711JP 25/09/16に社告。
2026/10/20	電気やかん【電気湯沸器】	2026/09/00	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火が出て、コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		滋賀県	中国	株式会社グループセブジャパン KO4901JP 25/09/16に社告。
2026/10/20	電気やかん【電気湯沸器】	2026/09/27	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から異音がして火が出て、コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		奈良県	中国	同上
2026/10/20	洗面化粧台	2026/09/00	洗面化粧台のミラー受金具のエッジ部分で、2人が手に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	不明	

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/10/20	電気オーブンレンジ【電子レンジ】	2026/08/31	使用中の電気オーブンレンジ付近から発煙し、出火した。原因を調査中。	製品破損（火災）		青森県	中国	
2026/10/20	踏み台（アルミ製）	2026/08/29	使用中の踏み台が破損して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	中国	
2026/10/20	太陽光発電器（パワーコンディショナー）	2026/10/11	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から出火し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損（火災）		愛媛県	不明	
2026/10/20	携帯電話機	2026/10/11	自動車内に置いていた携帯電話機（スマートフォン）付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		岐阜県	日本	
2026/10/21	ガストーチ	2026/10/01	当該製品を使用中、当該製品とカセットボンベの接続部分から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	中国	株式会社イーラリー ER－GSTH 22/07/25に社告。
2026/10/21	椅子	2026/09/10	事務所で当該製品に着座中、立ち上がろうと当該製品の肘部に手をついたところ、当該製品の肘部が破損し、転倒、足を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	京都府	日本	
2026/10/21	自転車	2026/10/02	当該製品で走行中、左クランクが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	
2026/10/21	IH調理器	2026/10/10	当該製品で鍋に入れた油を加熱中、鍋の油が発火し、当該製品及び周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	（火災）		東京都	中国	
2026/10/21	携帯電話機（スマートフォン）	2026/09/28	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		神奈川県	中国	
2026/10/21	サーキュレーター	2026/10/05	当該製品の電源コード部から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/10/21	電気掃除機（充電式）	2026/09/29	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。出火元も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		兵庫県	中国	
2026/10/21	延長コード	2026/09/08	施設で当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	中国	
2026/10/21	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/04	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		宮城県	中国	
2026/10/21	リチウム電池内蔵充電器	2026/08/31	駐車場に停車中の車両内に当該製品を置いていたところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		埼玉県	中国	
2026/10/21	換気扇	2026/10/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		北海道	日本	
2026/10/21	ノートパソコン	2026/09/12	充電中のノートパソコンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2026/10/23	モバイルバッテリー（リチウムイオン）【リチウムイオン蓄電池】	2026/09/23	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異音がして出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		山口県	中国	
2026/10/23	電気やかん【電気湯沸器】	2026/10/01	電気やかんの電源スイッチを入れたところ、電源プラグ付近から異音がして火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	中国	株式会社グループセブジャパン KO4908JP 25/09/16に社告。
2026/10/23	電気やかん【電気湯沸器】	2026/08/21	電気やかん付近から異臭がして溶融し、壁コンセントが焼損した。原因を調査中。	拡大被害		岐阜県	中国	株式会社グループセブジャパン KO3408JP 25/09/16に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、 https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html をクリックしてください。
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
　年度報告書については、 https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html をクリックしてください。
　個別事故の検索については、 https://safe-lite.nite.go.jp/ をクリックしてください。
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 （TEL）06－6612－2068