最新の製品事故情報（NITE速報）

NITEが収集した最新の製品事故情報（2026年10月25日から10月31日までの受け付け分）をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/10/26	屋外式（RF式）ガス給湯器（ヒートポンプ併用型）	2026/09/10	異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		青森県	日本	株式会社ノーリツ SH－GTHC2400AD
2026/10/26	電気洗濯乾燥機	2026/09/28	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/10/26	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/08	異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		兵庫県	中国	
2026/10/26	ACアダプター	2026/10/04	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から発火し、当該製品を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		茨城県	中国	
2026/10/26	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	2026/10/04	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	日本	
2026/10/26	照明器具	2026/10/12	当該製品を使用中、当該製品の内部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/10/26	液晶テレビ	2026/10/06	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の内部を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/10/26	スピーカー（充電式）	2026/06/27	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		北海道	中国	
2026/10/26	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/09/27	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		静岡県	中国	
2026/10/26	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/08/25	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	中国	
2026/10/26	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/06	社員寮で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	中国	
2026/10/26	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/07	当該製品を充電しながら、当該製品で携帯電話機（スマートフォン）を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		栃木県	中国	
2026/10/26	扇風機	2026/05/26	当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品の電源プラグを溶融し周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		神奈川県	中国	
2026/10/26	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/01	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		神奈川県	中国	
2026/10/26	携帯電話機（スマートフォン）	2026/09/29	商業施設で複数の当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	タイ	
2026/10/26	キャリーケース	2026/09/02	当該製品を持って階段を移動中、当該製品の取っ手が破損し、落下した当該製品が同行者の膝に当たり、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	千葉県	中国	
2026/10/26	充電制御器（太陽光発電システム用）	2026/09/27	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		神奈川県	日本	
2026/10/26	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/09	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		静岡県	中国	
2026/10/26	喫煙器具（充電式、たばこカートリッジ加熱式）	2026/09/30	当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		大阪府	インドネシア	
2026/10/26	マルチタップ	2026/10/07	当該製品にエアコンを接続して使用中、異音とともに当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		滋賀県	中国	
2026/10/26	扇風機（充電式、携帯型）	2026/10/04	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		茨城県	中国	
2026/10/26	芳香器（USB電源式、リチウムイオン電池式）	2026/09/09	使用中の芳香器付近から異音がして火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		不明	中国	

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/10/26	水槽用ウォータークーラー	2026/09/25	使用中の水槽用ウォータークーラー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	不明	
2026/10/27	バッテリーパック（リチウムイオン、掃除機用）	2026/09/13	掃除機用バッテリーパック付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	不明	
2026/10/27	電撃殺虫器	2026/10/17	使用中の電撃殺虫器付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損（火災）		岐阜県	不明	
2026/10/28	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	2026/09/14	当該製品を使用中、乳児（月齢不明）がシャワーから出たお湯で火傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	兵庫県	日本	株式会社ノーリツ（大阪ガス株式会社ブランド） YV1660RT（大阪ガス株式会社ブランド：型式131－H812）
2026/10/28	電気シェーバー	2026/09/30	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害（火災）		埼玉県	日本	パナソニック株式会社 ES－PV6A 25/05/21に社告。
2026/10/28	マッサージ器（充電式）	2026/09/01	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		兵庫県	中国	株式会社ドリームファクトリー REG－04 25/06/02に社告。
2026/10/28	リチウム蓄電池	2026/10/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		長崎県	日本	
2026/10/28	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/27	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		静岡県	中国	
2026/10/28	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/20	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）	軽傷	愛知県	中国	
2026/10/28	リチウム電池内蔵充電器	2026/08/05	電車内で当該製品をリュックサックに入れていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/10/28	マッサージ器（充電式）	2026/10/09	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		東京都	中国	
2026/10/28	バッテリーパック（リチウムイオン、ヘッドライト用）	2026/09/09	充電中のヘッドライト用バッテリーパック付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		富山県	中国	
2026/10/29	照明器具（シーリングライト）	2026/10/25	照明器具の機器内部の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損（火災）		島根県	不明	
2026/10/29	モバイルバッテリー（リチウムイオン）	2026/07/31	モバイルバッテリー付近から異音がして出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		大阪府	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、 https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html をクリックしてください。
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
　年度報告書については、 https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html をクリックしてください。
　個別事故の検索については、 https://safe-lite.nite.go.jp/ をクリックしてください。
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 （TEL）06－6612－2068