最新の製品事故情報（NITE速報）

NITEが収集した最新の製品事故情報（2026年11月15日から11月21日までの受け付け分）をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/11/16	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/10/08	当該製品を充電中、異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		茨城県	中国	EcoFlow Technology Japan株式会社 EFRIVER600Pro－JP 26/09/24に社告。
2026/11/16	スチームアイロン	2026/11/01	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		愛媛県	日本	
2026/11/16	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/31	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		埼玉県	中国	
2026/11/16	液晶テレビ	2026/11/02	異音がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		茨城県	中国	
2026/11/16	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/25	当該製品を保管中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		千葉県	中国	
2026/11/16	照明器具（充電式）	2026/08/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		神奈川県	中国	
2026/11/16	スピーカー（充電式）	2026/10/08	当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		兵庫県	中国	
2026/11/16	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/22	当該製品を鞄に入れていたところ、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	中国	
2026/11/16	リチウム電池内蔵充電器	2026/10/01	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		茨城県	中国	
2026/11/16	換気扇（熱交換式）	2026/10/03	当該製品内部を溶融し周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		秋田県	ドイツ	
2026/11/16	マルチタップ	2026/09/10	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		大阪府	中国	
2026/11/16	バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）	2026/10/13	駐車場で車両内に当該製品を置いていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		埼玉県	中国	
2026/11/17	ガスホース（都市ガス用）	2026/06/30	ガスこんろを点火したところ、ガスホース付近から異臭がして火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	不明	
2026/11/17	ガスホース（都市ガス用）	2026/08/10	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		東京都	不明	
2026/11/17	ガスホース（都市ガス用）	2026/08/27	ガスこんろ付近から異臭がして出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		長野県	不明	
2026/11/17	配線器具（コンセント）【コンセント】	2026/10/21	コンセント付近から異音がして出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		愛知県	日本	
2026/11/18	石油給湯機	2026/11/01	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		岩手県	日本	株式会社コロナ UIB－3100TX3（F）
2026/11/18	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/10/16	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		長野県	中国	
2026/11/18	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/10/23	倉庫内で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		神奈川県	中国	
2026/11/18	ポータブル電源（リチウムイオン）	2026/10/18	倉庫内で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		大阪府	中国	
2026/11/18	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	2026/10/28	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発火する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		愛知県	日本	
2026/11/18	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	2026/11/01	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発火する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		広島県	日本	

事故受付日	品　名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/11/18	収納家具（コンセント付家具）	2026/10/04	当該製品の角に足をぶつけて、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	中国	
2026/11/18	リチウム電池内蔵充電器	2026/09/24	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		福岡県	中国	
2026/11/18	照明器具	2026/10/25	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		茨城県	日本	
2026/11/18	タブレット端末	2026/11/04	タブレット端末付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損（火災）		島根県	中国	
2026/11/18	モバイルバッテリー（リチウムイオン）	2026/11/12	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火して周辺を焼損し、１人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害（火災）	軽傷	高知県	中国	
2026/11/18	バッテリー（リチウムイオン、携帯電話用）	2026/11/05	充電中の携帯電話機（スマートフォン）付近から出火した。原因を調査中。	製品破損（火災）		福岡県	中国	
2026/11/18	ノートパソコン	2026/11/04	ノートパソコン付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		岩手県	中国	
2026/11/19	電子たばこ	2026/10/22	電子たばこ付近から発煙し、火が出た。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、 https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html をクリックしてください。
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
　年度報告書については、 https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html をクリックしてください。
　個別事故の検索については、 https://safe-lite.nite.go.jp/ をクリックしてください。
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 （TEL）06－6612－2068