

## 最近の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成29年8月30日から9月5日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2017/08/30	ガスこんろ(LPガス用)	2017/08/01	当該製品を点火したところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	(株)ハーマン LG2260R
2017/08/30	迅速継手(都市ガス用)	2017/08/10	当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	(株)ハーマン JG2000
2017/08/30	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	2017/08/13	当該製品を使用中、爆発を伴う火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	愛知県	日本	パール金属(株) M-8810
2017/08/30	扇風機	2017/08/13	施設で火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	シャープ(株) PJ-305TG
2017/08/30	デスクトップパソコン	2017/08/12	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大分県	日本	日本ヒューレット・パッカード(株)(現(株)日本HP) D7G09AV
2017/08/30	電気式浴室換気乾燥暖房機	2017/08/16	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	マックス(株) BS-131SH4
2017/08/30	電気ストーブ	2017/03/31	当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2017/08/30	充電器(リチウムイオンバッテリー、USB接続用)	2017/08/18	充電中の充電器付近から異音が出て火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	
2017/08/30	石油給湯機(まき併用)	2017/08/11	石油給湯機付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		佐賀県	日本	
2017/08/30	充電器(リチウムイオンバッテリー、USB接続用)	2017/08/19	ネット通販で購入した充電器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	確認中	
2017/08/30	ノートパソコン	2017/08/08	パソコン本体とACアダプターDCプラグの接続部から火が出て、プリンターが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2017/08/30	電気冷蔵庫【電気冷蔵庫】	2017/08/18	冷蔵庫の庫内から出火した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	
2017/08/30	眼鏡(フレーム)	不明	眼鏡を使用したところ、先セルの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	大阪府	確認中	
2017/08/30	眼鏡(フレーム)	不明	眼鏡を使用したところ、先セルの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	大阪府	確認中	
2017/09/01	簡易ガスライター(圧電式)【ライター】	2017/07/29	使用後のライターを床に置いていたところ、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2017/09/01	直流電源装置 【直流電源装置】	2017/08/19	シェーバーの充電器から発火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		奈良県	中国	(株)泉精器製作所 ES1815用充電器 RC01(ブランド:セイ イコーエスヤード (株)(現在:セイ イコーエスヤード (株))) 13/04/01に社告。
2017/09/01	自転車(電動アシ スト車)	2017/03/29	自転車で走行中、フレームが折損して転倒しそうになり、 軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	日本	
2017/09/01	テレビ台(強化ガラ ス製)	2017/08/09	テレビ台の天板ガラスが破損して、テレビが破損し、DVD プレイヤーが変形した。原因を調査中。	拡大被害		栃木県	台湾	(株)ジャパネット ホールディングス TVS100 11/02/16に社告。
2017/09/01	電気こんろ 【電気こんろ】	2017/07/14	電気こんろの上に置いていたプラスチック製のお盆が焼 損した。原因を調査中。	拡大被害		京都府	日本	
2017/09/04	ガストーチ	2017/08/11	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損す る火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、 ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により、接続部に 隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考え られる。	拡大被害 (火災)		兵庫県	韓国	(株)旭製作所(岩 谷産業(株)ブラン ド) CB-TC-CPRO 3 14/12/11に社告。
2017/09/04	電気こんろ	2017/02/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の 原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつま みに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた 可燃物などが燃えたものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	富士工業(株)(サ ンウェーブ工業 (株))(現(株)LIX IL)ブランド) SBE-101-100 V(組み込み先の キッチンメーカーは 不明) 07/07/03に社告。
2017/09/04	熱交換気冷暖房 ユニット	2017/08/15	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火 災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福島県	日本	松下精工(株)(現 パナソニックエコシ ステムズ(株)) BV-Z50DE1K3 A
2017/09/04	電気冷蔵庫	2017/08/19	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。事故 原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッ サー始動用に使用されている始動リレー(起動用電気部 品)内のPTC素子(電流を制御する部品)の品質にばらつ きがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・ 焼損したものと考えられる。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	シャープ(株) SJ-WA35C 12/04/16に社告。
2017/09/04	延長コード	2017/08/10	当該製品に複数の電気製品を接続して使用中、当該製 品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用 状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岩手県	中国	
2017/09/04	水槽用ウオーター クーラー	2017/08/17	飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損 する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要 因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2017/09/04	踏み台(アルミニ ウム合金製)	2017/07/21	当該製品を使用中、転倒し、胸部を負傷した。当該製品 の支柱が破断しており、事故発生時の状況を含め、現在、 原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	中国	
2017/09/04	車いす	2017/08/13	使用者が当該製品に移乗した際、当該製品の肘掛けに 衣類が引っ掛かり、首元が圧迫された状態で発見され、死 亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を 調査中。		死亡	静岡県	中国	
2017/09/04	介護ベッド用手す り	2017/08/05	家族が昇降機能のある介護ベッドのスイッチを操作したと ころ、使用者(90歳代)の右腕が当該製品と介護ベッドの マットレスの隙間に挟まり、負傷した。事故発生時の状況 を含め、現在、原因を調査中。		重傷	秋田県	日本	
2017/09/04	液晶テレビ	2017/08/10	異音が出たため確認すると、当該製品及び周辺を焼損す る火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品から 出火したのが、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	神奈川県	中国	
2017/09/04	LEDヘッドライト (リチウムイオン バッテリー、充電 式)	2017/07/14	ネット通販で購入したLEDヘッドライトを充電中、LEDヘッ ドライト付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福島県	中国	
2017/09/04	扇風機 【扇風機】	2017/08/16	使用中の扇風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因 を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	確認中	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2017/09/05	換気扇 【換気扇】	2017/08/11	換気扇付近から出火し、建物を半焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	日本	
2017/09/05	パソコン	2017/08/25	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		沖縄県	日本	エプソンダイレクト (株) PU100S 15/06/29に社告。
2017/09/05	パソコン	2017/08/28	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	同上。
2017/09/05	パソコン	2017/08/21	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	同上。
2017/09/05	パソコン	2017/08/28	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	同上。
2017/09/05	エアコン 【電気冷房機】	2017/08/24	エアコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	日本	
2017/09/05	ACアダプター(タ ブレット端末用) 【直流電源装置】	2017/07/26	タブレット端末用ACアダプターのコネクタ一部が溶融し、 周辺が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		静岡県	フィリピン	
2017/09/05	カセットこんろ	2017/08/27	カセットこんろ付近から出火し、隣接する建物を類焼して、 家人1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	重傷	滋賀県		確認中
2017/09/05	ガスふろがま(都 市ガス用、BF式、 給湯機能付) 【密閉燃焼式ガス バーナー付ふろが ま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査 中。	製品破損		神奈川県	日本	
2017/09/05	照明器具(投光 器、LED、電池 式)	2017/08/06	充電中の照明器具付近から出火し、周辺を焼損した。原 因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<http://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<http://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[http://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall\\_new/index4.htm](http://www.nite.go.jp/jiko/jikoohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066