

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成29年12月20日から平成30年1月9日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2017/12/20	カセットボンベ	2017/11/18	当該製品を他社製のカセットこんろ(たこ焼き器用)に装着して使用中、爆発を伴う火災が発生し、当該製品の周辺を破損し、4名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	福岡県	韓国	(株)TTS ファイヤーシェフ
2017/12/20	石油ストーブ(開放式)	2017/12/01	当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれ、建物を全焼、2棟を類焼し、1名が軽傷を負う火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	岡山県	日本	(株)コロナ SX-2200 08/09/17に社告。
2017/12/20	電気ストーブ	2017/11/18	使用者(70歳代)が当該製品を使用中、着衣に着火する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	中国	
2017/12/20	ACアダプター(携帯電話機用)	2017/11/22	当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2017/12/20	リチウム電池内蔵充電器	2017/11/07	病院で当該製品に携帯電話機を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2017/12/20	電気ストーブ	2017/11/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	埼玉県	日本	
2017/12/20	除雪機(歩行型)	2017/12/14	使用者(80歳代)が当該製品を使用中、当該製品の回転部(オーガ)に巻き込まれた状態で発見され、死亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	新潟県	日本	
2017/12/20	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2017/12/08	冷蔵庫付近から異音が生じ、出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		岐阜県	タイ	
2017/12/20	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2017/12/18	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、出火して周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鹿児島県	中国	
2017/12/20	電動工具(ドライバ、充電式)	2017/12/14	充電式インパクトドライバの一部と周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2017/12/21	ネイル乾燥器(蛍光灯)	2017/11/03	ネット通販で購入したネイル乾燥器を使用中、火花が出て、発煙した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	確認中	
2017/12/21	ガスホース(都市ガス用、迅速継手付)	不明	ガスこんろを使用中、異臭が生じたため、ガスホースの接続部付近にライターを近づけたところ引火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	確認中	
2017/12/21	ガスストーブ(LPガス用)	2017/12/11	ガスストーブの点火操作を繰り返したところ、異常着火し、1名が火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	千葉県	確認中	
2017/12/22	配線器具(延長コード) 【マルチタップ】	2017/12/15	延長コード付近から出火して周辺を焼損し、家人1人が重傷、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	重傷	大阪府	日本	
2017/12/25	石油給湯機付ふろがま	2017/12/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		青森県	日本	(株)コロナ UKB-3040CX (FF)
2017/12/25	ガスストーブ(ガスボンベ式)	2017/12/08	当該製品にガスボンベを装着したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	兵庫県	ベトナム	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) CB-STV-EX

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2017/12/25	IH調理器	2017/11/30	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	三化工業(株) SIH-B213A
2017/12/25	携帯電話機(スマートフォン)	2017/08/20	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2017/12/25	電気ストーブ(カーボンヒーター) 【電気ストーブ】	2017/12/18	使用中の電気ストーブ付近から出火して、カーペットを焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮崎県	中国	
2017/12/25	ラジカセ 【その他の音響機器】	2017/12/14	ネット通販で購入したラジカセを使用していたところ、電源コードから火花が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	中国	
2017/12/25	ACアダプター(デジタルカメラ用) 【直流電源装置】	2017/07/11	ACアダプターの電源プラグアダプターが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	富士フイルム(株) AC-5VF 18/01/11に社告。
2017/12/25	ACアダプター(デジタルカメラ用) 【直流電源装置】	2017/09/26	ACアダプターの電源プラグアダプターが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/25	ACアダプター(デジタルカメラ用) 【直流電源装置】	2017/10/16	ACアダプターの電源プラグアダプターが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/25	ACアダプター(デジタルカメラ用) 【直流電源装置】	2017/10/31	ACアダプターの電源プラグアダプターが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/25	ACアダプター(デジタルカメラ用) 【直流電源装置】	2017/10/31	ACアダプターの電源プラグアダプターが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/25	ACアダプター(デジタルカメラ用) 【直流電源装置】	2017/11/30	ACアダプターの電源プラグアダプターが破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/26	電気こたつ 【電気こたつ】	2017/12/03	電気こたつ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2017/12/26	カラーテレビ(液晶) 【テレビジョン受信機】	2017/12/15	液晶テレビから異音が生じ、背面から発煙した。原因を調査中。	製品破損		岐阜県	日本	
2017/12/27	開放式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2017/12/17	当該製品を使用後、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	(株)パロマ PH-5BV-1
2017/12/27	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	2017/12/14	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	日本	(株)ノーリツ GT-2010SAR
2017/12/27	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	2017/12/17	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		秋田県	日本	(株)パロマ PH-55B-1
2017/12/27	エアコン	2017/12/15	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	三洋電機(株) SAP-285VR
2017/12/27	リチウム電池内蔵充電器(喫煙具用)	2017/11/30	当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	マレーシア	
2017/12/27	エアコン(室外機)	2017/12/17	異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	中国	
2017/12/27	配線器具(マルチタップ) 【マルチタップ】	2017/11/25	使用中のマルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2017/12/27	配線器具(延長コード) 【コードコネクタ ボディ】	2017/12/21	延長コードのコードコネクタボディから出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		鳥取県	中国	
2017/12/27	卓球台	2017/12/02	卓球台を片づけていたところ、脚の折りたたみ部に指を挟み、指先端を切断した。原因を調査中。		軽傷	大阪府	日本	
2017/12/27	自転車	2017/11/29	自転車で走行中、ペダルが折れて転倒し、足に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	中国	
2017/12/27	ノートパソコン	2017/12/24	ノートパソコン付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	日本	
2017/12/28	土なべ	2017/11/18	調理後の土なべを持ち上げたところ、底が抜け、火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	(株)キントー((株)フランフランブランド) アクセ士鍋S 白 17/12/15に社告。
2017/12/28	土なべ	不明	調理後の土なべを持ち上げたところ、底が抜けた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/28	土なべ	2017/12/04	調理後の土なべを持ち上げたところ、底が抜けた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/28	土なべ	2017/12/09	調理後の土なべを持ち上げたところ、底が抜けた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/28	土なべ	2017/12/11	土なべの底が抜けた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/28	土なべ	2017/12/18	土なべの底が抜けた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/28	土なべ	2017/12/18	土なべの底が抜けた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2017/12/28	エアコン 【電気冷房機】	2017/12/16	使用中のエアコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2018/01/04	ゴム管(都市ガス用)	2017/12/02	当該製品にガス温風暖房機を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	日本	(株)十川ゴム EB4004300001
2018/01/04	ガス栓(LPGガス用)	2017/11/29	飲食店で当該製品に接続していたガスレンジを交換中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が火傷を負った。交換作業時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	三重県	日本	(株)藤井合金製作所 FV752B
2018/01/04	石油ストーブ(開放式)	2017/12/09	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	(株)千石((株)グリーンウッドブランド) GKP-P243N
2018/01/04	ノートパソコン	2017/12/18	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	(株)東芝(現 東芝クライアントソリューション(株)) dynabookR731 /36B 16/01/28に社告。
2018/01/04	食器洗い乾燥機	2017/12/14	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の基板上の電源コネクタ部の接触不良により異常発熱し、発煙・焼損に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	東陶機器(株)(現 TOTO(株)) EUD310 08/02/25に社告。
2018/01/04	ノートパソコン	2017/12/15	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	レノボ・ジャパン(株) 59428222
2018/01/04	レンジフード	2017/12/12	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	松下精工(株)(現 パナソニックエコシステムズ(株)) SUE29AH1

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/01/04	電動アシスト自転車	2017/08/15	当該製品で走行中、当該製品のサドル部が破損し、転倒、右足を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	日本	
2018/01/04	電子レンジ	2017/12/06	当該製品を使用中、当該製品の庫内を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2018/01/04	装飾用電灯器具 (LEDイルミネーションライト)	2017/12/20	宿泊施設の浴室で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2018/01/04	バッテリー(電動リール用)	2017/07/14	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	中国	
2018/01/04	電気洗濯機	2017/11/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	石川県	日本	
2018/01/04	除雪機(歩行型)	2017/12/20	使用者(80歳代)が当該製品を使用中、当該製品の下敷きになった状態で発見され、死亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	新潟県	日本	
2018/01/09	ガストーチ	2017/12/12	ガストーチを使用中、ポンベ接続部付近から火が出て、洗いおけが焼損した。原因を調査中。	拡大被害		京都府	韓国	
2018/01/09	ガストーチ	2017/12/24	ネット通販で購入したガストーチを使用中、異常燃焼を起こしガストーチを焼損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	不明	
2018/01/09	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付) 【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2018/01/09	石油ストーブ(開放式)	2017/12/25	使用中の石油ストーブ付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2018/01/09	ガスホース(都市ガス用、迅速継手付)	2017/12/16	ガスストーブを使用したところ、ガスホースとガス栓の接続部付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	日本	
2018/01/09	ガスホース(都市ガス用)	2017/12/21	ガスこんろを使用したところ、ガスホースの接続部付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/01/09	GPS距離測定器 (ゴルフ用)	確認中	GPS距離測定器を充電中、火が出て、カーベットの一部を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		埼玉県	台湾	

※これ以外の直近の事故情報については、<http://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<http://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、http://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066