

## 最近の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成23年5月25日から5月31日までの受け付け分)をお知らせします。

ここでの情報は、速報情報ですので今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容	被害状況		事故発生場所	備考
				物的被害	人的被害		
2011/05/25	配線器具(延長コード) 【その他の差込み接続器】	2011/05/11	使用中の延長コードのタップ部から発火し、電気カーペットなどが焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	
2011/05/25	イヤホン	2011/04/23	頭痛がしたため病院で診察したところ、右耳にイヤホンのフィルターが残っていた。原因を調査中。		軽傷	東京都	
2011/05/25	イヤホン	2011/05/06	耳に違和感を生じたため病院で診察したところ、右耳にイヤホンのフィルターが残っていた。原因を調査中。		軽傷	千葉県	
2011/05/25	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	2011/05/11	当該製品を点火したところ、当該製品の下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品の湯量が少なくなり蒸気が出る等の不具合が発生していた状況も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福井県	パナソニック(株) (旧)松下住設機器(株) GW-5C1
2011/05/25	石油給湯機	2011/05/13	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング(パッキン)が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生、この漏れた灯油に引火して当該製品が焼損したと考えられる。	製品破損 (火災)		福岡県	TOTO(株) [製造: 東陶ユプロ(株) (解散)] RPH32K 08/11/25に社告。
2011/05/25	石油ストーブ(開放式)	2011/04/28	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	兵庫県	(株)コロナ RX-229Y
2011/05/25	冷水筒	2011/05/05	当該製品にお湯を注ぎ、中栓部分を持ち上げたところ、当該製品上部の樹脂製接合部が外れ、お湯がこぼれ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	愛知県	パール金属(株) H-5272
2011/05/25	テレビ(ブラウン管型)	2011/05/11	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	ソニーイーエムシー エス(株) KV-29DS65
2011/05/25	換気扇	2011/05/04	発煙に気付く確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。居室用の当該製品が、水がかかりやすい屋外に設置されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	
2011/05/25	照明器具(門柱灯)	2011/04/21	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	
2011/05/25	浴槽用温水循環器 (24時間風呂)	2011/05/13	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	
2011/05/25	電気トースター	2011/05/11	火災報知器が鳴動したため、確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。日常的に取扱説明書で禁止されている方法(焼き網の上に直に魚を置いて焼くこと)で使用し、飛び散った油や溜まった油に引火した可能性等も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	
2011/05/25	石油ファンヒーター 【石油ストーブ】 【温風暖房機】	2011/03/04	給油のため石油ファンヒーターから給油タンクを取り出したところ、タンクのふたが油受け皿の樹脂製部品から外れず、灯油がこぼれた。原因を調査中。			埼玉県	
2011/05/25	石油ファンヒーター 【石油ストーブ】 【温風暖房機】	2011/04/03	石油ファンヒーターから給油タンクを持ち上げたところ、油受け皿の樹脂製部品がタンクのふたと一緒に持ち上がった。原因を調査中。			新潟県	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容	被害状況		事故発生場所	備考
				物的被害	人的被害		
2011/05/25	長靴(農作業用)	2010/08/18	農作業中に熱中症で倒れ、長時間長靴を履いていたため、足に低温火傷を負った。原因を調査中。		重傷	高知県	
2011/05/25	電気冷温水給湯器 【電気湯沸器】 【電気冷水機】	2011/04/27	使用中の電気冷温水給湯器から異臭がし、機器の背面から発煙した。原因を調査中。	製品破損		福島県	
2011/05/25	電気冷温水給湯器 【電気湯沸器】 【電気冷水機】	2011/05/06	電気冷温水給湯器に通電したところ、数分後に異臭がし、機器の背面から発煙した。原因を調査中。	製品破損		福島県	
2011/05/26	圧力なべ 【家庭用の圧力なべ及び圧力がま】	2011/02/25	調理中の圧力鍋の圧力を抜いてふたを開けようとしたところ、ふたが飛んで熱湯が顔や腕にかかり、火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	神奈川県	
2011/05/26	オゾン発生器 【医療用物質生成器】	2011/05/10	運転中のオゾン発生器から発煙、発火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	
2011/05/26	電気ストーブ(ハロゲンヒーター) 【電気ストーブ】	2011/02/21	電源が入っていない電気ストーブの上に衣類を置いていたところ、ストーブから発火し、衣類が焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	
2011/05/26	自転車用幼児座席	2005/09/10	自転車で走行中、自転車用幼児座席の足乗せ部分が脱落し、子供が車輪に足を巻き込まれて軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	栃木県	ブリヂストンサイクル(株)不明 10/09/22に社告。
2011/05/26	自転車用幼児座席	確認中	自転車で走行中、自転車用幼児座席の足乗せ部分が脱落し、子供が車輪に足を巻き込まれて軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	ブリヂストンサイクル(株) RCS-SDX 10/09/22に社告。
2011/05/26	配線器具	2011/05/25	住宅から出火して、2階部分を焼損し、家人5人が死亡、2人が重傷を負った。配線器具付近が激しく燃えていたことから原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	愛知県	
2011/05/26	自転車用幼児座席	確認中	自転車で走行中、自転車用幼児座席の足乗せ部分が脱落し、子供が車輪に足を巻き込まれて軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	ブリヂストンサイクル(株) RCS-NRX 10/09/22に社告。
2011/05/26	ガスふろがま(都市ガス用、BF式) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまの内部配線の一部が溶解していた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	
2011/05/27	自転車用ペダル (折り畳み式)	2011/04/14	自転車で走行中、折り畳み式のペダルを強く踏んだところ、ペダルが折り畳まれたために足を踏み外した。原因を調査中。			愛知県	(株)三ヶ島製作所 FD-7Black(MKS) 11/05/23に社告。
2011/05/27	ガスこまろ(都市ガス用)	2011/03/20	ガスこまろのグリル付近から出火し、こまろと周辺の壁の一部などを焦がした。こまろに点火したつもりで誤ってグリルに点火したままその場を離れたものとみて原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	
2011/05/27	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2011/04/28	ヘアドライヤーを使用中、髪の毛が焦げた。原因を調査中。			佐賀県	
2011/05/30	ガスこまろ(ビルトイン型)	2011/05/08	ガスこまろから出火し、台所の一部を焼損した。調理油温熱防止装置のないバーナーで天ぷらを調理中にその場を離れたとのことから原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	
2011/05/30	リモコン(カラーテレビ用)	2011/05/19	リモコンでテレビの操作ができなかったので電池を交換しようとしたところ、電池が過熱していた。原因を調査中。			東京都	
2011/05/30	ノートパソコン	2011/04/27	ノートパソコンから異臭がして底部が溶融し、テレビ台の棚板が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		鹿児島県	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容	被害状況		事故発生場所	備考
				物的被害	人的被害		
2011/05/30	ノートパソコン	2011/05/11	ノートパソコンの電源を切った直後、底部から発煙、発火し、こたつのテーブル板などが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		群馬県	
2011/05/30	空気清浄機	2011/05/16	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。事故原因は、当該製品の電気集塵部の放電線が、集塵フィルタに接触している状態が続き、導電性物質が集塵フィルタに付着した際に、集塵フィルタと脱臭フィルタの間で放電が発生し、発煙・出火に至ったと考えられる。	製品破損 (火災)		神奈川県	ダイキン工業(株) MC75J-W
2011/05/30	ライター(使い切り型)	2011/05/11	当該製品で、たばこに点火しようとしたところ、炎が大きくなり、1名が火傷を負った。点火ノズル付近に毛玉状の異物が付着していた状況も含め、現在、原因を調査中。		重傷	宮崎県	
2011/05/30	踏み台(アルミニウム合金製)	2011/05/02	当該製品を使用して植木を剪定中、転落し、負傷した。支柱が折れた状況及びバランスを崩して転落した可能性も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	
2011/05/30	シャツ(肌着)	確認中	当該製品の着用を開始してから約3か月後、体に発疹が現れた。当該製品の着用との因果関係も含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	
2011/05/30	モジュージャック(電話機用接続端子)	2011/05/13	未使用のモジュージャックの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		京都府	
2011/05/30	ガスふろがま(都市ガス用、BF式) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングの一部が変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	(株)ノーリツ GUQ-5A
2011/05/31	簡易ガスライター	2011/05/21	ライターでたばこに点火しようとしたところ、炎が高く上がり、額に火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	
2011/05/31	電気オーブントースター 【電気天火】	確認中	オーブントースターのタイマーが切れた後も加熱状態になっていた。原因を調査中。			東京都	
2011/05/31	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2011/05/20	物置内で使用中の冷蔵庫付近から出火し、物置を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	

※これ以外の直近の事故情報については、<http://www.nite.go.jp/jiko/sokuho/index20.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<http://www.nite.go.jp/jiko/index9.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/index.html> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、<http://www.nite.go.jp/jiko/index4.html> をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センター製品安全調査課 (TEL)06-6942-1113