ハンドル形電動車いすの 坂道走行での事故

事故の概要

ハンドル形電動車いすに乗車して、道路幅が 約1.5mの坂道を下る途中、方向転換をしようと したところハンドル操作を誤り、付き添っていた 女性が落ちないように引き留めようとしたが、約 3m下の民家の庭に電動車いすごと転落し、2名 とも重傷を負った。



ハンドル形電動車いすの一例

事故の原因

高齢者にとって、狭い坂道ではハンドル操作が難しく、電動車いすの 挙動が不安定になりやすいことが事故の要因と考えられます。

【坂道での乗り方】

坂道では、同じアクセル操作でも平地に比べて 速くなるため、普段よりもハンドル操作が遅れる。

【狭い道での切り返し操作】

高齢者にとって、前後進を小まめに切り替える 操作は、進行方向を見誤りやすく、周りへの注意 が散漫になる。



安全性確認風景

🚹 事故防止のために

事故はハンドル形電動車いすを正しく使えば防げます。 取扱説明書などの注意表示を守って、正しく運転しましょう。 坂道を走行する際には、ハンドル操作に注意してください。 とくに、後向きで坂道を下る場合は、ゆっくりした速さで、周りを 注意しながら運転してください。

> National Institute of Technology and Evaluation 独立行政法人 製品評価技術基盤機構