一酸化炭素中毒の事故

事故の概要

【事例①】ガス湯沸器を使用中、1人が死亡、1人が軽い 一酸化炭素中毒になった。

【事例②】死亡事故が発生し、現場に石油ストーブがあった。 【事例③】携帯発電機(ガソリン燃料)を使用中の室内で、


3人が死亡した状態で発見された。




【事例①】換気扇を使用しなかったため、換気不 良により一酸化炭素が室内に滞留しました。ま た、長期間の使用(約34年)により、ガス湯沸器 にホコリとススがたまって一酸化炭素濃度が高 くなりやすい状態でした。



【事例②】閉め切った寝室で石油ストーブを長時間使用していたため



酸素が不足して不完全燃焼となり、一酸化炭素濃度 が上昇したものです。



【事例③】発電機を換気をしていない室内で使用し ていたため、排気ガスがこもって一酸化炭素中毒に 至ったものです。

事故防止のために

- ◆ガス湯沸器や石油ストーブ、石油ファンヒーターを使用するとき は、定期的に換気をしてください。換気が不十分だと、酸素が不足 して不完全燃焼となり、一酸化炭素濃度が上昇して中毒に至るお それがあります。
- ◆ガス湯沸器やガス給湯機は、長期使用でホコリやススがたまる と不完全燃焼を起こしやすくなります。定期的に掃除をしたり、事業 者から点検を受けてください。
- ◆携帯発電機は、室内や換気の悪い場所などで使用しないでくだ さい。排気ガスがたまって一酸化炭素中毒になります。

