

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年7月1日から7月7日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/07/02	ノートパソコン	2018/06/05	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	日本ヒューレット・パッカード(株)(現(株)日本HP) PH569AV
2018/07/02	エアコン	2018/06/11	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	シャープ(株) AY-K28SX
2018/07/02	サーキュレーター	2018/06/21	店舗で当該製品の電源を入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	(株)シー・シー・ピー HFT-2114-BK
2018/07/02	エアコン(室外機)	2018/05/26	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	日本	
2018/07/02	噴霧器(充電式)	2018/06/15	宿泊施設で当該製品を充電中、当該製品の充電器及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	日本	
2018/07/02	ACアダプター(携帯電話用) 【直流電源装置】	2018/05/10	携帯電話機を充電中、ACアダプター付近から発煙して、周辺を焼損し、手に火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	兵庫県	確認中	
2018/07/03	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2018/06/28	太陽光発電器のパワーコンディショナーから異音が生じ、発煙して内部を焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2018/07/03	塩化ビニル手袋	確認中	塩化ビニル手袋を使用していたところ、両手に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	長野県	日本	
2018/07/03	ACアダプター(ノートパソコン用) 【直流電源装置】	2018/06/21	ノートパソコンのACアダプターDCプラグ付近から発煙し、火が出て、プリンターの一部が溶融した。原因を調査中。	拡大被害		岡山県	中国	
2018/07/03	照明器具(シーリングライト) 【その他の放電灯器具】	2018/04/24	シーリングライト付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	確認中	
2018/07/03	靴(サンダル、子供用)	2018/06/13	サンダルを履いていたところ、ベルト部分が外れて転倒した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	三起商行(株) 62-9401-264 18/06/29に社告。
2018/07/04	石油給湯機付ふろがま	2018/06/18	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	日本	ネボン(株) UK-320S6
2018/07/04	石油給湯機付ふろがま	2018/06/16	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福島県	日本	(株)INAX(現(株)LIXIL) TBSK-3301M
2018/07/04	ガスカートリッジ	2018/06/16	キャンプ場で当該製品を他社製のガストーチに装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	京都府	日本	エヌケイケイ(株)(イワタニ・プリムス(株)ブランド) IP-500G
2018/07/04	石油ストーブ(開放式)	2018/06/17	当該製品及び建物を全焼、3棟を類焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が重傷、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	新潟県	日本	(株)コロナ RX-299WY

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/07/04	ノートパソコン	2018/06/21	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	富士通(株)(現 富士通クライアントコンピューティング(株)) FMVNS5XER
2018/07/04	浴槽	2018/05/16	当該製品で足を滑らせ、転倒し、当該製品が割れ破断面で左膝を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2018/07/04	ライター(ガス注入式)	2017/11/30	車両内で当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	日本	
2018/07/04	はしご兼用脚立(アルミ製)	2018/06/24	脚立を使用中、転倒して打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	中国	
2018/07/04	カラーテレビ(液晶) 【テレビジョン受信機】	2018/03/04	通信販売で購入したテレビが倒れて、幼児が下敷きになり、額に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2018/07/04	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2018/04/26	電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2018/07/05	ガス給湯器(都市ガス用) 【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2018/06/24	ガス給湯器を使用中、機器上部から火が出て、換気扇のフィルターが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	日本	
2018/07/05	シュレッダー 【文書細断機】	2018/07/02	使用中のシュレッダーから異音が生じ、紙が焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2018/07/05	防犯ブザー	確認中	防犯ブザーに装着されていた乾電池が破裂した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/07/05	防犯ブザー	確認中	防犯ブザーに装着されていた乾電池が破裂した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/07/05	防犯ブザー	確認中	防犯ブザーに装着されていた乾電池が破裂した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2018/07/05	防犯ブザー	2018/04/06	防犯ブザーに装着されていた乾電池が破裂した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2018/07/05	防犯ブザー	2018/04/20	防犯ブザーに装着されていた乾電池が破裂した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/07/05	食器洗い乾燥機(ビルトイン型) 【電気食器洗機】	2018/06/21	使用中の食器洗い乾燥機付近から異臭が生じた。原因を調査中。	製品破損		東京都	スウェーデン	
2018/07/05	自転車(電動アシスト車)	2018/06/07	充電中の電動アシスト自転車のバッテリー付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/07/06	石油ふろがま(給湯機能付)	2018/07/01	石油ふろがま付近から発煙し、内部を焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066