

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年8月5日から8月11日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/08/06	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2018/06/17	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	(株)ノーリツ GQ-1604WS
2018/08/06	照明器具	2018/07/15	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	日本	パナソニック(株) HH-LP798N
2018/08/06	扇風機	2018/07/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	中国	燦坤日本電器(株) TK-F3004R
2018/08/06	ACアダプター(インターホン用)	2018/07/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2018/08/06	運動器具(エクササイズ用)	2018/07/14	施設で使用者(70歳代)が当該製品の座席の高さを調整中、座席と調節レバーとの間に指を挟み、左手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	福岡県	日本	
2018/08/06	電動車いす(ハンドル形)	2018/07/21	当該製品に乗車中、踏切内で列車にはねられ、病院に搬送後、死亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	死亡	愛知県	日本	
2018/08/06	電気冷凍庫	2018/07/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		和歌山県	韓国	
2018/08/06	雷防護装置	2018/07/23	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2018/08/06	エアコン(室外機)	2018/07/21	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大分県	日本	
2018/08/06	エアコン【電気冷房機】	2018/06/30	エアコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	日本	
2018/08/06	ガス給湯器(都市ガス用、FF式) 【密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2018/06/08	ガス給湯器を使用中、異音がして、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2018/08/06	いす(浴室用)	2017/12/11	浴室用のいすの座面が破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	(株)藤栄 GL-002 18/07/03に社告。
2018/08/06	いす(浴室用)	2018/04/24	浴室用のいすの座面が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	(株)藤栄 GL-003 18/07/03に社告。
2018/08/06	いす(浴室用)	2018/05/16	浴室用のいすの座面が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	(株)藤栄 GL-001 18/07/03に社告。
2018/08/06	いす(浴室用)	2018/06/04	浴室用のいすの座面が破損した。原因を調査中。	製品破損		不明	日本	(株)藤栄 GL-003 18/07/03に社告。
2018/08/06	電気オープンレンジ 【電子レンジ】	2018/06/16	電子レンジ付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/08/06	携帯電話機	2018/07/19	充電中の携帯電話機(スマートフォン)から発煙した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2018/08/07	ガスこんろ(LPGガス用、ビルトイン型)【一般ガスこんろ】	2018/07/25	使用中のガスこんろ付近から出火して、周辺を焼損し、家人2人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	大阪府	日本	
2018/08/07	電気洗濯機(乾燥機付、ドラム式)【電気洗濯機】	2018/07/09	電気洗濯機付近から出火して、住宅を全焼し、家人1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	三重県	確認中	
2018/08/08	サンダル	2018/07/11	当該製品を履いて歩行中、転倒し、左足を負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	兵庫県	中国	(株)田中義((株)ニッセンブランド)acquacalda
2018/08/08	エアコン(室外機)	2018/07/28	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	ダイキン工業(株)AR22AES
2018/08/08	コンセント	2018/07/11	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	(株)新光製作所(東芝ライテック(株)ブランド)DG2111
2018/08/08	空気清浄機	2018/07/20	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		山口県	アメリカ	
2018/08/08	温水式浴室換気乾燥暖房機	2018/07/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	
2018/08/08	エアコン(室外機)	2018/07/24	当該製品が破裂し、当該製品を破損する火災が発生し、1人が軽傷を負った。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	東京都	中国	
2018/08/08	換気扇	2018/07/31	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		山形県	日本	
2018/08/08	電磁調理器(卓上型)【電磁誘導加熱式調理器】	2018/08/04	電磁調理器付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	中国	
2018/08/09	LEDランプ(環形)	確認中	LEDランプ付近から異臭がし、焦げていた。原因を調査中。	製品破損		千葉県	韓国	
2018/08/09	ACアダプター(スキャナー用)【直流電源装置】	2018/05/02	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近から火花が出て、溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066