

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年9月2日から9月8日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/09/03	扇風機	2018/08/14	工場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	ベトナム	(株)ナカミ DS450K
2018/09/03	リチウム電池内蔵充電器	2018/08/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	(株)イーサプライズ ESAMB10000GY
2018/09/03	エアコン(室外機)	2018/07/30	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	日本	(株)コロナ CO-S226
2018/09/03	ハードディスク(パソコン周辺機器)	2018/08/12	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	中国	エレコム(株) LCH-2D2TQS
2018/09/03	電動アシスト自転車	2018/08/07	当該製品をこぎ始めたところ、ブレーキが解除されず、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2018/09/03	光回線終端装置(パソコン周辺機器)	2018/07/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2018/09/03	ガス栓(都市ガス用)	2018/08/09	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	日本	
2018/09/03	ガス栓(LPGガス用)	2018/08/12	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、油よけの一部が焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	日本	
2018/09/03	パソコン	2018/08/18	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/09/03	パソコン	2018/08/10	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/09/03	パソコン	2018/07/31	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		青森県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/09/03	パソコン	2018/08/17	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		長野県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/09/03	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2018/09/03	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2018/09/03	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/09/03	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		秋田県	中国	
2018/09/03	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2018/09/03	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/09/03	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2018/09/03	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		青森県	中国	
2018/09/03	エアコン 【電気冷房機】	2018/08/21	エアコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	日本	
2018/09/03	エアコン室外機 【電気冷房機】	2018/08/29	使用中のエアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	日本	
2018/09/03	ACアダプター(携帯電話用) 【直流電源装置】	2018/07/28	携帯電話機(スマートフォン)を充電中、ACアダプター付近から異臭がして、コネクタ部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		広島県	フィリピン	
2018/09/03	車いす	2018/08/16	車いすで走行中、座面下部にあるパイプが破損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	
2018/09/04	電気こんろ(ラジエントヒーター式) 【電気こんろ】	確認中	電気こんろ付近から出火し、周辺を焼損し、1人死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	福岡県	日本	
2018/09/04	パソコン	2018/08/22	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/09/04	パソコン	2018/08/24	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		三重県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/09/04	パソコン	2018/08/28	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/09/04	パソコン	2018/08/30	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	エプソンダイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/09/04	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/08/13	モバイルバッテリー付近から発煙して周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	
2018/09/04	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/08/19	ネット通販で購入した充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	中国	
2018/09/04	充電器(携帯電話用、非接触式)	2018/08/22	携帯電話機(スマートフォン)を充電中の充電器が発熱し、手に火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	兵庫県	中国	
2018/09/04	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/08/09	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、発煙して周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	中国	
2018/09/04	電気掃除機(充電式)	2018/08/16	ネット通販で購入した掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/09/05	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	2018/08/18	当該製品を使用中、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	高木産業(株)(現 パーパス(株)) TP-SQ160C-1
2018/09/05	電気冷蔵庫	2018/08/18	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	シャープ(株) SJ-WA35C 12/04/16に社告。
2018/09/05	温水洗浄便座	2018/08/17	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	(株)INAX(現 (株)LIXIL) DV-115A
2018/09/05	扇風機	2018/07/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	燦坤日本電器(株) TSK-F1202R
2018/09/05	冷風機	2018/08/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	燦坤日本電器(株) TK-AC07R
2018/09/05	リチウム蓄電池	2018/08/19	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	ニチコン(株) ESS-U2M1
2018/09/05	スピーカー(天井埋込式)	2018/08/17	店舗で天井に設置されていた当該製品が落下し、負傷した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	
2018/09/05	システムキッチン(吊り戸棚)	2018/08/02	壁面に設置されていた当該製品が落下し、使用者に当たり、顔を負傷した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	日本	
2018/09/05	エアコン	2018/08/01	当該製品及び建物1棟を全焼、10棟を類焼する火災が発生し、2名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	千葉県	日本	
2018/09/05	掃除機(自走式、充電式)	2018/08/21	掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2018/09/05	自転車	2018/06/30	自転車で走行中、チェーンが切れて転倒し、負傷した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	富山県	中国	
2018/09/05	エアコン(室外機)【電気冷房機】	2018/08/22	使用中のエアコン室外機付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	日本	
2018/09/05	ガスこんろ(都市ガス用)【ガスこんろ】	2018/08/07	使用中のガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		新潟県	日本	
2018/09/06	超音波洗浄機【超音波洗浄機】	2018/07/07	超音波洗浄機を使用中、異音がして、異臭がした。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2018/09/06	ACアダプター(携帯電話用)【直流電源装置】	2018/05/13	携帯電話機(スマートフォン)を充電中、ACアダプターのコネクター部が発熱していた。原因を調査中。	製品破損		福岡県	フィリピン	
2018/09/06	ACアダプター(携帯電話用)【直流電源装置】	2018/07/14	携帯電話機(スマートフォン)を充電中、ACアダプターのコネクター部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	フィリピン	
2018/09/07	懐中電灯(充電式)	不明	懐中電灯を充電後にACアダプターをコンセントからはずそうとしたところ、外郭ケースが破損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066