

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年9月9日から9月15日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/09/10	石油温風暖房機	2018/08/28	作業場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		青森県	中国	(株)ナカトミ SH-175EX
2018/09/10	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2018/06/10	当該製品及び周辺を破損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	(株)ノーリツ GQ-2037WS-T
2018/09/10	扇風機	2018/07/25	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	日本	三洋電機(株) EF-8EF
2018/09/10	ACアダプター(スマートフォン用)	2018/08/06	当該製品を延長コードに接続し、USBケーブルを使用して携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品を溶融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	ラディウス(株) ((株)大創産業ブランド) JAN:45491316 20658 1.0A holiday
2018/09/10	エアコン(室外機)	2018/08/15	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	三菱電機(株)(ブラザー工業(株)ブランド) RA-105
2018/09/10	充電器(草刈機用)	2018/08/11	当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2018/09/10	携帯電話機(スマートフォン)	2018/08/05	当該製品をズボンの後ろポケットに入れていたところ、当該製品が発熱、発火し、臀部に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害	重傷	京都府	中国	
2018/09/10	調光器	確認中	商業施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2018/09/10	アルカリ乾電池	2018/06/14	当該製品を他社製の散布器に装填し使用していたところ、当該製品から液漏れが発生し、背中に火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	鳥取県	日本	
2018/09/10	電気掃除機(充電式、スティック型)	2018/07/27	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2018/09/10	発電機(カセットボンベ式、携帯型)	2018/07/25	当該製品に装着した他社製のカセットボンベが破裂する火災が発生し、1名が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	軽傷	岡山県	日本	
2018/09/10	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2018/07/16	冷蔵庫付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛媛県	日本	シャープ(株) SJ-E30B 12/04/16に社告。
2018/09/10	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)【直流電源装置】	2018/07/30	モバイルバッテリーが発熱し、パッケージが溶融した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	
2018/09/10	電気送風機 【送風機】	2018/08/24	ネット通販で購入した電気送風機付近から出火し、建物1棟を全焼、隣接する建物2棟を類焼し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	三重県	中国	
2018/09/10	エアコン 【電気冷房機】	2018/08/19	使用中のエアコンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	タイ	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/09/10	映像録画装置(ドライブレコーダー)	2018/08/14	ネット通販で購入した車内設置の映像録画装置付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	台湾	
2018/09/10	電子レンジ【電子レンジ】	2018/09/09	電子レンジから発煙し、庫内を焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2018/09/10	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/07/22	ガスこんろを使用中、異音がして、点火つまみが溶融し、機器内部の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/09/11	配線器具(延長コード)【マルチタップ】	2018/07/20	延長コードのマルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	中国	
2018/09/11	電気オーブンレンジ【電子レンジ】	2018/08/28	電気オーブンレンジを使用中、電源プラグの根元付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		山口県	日本	
2018/09/11	電磁調理器(卓上型)【電磁誘導加熱式調理器】	2018/08/26	使用中の電磁調理器から発煙した。原因を調査中。	製品破損		三重県	中国	
2018/09/11	エアコン【電気冷房機】	2018/08/07	窓用エアコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	
2018/09/11	浴室換気乾燥暖房機【電気乾燥機】	2018/08/24	使用中の浴室換気乾燥暖房機付近から火花が出て、機器の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2018/09/11	食器(コップ、金属製)	2018/08/22	コップをスポンジで洗浄していたところ、エッジ部分で小指に切り傷を負った。原因を調査中。		軽傷	富山県	日本	
2018/09/12	ノートパソコン	2018/08/28	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		新潟県	中国	レノボ・ジャパン(株) 59426326
2018/09/12	リチウム電池内蔵充電器	2018/08/28	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	ティ・アール・エイ(株) CHE-045
2018/09/12	エアコン(室外機)	2018/08/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	(株)富士通ゼネラル AO-280NE7
2018/09/12	自転車	2018/07/19	当該製品で走行中、フロントフォークが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	
2018/09/12	携帯電話機(スマートフォン)	2018/07/25	宿泊施設で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	中国	
2018/09/12	カセットこんろ用ガスボンベ	2018/08/14	カセットこんろ用ガスボンベを温めていたところ、爆発して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	確認中	
2018/09/12	傘(晴雨兼用)	不明	傘の生地針が混入していた。原因を調査中。			不明	中国	
2018/09/12	傘(晴雨兼用)	不明	傘の生地針が混入していた。原因を調査中。			不明	中国	
2018/09/13	LEDヘッドライト(充電式)	2018/09/02	LEDヘッドライトを車内で充電中、異音がしてバッテリー付近から発火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	不明	
2018/09/13	スチームアイロン【電気アイロン】	2018/08/22	スチームアイロンの取っ手部を持って持ち上げたところ、取っ手が破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	フランス	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/09/13	配線器具(延長コード) 【その他の差込み接続器】	2018/08/24	延長コードを使用中、異臭がし、マルチタップが焦げた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	韓国	
2018/09/13	ガスふろがま用バーナー(LPガス用) 【液化石油ガス用ふろがま用バーナー】	2018/09/02	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異常着火し、1人が火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	日本	
2018/09/13	除湿乾燥機 【電気乾燥機】	2018/08/30	ネット通販で購入した除湿乾燥機を使用中、異臭がし、発煙した。原因を調査中。			神奈川県	中国	
2018/09/13	換気扇【換気扇】	2018/08/15	換気扇付近から出火して、周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	宮城県	日本	
2018/09/13	ガスふろがま(LPガス用、BF式) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2018/09/05	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異常着火し、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2018/09/14	乾電池(マンガン単4形)	2018/07/29	乾電池を鞆に入れていたところ、火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	中国	
2018/09/14	電気こんろ(ラジエントヒーター式) 【電気こんろ】	2018/05/13	電気こんろの上に置いていた布巾が焼損し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066