

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年10月14日から10月20日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/10/15	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2018/10/02	宿泊施設で当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	(株)ノーリツ GQ-3210WZ-FF-2
2018/10/15	携帯電話機	2018/09/01	充電中の携帯電話機(スマートフォン)から異音が生じ、発煙してテーブルが焦げた。原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	韓国	
2018/10/15	パソコン周辺機器(スイッチングハブ)	2018/08/24	スイッチングハブから発煙した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	
2018/10/16	バッテリーパック(リチウムイオン、ノートパソコン用) 【リチウムイオン蓄電池】	2018/09/21	ノートパソコンのバッテリーパックが破裂し、机に穴が空いた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2018/10/16	LEDヘッドライト(リチウムイオンバッテリー、充電式)	2018/09/30	ネット通販で購入した充電中のLEDヘッドライト付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2018/10/16	両手なべ(ステンレス製)	2018/03/08	両手なべの側面が割れた。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2018/10/16	照明器具(センサーライト) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/04	使用中のセンサーライトから出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2018/10/16	ガストーチ	2018/10/13	ガストーチを点火したところ、ボンベ接続部付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		滋賀県	日本	
2018/10/17	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/10/08	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	(株)パロマ工業 恵那工場(現(株)パロマ) PA-N70B-R
2018/10/17	照明器具	2018/09/28	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのかわ、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2018/10/17	スチームクリーナー	2018/08/27	使用者(80歳代)が当該製品を使用中、当該製品の持ち手内部が破損して蒸気が漏れ、右手に火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	ドイツ	
2018/10/17	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2018/10/01	工場で当該製品内部を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	日本	
2018/10/17	電気ジャー炊飯器(IH式) 【電気がま】	2018/10/07	ネット通販で購入した電気ジャー炊飯器付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		長崎県	日本	
2018/10/17	水槽用ヒーター 【観賞魚用ヒーター】	2018/09/28	水槽用ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/10/17	ブースター 【テレビジョン受信機用ブースター】	2018/09/04	ブースター付近から異音が生じ、火が出て、周辺が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	日本	
2018/10/18	システムキッチン (吊戸棚)	2018/07/27	システムキッチンの吊戸棚が落下し、周辺を破損して、左耳に裂傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	北海道	日本	
2018/10/18	照明器具(天井つり下げ型) 【その他の白熱電灯器具】	2018/09/21	ネット通販で購入した照明器具を点灯したところ、火花が出た。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	不明	
2018/10/18	子守帯	2018/09/20	ファスナーの切断部が、内側生地から飛び出していた。原因を調査中。			兵庫県	中国	(株)西松屋チェーンBCBY01 18/10/16に社告。
2018/10/19	土なべ	2017/11/12	土なべで調理中、異音が生じ、底に亀裂が入った。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	(株)キントー アクセ土鍋L((株)フランフランブランド) 17/12/14に社告。
2018/10/19	土なべ	2017/11/22	ネット通販で購入した土なべの底に亀裂が入った。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	(株)キントー アクセ土鍋S((株)フランフランブランド) 17/12/14に社告。
2018/10/19	土なべ	不明	土なべの底に亀裂が入った。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	(株)キントー アクセ土鍋S((株)フランフランブランド) 17/12/14に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066