

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年12月9日から12月15日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/12/10	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2018/11/22	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	日本	(株)ノーリツ GQ-162AW-T
2018/12/10	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/11/25	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	パロマ工業(株)(現(株)パロマ) IC-350NF-L
2018/12/10	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/11/28	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	(株)パロマ IC-36KWA-R
2018/12/10	石油温風暖房機(開放式)	2018/11/21	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		茨城県	日本	(株)コロナ FH-S323DX
2018/12/10	石油給湯機	2018/11/24	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮したことにより器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して火災に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		熊本県	日本	TOTO(株)(製造:東陶ユプロ(株)(解散)) RPH32K(ネボン(株)ブランド:型式UR320) 02/10/24に社告。
2018/12/10	折りたたみ椅子	2018/11/03	当該製品に着座中、当該製品が破損し、転倒、左足を負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	ベトナム	イケア・ジャパン(株) 00204926
2018/12/10	美顔器	2018/11/21	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長崎県	中国	
2018/12/10	電動工具(ドライバ、充電式)	2018/11/09	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品の充電器及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	中国	
2018/12/10	電動車いす(ジョイスティック形)	2018/11/14	当該製品を使用中、車両に接触し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	台湾	
2018/12/10	乳幼児用リクライニング椅子	2018/11/09	乳児(1か月)が当該製品を使用中、死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	東京都	中国	
2018/12/10	除湿機	2018/10/07	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		群馬県	マレーシア	
2018/12/10	自転車	2018/11/16	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2018/12/10	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2018/11/26	洗面化粧台を使用中、照明スイッチ付近を焼損した。原因を調査中。	製品破損		佐賀県	日本	
2018/12/10	太陽光発電器(接続ユニット)	不明	太陽光発電器の接続ユニットの一部が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/12/10	カセットこんろ用ガスボンベ	2018/10/19	カセットこんろの点火作業を繰り返したところ、異常着火して、火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	韓国	
2018/12/11	ノートパソコン	2018/11/23	パソコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2018/12/11	ガス給湯器(都市ガス用、開放式) 【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2018/10/27	ガス給湯器から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	日本	
2018/12/11	石油こんろ	2018/11/18	石油こんろ付近から出火して、住宅を全焼し、1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	奈良県	日本	
2018/12/11	電磁調理器(卓上型) 【電磁誘導加熱式調理器】	2018/11/24	電磁調理器付近から異音が生じ、コネクター部分から火花が出た。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2018/12/12	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/11/15	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	(株)ハーマン DG3123(TOTO (株)ブランド:型式 KNMG063F)
2018/12/12	屋外式(RF式)ガス給湯器(都市ガス用)	2018/11/27	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		沖縄県	日本	リンナイ(株) RUX-1606WX
2018/12/12	電気温水器	2018/11/28	商業施設のトイレで異臭が生じたため確認すると、当該製品内部を溶融する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	(株)INAX(現 (株)LIXIL) EHPN-CA4S1
2018/12/12	電気ストーブ	2018/11/22	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2018/12/12	扉(浴室用折戸)	2018/09/29	子供(9歳)が浴室から出る際に、当該製品の枠に左足をぶつけ負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	熊本県	日本	
2018/12/12	食器乾燥機	2018/11/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2018/12/12	スチームアイロン	2018/11/22	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2018/12/12	エアコン(室外機)	2018/11/27	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2018/12/12	除雪機(歩行型)	2018/11/24	倉庫で当該製品を起動中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		青森県	日本	
2018/12/12	電動歩行車	2018/10/11	施設で当該製品を使用中、転倒し、側腹部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	日本	
2018/12/12	配線器具(延長コード) 【延長コードセット】	2018/11/27	延長コードを使用中、差込みプラグ付近から出火し、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2018/12/12	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2018/09/13	太陽光発電器のパワーコンディショナーから発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	
2018/12/13	石油ファンヒーター(開放式) 【石油ストーブ】 【温風暖房機】	2018/11/19	石油ファンヒーター付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/12/13	携帯電話機	2018/09/18	携帯電話機を使用中、突然異音がして、聴覚障害を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	日本	
2018/12/13	携帯電話機	2018/10/28	携帯電話機を使用中、突然異音がして、聴覚障害を負った。原因を調査中。		軽傷	宮城県	日本	
2018/12/14	配線器具(延長コード) 【コード】	2018/11/22	延長コード付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	日本	
2018/12/14	電気ストーブ(カーボンヒーター、遠赤外線式) 【電気ストーブ】	2018/12/08	カーボンヒーターから出火し、畳を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2018/12/14	電気こんろ(ラジエントヒーター式) 【電気こんろ】	2018/11/06	電気こんろの上に置いていた木製の板が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	日本	
2018/12/14	バッテリーパック (リチウムイオン、電動工具用)	2018/11/10	電動工具用のバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	確認中	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066