

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年12月23日から1月5日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/12/25	ガストーチ	2018/12/05	当該製品を点火したところ、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	新富士パーナー(株) ST-450S
2018/12/25	石油温風暖房機 (開放式)	2018/12/06	作業場で当該製品を使用中、当該製品を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		和歌山県	日本	シャープ(株) OK-P58SR
2018/12/25	電気式浴室換気 乾燥暖房機	2018/12/06	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	マックスシンワ(株) (現 マックス(株)) BS-57(システム) (株)ブランド:型式 RMEG002)
2018/12/25	電気毛布(敷毛 布)	2018/11/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	三洋電機(株) BS-13
2018/12/25	延長コード	2018/11/29	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2018/12/25	電動車いす(ジョイスティック形)	2018/12/07	当該製品を使用中、当該製品が分解し、転倒して臀部を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	台湾	
2018/12/25	電気ストーブ(カー ボンヒーター)	2018/12/01	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2018/12/25	テレビチューナー (地上デジタル用)	2018/12/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2018/12/25	ガスふろがま(LP ガス用、BF式、給 湯機能付) 【密閉燃焼式液化 石油ガス用パー ナー付ふろがま】	2018/10/03	ガスふろがまを点火したところ、異常着火し、足に火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	富山県	日本	
2018/12/25	迅速継手(都市ガス 用)	2018/10/29	ガスこんろを点火したところ、迅速継手付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		長野県	確認中	
2018/12/25	ガス栓(都市ガス 用)	2018/11/03	ガスこんろを点火したところ、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		東京都	確認中	
2018/12/25	ガス給湯器(都市 ガス用、開放式) 【開放燃焼式ガス 瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器の電池ボックス付近が焦げていた。原因を調査中。	製品破損		東京都	確認中	
2018/12/25	バッテリー(リチウ ムイオン)	2018/11/21	ネット通販で購入した充電電池付近から出火し、壁を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	中国	
2018/12/25	パソコン周辺機器 (ワイヤレスマウ ス)	2018/11/05	ワイヤレスマウスに装着した乾電池が過熱した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	三菱ケミカルメディ ア(株) 18/12/17に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/12/25	パソコン周辺機器 (ワイヤレスマウス)	2018/10/22	ワイヤレスマウスに装着した乾電池が過熱した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	同上。
2018/12/25	パソコン周辺機器 (ワイヤレスマウス)	2018/10/23	ワイヤレスマウスに装着した乾電池が過熱した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上。
2018/12/25	パソコン周辺機器 (ワイヤレスマウス)	2018/10/24	ワイヤレスマウスに装着した乾電池が過熱した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	同上。
2018/12/25	パソコン周辺機器 (ワイヤレスマウス)	2018/10/24	ワイヤレスマウスに装着した乾電池が過熱した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上。
2018/12/25	パソコン周辺機器 (ワイヤレスマウス)	2018/10/31	ワイヤレスマウスに装着した乾電池が過熱した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上。
2018/12/25	パソコン周辺機器 (ワイヤレスマウス)	2018/10/31	ワイヤレスマウスに装着した乾電池が過熱した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	同上。
2018/12/25	パソコン周辺機器 (ワイヤレスマウス)	2018/11/13	ワイヤレスマウスに装着した乾電池が過熱した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上。
2018/12/25	パソコン周辺機器 (ワイヤレスマウス)	2018/11/14	ワイヤレスマウスに装着した乾電池が過熱した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上。
2018/12/25	配線器具(延長コード) 【マルチタップ】	2018/11/26	延長コードを使用中、マルチタップの根元が断線し、カセットテープレコーダーが破損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	(株)セリア 494787970146 0(1m 3口) 15/09/24に社告。
2018/12/26	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/09/15	モバイルバッテリー付近から異音が生じ、鞆を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		群馬県	中国	
2018/12/26	運動器具(ルームランナー)	2018/12/01	ネット通販で購入したルームランナーを使用中、突然最大速度で作動し、止まらなくなった。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	
2018/12/26	はしご(アルミ製、伸縮式)	2018/12/11	使用中のはしごが倒れて転倒し、階段踏板を破損して、打撲を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	宮崎県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		岐阜県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		三重県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	2018/10/10	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		和歌山県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		沖縄県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		宮城県	中国	
2018/12/26	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	不明	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2018/12/26	草刈機	2018/11/25	使用中の草刈機から火が出て衣類を焼損し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	埼玉県	日本	
2018/12/27	石油給湯機付ふろがま	2018/12/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		茨城県	日本	(株)コロナ UKB-3300TXA(M)
2018/12/27	半密閉式(FE式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2018/12/14	施設で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。現在、原因を調査中。		軽傷(CO中毒)	大阪府	日本	(株)ノーリツ GQ-5021WZD-F
2018/12/27	電気カーペット	2018/11/27	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	ワタナベ工業(株) WA-203S 15/05/14に社告。
2018/12/27	液晶テレビ	2018/12/14	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	シャープ(株) LC-60W7
2018/12/27	発電機(携帯型)	確認中	工事現場で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により5名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		軽傷(CO中毒)	東京都	日本	
2018/12/27	換気扇(床下用)	2018/11/24	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	台湾	
2018/12/27	食器洗い乾燥機	2018/12/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	日本	
2018/12/27	ACアダプター(ノートパソコン用) 【直流電源装置】	2018/11/24	ノートパソコン用のACアダプターから火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		岐阜県	中国	
2018/12/27	電気温風機(蓄熱式) 【電気温風機】	2018/12/14	電気温風機を使用中、配線部から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	不明	
2018/12/27	パソコン(マザーボード)	2018/11/28	ネット通販で購入したマザーボード付近から発火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	ベトナム	
2018/12/27	浴槽用手すり	2018/11/29	浴室内の手すりを使用したところ、手すりが外れ、転倒して負傷した。原因を調査中。		軽傷	兵庫県	台湾	
2018/12/27	迅速継手(都市ガス用)	2018/12/15	ガストーブを使用したところ、迅速継手付近から火が出て、ストーブの一部が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	確認中	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/12/27	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2018/12/08	冷蔵庫付近から出火して、住宅を全焼し、2人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	広島県	不明	
2018/12/27	ガス炊飯器(都市ガス用)	2018/11/01	ガス炊飯器を使用中、内部から発火し、機器の一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2018/12/27	ガスこまろ(LPガス用)	2018/11/02	ガスこまろを点火したところ、火が出た。原因を調査中。	製品破損		沖縄県	日本	
2018/12/27	ガスふろがま(LPガス用、RF式) 【屋外式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2018/10/22	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異常着火して周辺を破損した。原因を調査中。	拡大被害		山梨県	日本	
2018/12/27	ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2018/10/25	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異常着火し、ケーシングが変形した原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2018/12/27	ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2018/10/28	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異常着火し、ケーシングが変形した原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/12/27	ガスふろがま(LPガス用、FF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2018/11/26	使用中のガスふろがま付近から発煙した。原因を調査中。			和歌山県	日本	
2018/12/28	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2018/12/16	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異音が生じ、浴室のタイルが破損した。原因を調査中。	拡大被害		京都府	日本	
2018/12/28	電気ストーブ(カーボンヒーター) 【電気ストーブ】	2018/12/18	使用中のカーボンヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	不明	
2018/12/28	ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2018/12/15	ガスふろがまの点火操作をしたところ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		山梨県	日本	
2018/12/28	ガス給湯器(都市ガス用、RF式) 【屋外式ガス瞬間湯沸器】	不明	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2019/01/04	液晶テレビ	2018/11/13	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	東芝映像ソリューション(株) 50Z810X
2019/01/04	運動器具(EMS機器)	2018/10/03	当該製品を使用中、右膝を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	宮城県	中国	
2019/01/04	エアコン(室外機)	2018/12/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2019/01/04	ガス漏れ警報器	2018/11/19	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2019/01/04	衣類(下着、女性用)	2018/12/03	当該製品を着用していたところ、低温の飲み物が腕にかけ火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	確認中	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/01/04	電気冷蔵庫	2018/12/15	当該製品内部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		新潟県	日本	
2019/01/04	携帯電話機(スマートフォン)	2018/12/07	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	ベトナム	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.jiko.nite.go.jp/php/jiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066