

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年1月20日から1月26日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/01/21	自転車	2018/12/13	当該製品で走行中、フレームが破断し、転倒、胸部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	中国	
2019/01/21	エアコン(室外機)	2019/01/03	異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2019/01/21	脚立(はしご兼用、アルミニウム合金製)	2018/12/30	当該製品をはしごとして使用中、転落し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	中国	
2019/01/21	電気ストーブ(温風機能付)	2018/12/26	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	中国	
2019/01/21	ガスホース(都市ガス用)	2019/01/05	ガスこんろを使用中、ガスホース付近から火が出て、ガスこんろを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	確認中	
2019/01/21	ガス栓(都市ガス用)	2019/01/07	ガス栓付近から異臭がしたため、マッチの火を近づけたところ引火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	確認中	
2019/01/21	ガス給湯器(都市ガス用、開放式) 【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2018/12/24	ガス給湯器の電池ボックス付近が焦げていた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	確認中	
2019/01/21	ガスふろがま(LPガス用、CF式) 【半密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2018/12/21	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異常着火して顔に火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	茨城県	確認中	
2019/01/21	電気ストーブ(カーボンヒーター、遠赤外線式) 【電気ストーブ】	2018/12/29	使用中の電気ストーブから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2019/01/21	ガスふろがま(LPガス用、FF式) 【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2018/07/31	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異常着火し、浴室のタイルが破損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	日本	
2019/01/21	ガス栓(都市ガス用)	2019/01/04	ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		京都府	確認中	
2019/01/21	ガス栓(都市ガス用)	2018/12/31	ガス給湯器を点火したところ、ガス栓付近から火が出て、ガス栓キャップが焼損した。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	日本	
2019/01/21	迅速継手(都市ガス用)	2019/01/04	ガスこんろを使用中、迅速継手付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2019/01/21	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/01/22	靴(ルームシューズ)	2018/11/26	ルームシューズを使用中、階段で転倒し、打撲を負った。原因を調査中。		軽傷	群馬県	中国	
2019/01/22	配線器具(延長コード) 【マルチタップ】	2019/01/14	延長コードのマルチタップの根元から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		岐阜県	中国	(株)セリア 494787970146 0(1m 3口) 15/09/24に社告。
2019/01/22	スチームアイロン 【電気アイロン】	2018/12/06	使用中のスチームアイロンから熱湯が漏れ、足に火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	京都府	中国	
2019/01/22	バッテリーパック (リチウムイオン、 ノートパソコン用) 【リチウムイオン蓄電池】	2018/12/30	バッテリーパック付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	日本	
2019/01/22	電気ストーブ(遠赤外線式) 【電気ストーブ】	2019/01/11	電気ストーブ付近から出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛媛県	日本	
2019/01/22	電気ストーブ(遠赤外線式) 【電気ストーブ】	2019/01/12	使用中の電気ストーブから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	日本	
2019/01/22	ガス漏れ警報器 【液化石油ガス用 ガス漏れ警報器】	2019/01/08	ガス漏れ警報器付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		福岡県	日本	
2019/01/22	リレーボックス(電気床暖房器用)	2018/12/27	電気床暖房器用のリレーボックスから火花が出た。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	
2019/01/23	石油ふろがま	2019/01/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	(株)長府製作所 CK-5
2019/01/23	石油温風暖房機 (開放式)	2018/12/28	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	日本	ダイニチ工業(株) FW-322E
2019/01/23	石油ストーブ(開放式)	2018/12/31	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	日本	(株)トヨトミ RS-W290
2019/01/23	ノートパソコン	2019/01/10	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ノートパソコンのバッテリーパックの製造上の不具合により、バッテリーパック内のリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook R731/B 16/11/10に社告。
2019/01/23	エアコン(室外機)	2018/12/30	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	タイ	
2019/01/23	シュレッダー	2018/12/10	事務所で当該製品で細断中、左手指が巻き込まれ、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2019/01/23	電気ポンプ(井戸用)	2019/01/08	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	日本	
2019/01/23	リチウム電池内蔵充電器	2019/01/06	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2019/01/23	眼鏡フレーム	2018/11/14	当該製品を使用していたところ、鼻パッドの接触部分に皮膚炎を発症した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/01/23	石油ストーブ(開放式)	2018/12/22	石油ストーブを使用中、異臭がし、異音がして出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		島根県	日本	
2019/01/23	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥式便器】 【電気便座】	2018/12/27	使用中の温水洗浄便座から火が出た。原因を調査中。	製品破損		茨城県	日本	
2019/01/23	電気こんろ(ラジエントヒーター式) 【電気こんろ】	2019/01/02	電気こんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	
2019/01/23	石油ストーブ(開放式) 【石油ストーブ】	2019/01/20	石油ストーブに点火したところ、異常燃焼し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	日本	
2019/01/24	石油ファンヒーター(開放式) 【石油ストーブ】 【温風暖房機】	2019/01/02	石油ファンヒーターから出火し、周辺を焼損して、2人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	京都府	日本	
2019/01/24	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2018/12/07	ネット通販で購入した充電中のモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2019/01/24	電気冷温水給湯器 【電気湯沸器】 【電気冷水機】	2019/01/12	ウォーターサーバー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2019/01/24	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2019/01/11	充電中のモバイルバッテリーから出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	中国	
2019/01/25	ペット用ヒーター 【その他の採暖用電熱器具】	2018/11/25	ネット通販で購入した使用中のペット用ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	中国	
2019/01/25	容器(耐熱ガラス製)	2018/04/05	通信販売で購入したガラス容器を持ち上げたところ、底部が割れ、手に裂傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	確認中	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066