

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年1月27日から2月2日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/01/28	ガスこんろ(都市ガス用)	2019/01/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	兵庫県	日本	(株)パロマ PA-E18F
2019/01/28	石油ふろがま	2019/01/02	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岩手県	日本	(株)長府製作所 JPK-N3 07/07/27に社告。
2019/01/28	除湿乾燥機	2019/01/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		佐賀県	中国	松下エコシステムズ(株)(現 パナソニックエコシステムズ(株)) F-YZA60(推定)
2019/01/28	液晶テレビ	2019/01/02	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	(株)東芝(現 東芝映像ソリューション(株)) 47Z8
2019/01/28	電気衣類乾燥機	2018/12/24	当該製品を使用中、当該製品内部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		山形県	日本	(株)東芝(現 東芝ライフスタイル(株)) ED-D600
2019/01/28	電気こんろ	2019/01/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えたものと考えられる。	拡大被害(火災)		東京都	日本	松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))(株)日立ハウステックブランド) HK-1103又はHK-1102((株)日立ハウステック製ミニキッチン「KM-903D」に組み込まれたもの) 08/02/29に社告。
2019/01/28	エアコン	2019/01/10	寮で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	日本	三洋電機(株) SAP-285KAR
2019/01/28	コンセント	2018/11/30	当該製品にマルチタップを接続していたところ、当該製品及び周辺を溶融する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	日本	神保電器(株) 1328
2019/01/28	電気あんか	2019/01/07	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	ベトナム	(株)広電 KSF151-PC
2019/01/28	調光器	2018/11/26	飲食店の倉庫で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	タイ	
2019/01/28	電気こんろ	2018/12/24	当該製品の上に置かれていた可燃物を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	日本	
2019/01/28	延長コード	2018/05/29	作業場で当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	日本	
2019/01/28	発電機(携帯型)	2019/01/04	船舶を焼損する火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		不明	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/01/28	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2019/01/12	ヘアドライヤーを使用中、コンセント付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	タイ	
2019/01/28	電気ジャー炊飯器 (IH式) 【電気がま】	2019/01/02	電気ジャー炊飯器を使用中、底部が溶融し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	日本	
2019/01/28	電力モニター(太陽光発電システム用)	2019/01/04	ネット通販で購入した電力モニターを太陽光発電器に接続したところ、電力モニター付近から出火した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/04/27	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/05/21	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、シーリングライトが割れた。原因を調査中。	拡大被害		和歌山県	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/05/28	炭酸水製造機を使用していたところ、ボトルが破裂してチャージユニットとガスカートリッジが飛び、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/06/21	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、唇が切れた。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	京都府	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/07/13	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		宮城県	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/07/30	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/08/03	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/08/03	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		新潟県	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/08/10	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		広島県	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/08/30	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/09/25	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、吊戸棚に傷につき、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2019/01/28	炭酸水製造機	2018/09/28	炭酸水製造機を使用していたところ、チャージユニットとガスカートリッジが飛び、天井に穴が開いた。原因を調査中。	拡大被害		香川県	中国	
2019/01/28	電気毛布(掛敷毛布) 【電気毛布】	2018/12/21	電気毛布を使用していたところ、足に低温火傷を負った。原因を調査中。		軽傷	大阪府	不明	
2019/01/28	カラーテレビ(液晶) 【テレビジョン受信機】	2019/01/02	テレビを使用中、機器背面から出火し、壁を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2019/01/28	ボタン電池(リチウム一次電池)	2018/11/28	ボタン電池を保管していたところ、出火し、建物を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/01/28	除雪機(歩行型)	2018/12/29	除雪機を使用中、扉との間に挟まれ、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	長野県	日本	
2019/01/29	パソコン	2019/01/24	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		徳島県	日本	エプソンドイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/01/29	パソコン	2018/12/18	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		佐賀県	日本	エプソンドイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/01/29	パソコン	2019/01/21	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	日本	エプソンドイレクト(株) PT110E 15/06/29に社告。
2019/01/29	石油ストーブ(密閉式、床暖房機能付)	2019/01/22	使用中の石油ストーブから異音が生じ、発火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	日本	
2019/01/29	眼鏡(フレーム)	確認中	眼鏡を使用したところ、先セルの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	兵庫県	日本	
2019/01/29	携帯電話機	2019/01/19	携帯電話機(スマートフォン)付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		熊本県	中国	
2019/01/29	電気ストーブ【電気ストーブ】	2019/01/10	電気ストーブ付近から出火し、住宅を全焼して、1人死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	滋賀県	中国	
2019/01/29	照明器具(シーリングライト、LED)【エル・イー・ディー・電灯器具】	2018/11/20	使用中のシーリングライトから発煙した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	
2019/01/29	乳幼児用いす(木製、テーブル付)	2019/01/03	幼児がいすを使用中、座面が外れて、転落した。原因を調査中。			京都府	中国	
2019/01/29	冷温風機【電気冷風機】【電気温風機】	2018/12/12	使用中の冷温風機付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2019/01/30	屋外式ガス給湯暖房機(都市ガス用)	2018/12/30	当該製品の内部部品を熔融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	リンナイ(株) RUFH-V2403AA(東京ガス(株)ブランド:型式IT4203ARS2AW3QU)
2019/01/30	石油温風暖房機(開放式)	2019/01/06	当該製品及び建物1棟を全焼、2棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		群馬県	日本	ダイニチ工業(株) FW-3718LS
2019/01/30	石油温風暖房機(開放式)	2019/01/03	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		群馬県	日本	ダイニチ工業(株) FW-322E
2019/01/30	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2019/01/16	異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	(株)ノーリツ GQ-101W(東京ガス(株)ブランド:型式NR-510RFW)
2019/01/30	液晶テレビ	2018/12/26	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	韓国	LG電子ジャパン(株)(現 LG Electronics Japan(株)) 49UH6100
2019/01/30	ノートパソコン	2019/01/15	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook R731/B

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/01/30	物干し(室内用)	2018/12/24	当該製品を組み立てていたところ、右指を可動部に挟み、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	広島県	台湾	
2019/01/30	電子レンジ	2018/10/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2019/01/30	加湿器(ハイブリッド式)	2018/12/16	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	韓国	
2019/01/30	浄水器	2019/01/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	アメリカ	
2019/01/30	ガス給湯器(LPGガス用、RF式) 【屋外式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	2019/01/17	ガス給湯器から異音が生じ、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		鹿児島県	日本	
2019/01/30	携帯発電機 【携帯発電機】	2019/01/19	使用中の携帯発電機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2019/01/30	配線器具(延長コード) 【マルチタップ】	2019/01/20	延長コードのマルチタップの根元が断線し、周辺を焼損した。原因を調査中。	製品破損		鹿児島県	中国	(株)セリア 494787970146 0(1m 3口) 15/09/24に社告。
2019/01/31	電気ストーブ(カーボンヒーター) 【電気ストーブ】	2019/01/27	使用中の電気ストーブから出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		三重県	中国	
2019/01/31	配線器具(コンセント) 【コンセント】	2019/01/14	配線器具を壁コンセントから抜いたところ、火花が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	確認中	
2019/01/31	スチームアイロン 【電気アイロン】	確認中	スチームアイロンのスタンドの一部が溶融し、カーペットが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		京都府	中国	
2019/02/01	電気グリルなべ 【電気なべ】	2019/01/09	電気グリルなべを使用中、温度調節パネル付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	中国	
2019/02/01	石油給湯機	2019/01/28	使用中の石油給湯機から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		福井県	日本	
2019/02/01	携帯電話機	2018/12/13	携帯電話機(スマートフォン)が発熱して、出火し、棚が焦げた。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066