

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成31年3月31日から4月6日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

| 事故受付日 | 品名 | 事故発生日 | 事故通知内容及びNITEの調査状況 | 被害状況 | | 事故発生場所 | 原産国 | 備考 |
|------------|---|------------|--|--------------|------|--------|--------|--|
| | | | | 物的被害 | 人的被害 | | | |
| 2019/04/01 | 電気衣類乾燥機 | 2019/02/28 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 東京都 | スウェーデン | (株)ツナシマ商事 7705 |
| 2019/04/01 | 電気毛布(敷毛布) | 2019/02/14 | 病院で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | 死亡 | 長野県 | 日本 | |
| 2019/04/01 | 充電器 | 2019/02/11 | 当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 愛知県 | 中国 | |
| 2019/04/01 | リチウム電池内蔵充電器 | 2018/07/02 | 当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 神奈川県 | 中国 | |
| 2019/04/01 | エアコン(室外機) | 2018/06/12 | 火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 三重県 | 中国 | |
| 2019/04/01 | 配線器具(延長コード) 【差込みプラグ】 | 確認中 | 差込みプラグ付近から火花が出た。原因を調査中。 | 製品破損 | | 愛知県 | 中国 | |
| 2019/04/01 | 眼鏡(フレーム) | 2018/08/15 | 眼鏡を使用したところ、先セルの接触部分に皮膚炎を発症した。原因を調査中。 | | 軽傷 | 愛知県 | 不明 | |
| 2019/04/02 | ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】 | 不明 | ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。 | 製品破損 | | 茨城県 | 日本 | |
| 2019/04/02 | カラーテレビ(ブラウン管) 【テレビジョン受信機】 | 2019/03/22 | 使用中のカラーテレビ付近から出火した。原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 鳥取県 | 日本 | |
| 2019/04/03 | ガスこんろ(LPガス用) | 2019/01/02 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | 死亡 | 高知県 | 日本 | (株)ハーマン LW2243T |
| 2019/04/03 | 石油温風暖房機(開放式) | 2019/03/14 | 当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に戻す際に灯油がこぼれて引火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 福井県 | 日本 | ダイニチ工業(株) FW-3070E |
| 2019/04/03 | 除雪機(歩行型) | 2019/02/10 | 当該製品を起動したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 青森県 | 日本 | ヤナセ産業機器販売(株) 810HST 07/11/06に社告。 |
| 2019/04/03 | 温水式浴室換気乾燥暖房機 | 2019/03/02 | 当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 神奈川県 | 日本 | (株)ノーリツ BDV-4102WKN (東京ガス(株)ブランド;型式FBD-4101BUSK) |
| 2019/04/03 | リチウム電池内蔵充電器 | 2016/11/16 | 電車内で当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 大阪府 | 中国 | (株)イデアル 型式不明 |
| 2019/04/03 | 電気ストーブ(オイルヒーター) | 2019/02/07 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 東京都 | イタリア | デロンギ・ジャパン(株) HR031015EC |

| 事故受付日 | 品名 | 事故発生日 | 事故通知内容及びNITEの調査状況 | 被害状況 | | 事故発生場所 | 原産国 | 備考 |
|------------|--|------------|---|--------------|------|--------|--------|--|
| | | | | 物的被害 | 人的被害 | | | |
| 2019/04/03 | 照明器具 | 2018/08/31 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 埼玉県 | 日本 | 三洋電機(株) KC-C7039 |
| 2019/04/03 | 電気給湯機(ヒートポンプ式) | 2019/01/11 | 当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 熊本県 | 日本 | |
| 2019/04/03 | 電気掃除機(充電式、スティック型) | 2019/03/17 | 当該製品を充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 東京都 | マレーシア | |
| 2019/04/03 | 温水洗浄便座 | 2018/04/25 | 店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 山口県 | 日本 | |
| 2019/04/03 | リチウム電池内蔵充電器(喫煙具用) | 2019/03/15 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 大阪府 | マレーシア | |
| 2019/04/03 | 電気シェーバー | 2018/05/20 | 当該製品を延長コードに接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 北海道 | 中国 | |
| 2019/04/03 | コンセント付温室 | 2019/03/18 | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 兵庫県 | 日本 | |
| 2019/04/03 | 温水洗浄便座 | 2019/03/20 | 当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損 (火災) | | 愛知県 | 日本 | |
| 2019/04/03 | 電気ストーブ(ハロゲンヒーター) | 2019/03/05 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 茨城県 | 中国 | |
| 2019/04/03 | 石油給湯機 | 2019/01/28 | 石油給湯機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 沖縄県 | 不明 | |
| 2019/04/03 | パソコン | 2019/03/13 | パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 福井県 | 日本 | エプソンダイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。 |
| 2019/04/03 | 電気毛布(敷毛布) 【電気敷布】 | 2018/12/25 | 使用中の電気毛布付近から出火して、周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | 軽傷 | 岐阜県 | インドネシア | |
| 2019/04/03 | 配線器具(コンセント) 【コンセント】 | 不明 | コンセントの差し込み口が焦げていた。原因を調査中。 | 製品破損 | | 東京都 | 日本 | |
| 2019/04/03 | エアコン室外機 【電気冷房機】 | 2019/03/09 | エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 愛知県 | 日本 | |
| 2019/04/03 | ガスオープン(都市ガス用、ビルトイン型) | 2018/10/31 | ガスオープンを点火したところ、火が出て、発煙した。原因を調査中。 | 製品破損 | | 千葉県 | 日本 | |
| 2019/04/04 | バッテリーパック(リチウムイオン、ノートパソコン用) 【リチウムイオン蓄電池】 | 2019/03/05 | 中古で購入したノートパソコンを充電中、バッテリーパックから火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 | | 千葉県 | 日本 | |
| 2019/04/04 | エアコン室外機 【電気冷房機】 | 2019/02/10 | エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 東京都 | 中国 | |
| 2019/04/04 | 電気ストーブ(遠赤外線式) 【電気ストーブ】 | 2019/03/01 | 電気ストーブを使用しようとしたところ、電源プラグ付近から火が出た。原因を調査中。 | 製品破損 | | 大阪府 | 中国 | |
| 2019/04/05 | 電気洗濯機(乾燥機付、ドラム式) 【電気洗濯機】 | 2019/02/22 | 使用中の電気洗濯機から出火し、洗濯物を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害 (火災) | | 埼玉県 | 中国 | |

| 事故受付日 | 品名 | 事故発生日 | 事故通知内容及びNITEの調査状況 | 被害状況 | | 事故発生場所 | 原産国 | 備考 |
|------------|----------------------------------|------------|--|----------|------|--------|-----|----|
| | | | | 物的被害 | 人的被害 | | | |
| 2019/04/05 | 電気オープン【電気天火】 | 2019/03/12 | 通信販売で購入した使用中の電気オープンから火が出た。原因を調査中。 | 製品破損 | | 神奈川県 | 中国 | |
| 2019/04/05 | 照明器具(ダウンライト、LED)【エル・イー・ディー・電灯器具】 | 2019/02/15 | ダウンライト付近から異臭がし、内部が焼損していた。原因を調査中。 | 製品破損(火災) | | 東京都 | 日本 | |
| 2019/04/05 | カラーテレビ(ブラウン管)【テレビジョン受信機】 | 2019/03/25 | 使用中のカラーテレビから出火して、周辺を焼損し、火傷を負った。原因を調査中。 | 拡大被害(火災) | 軽傷 | 大阪府 | 不明 | |
| 2019/04/05 | 電気加熱装置(マントルヒーター) | 2019/03/12 | マントルヒーター付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。 | 拡大被害(火災) | | 大阪府 | 日本 | |

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066