

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2019年5月26日から6月1日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/05/27	自転車	2018/12/09	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	
2019/05/27	リチウム電池内蔵充電器	2019/04/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2019/05/27	ウォーターベッド	2019/05/08	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	日本	
2019/05/27	テレビ(ブラウン管型)	2019/04/28	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	日本	
2019/05/27	電気冷蔵庫	2019/04/29	建物4棟を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	福島県	日本	
2019/05/27	オーブントースター	2019/05/02	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2019/05/27	チェーンソー	2019/04/20	当該製品を使用中、建物3棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岩手県	スウェーデン	
2019/05/27	チェーンソー	2019/04/20	当該製品を使用中、建物3棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岩手県	スウェーデン	
2019/05/27	エアコン	2019/05/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	神奈川県	中国	
2019/05/27	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)	2019/05/12	当該製品を充電器で充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		青森県	中国	
2019/05/27	充電器(草刈機用)	2019/05/12	当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		青森県	中国	
2019/05/27	自転車	2019/05/09	当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、頭部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	北海道	中国	
2019/05/27	パソコン	2019/05/12	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	日本	エプソンダイレクト(株)PT100E 15/06/29に社告。
2019/05/27	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)	2019/04/11	使用中のガスこんろが異常燃焼し、内部配線の一部が焦げた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2019/05/27	迅速継手(都市ガス用)	2019/05/15	ブンゼンバーナーを使用中、迅速継手付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/05/27	除湿乾燥機 【電気乾燥機】	2019/03/30	使用中の除湿乾燥機付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2019/05/27	照明器具(ソーラー充電式、屋外用)	2019/03/03	通信販売で購入した照明器具付近から異音が生じ、破損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/01/24	電気ストーブのスイッチを入れたところ発煙して異臭が生じ、故障した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	(株)イデアインターナショナル BOE048 19/05/23に社告。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/02/08	電気ストーブのスイッチを入れたところ故障した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/02/13	電気ストーブのスイッチを入れたところ故障した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/02/19	電気ストーブのスイッチを入れたところ発煙して異臭が生じ、故障した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/02/22	電気ストーブのスイッチを入れたところ故障した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/03/11	電気ストーブのスイッチを入れたところ異臭が生じ、故障した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/03/14	電気ストーブのスイッチを入れたところ発煙して異臭が生じ、故障した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/03/19	電気ストーブのスイッチを入れたところ発煙して異臭が生じ、故障した。原因を調査中。	製品破損		京都府	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/03/20	電気ストーブのスイッチを入れたところ異臭が生じ、故障した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/03/26	電気ストーブのスイッチを入れたところ発煙して異臭が生じ、故障した。原因を調査中。	製品破損		京都府	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/04/01	電気ストーブのスイッチを入れたところ故障した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/04/01	電気ストーブのスイッチを入れたところ故障した。原因を調査中。	製品破損		岡山県	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/04/09	電気ストーブのスイッチを入れたところ発煙して異臭が生じ、故障した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/04/10	電気ストーブのスイッチを入れたところ故障した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/04/18	電気ストーブのスイッチを入れたところ故障した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	同上。
2019/05/27	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2019/04/23	電気ストーブのスイッチを入れたところ発煙して異臭が生じ、故障した。原因を調査中。	製品破損		広島県	中国	同上。
2019/05/28	石油ストーブ(密閉式) 【石油ストーブ】	2019/04/29	石油ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	不明	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2019/05/28	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2019/05/18	冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2019/05/28	バッテリーパック (リチウムイオン、 電動工具用) 【リチウムイオン蓄電池】	2018/12/20	バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2019/05/28	照明器具(ソー ラー充電式、屋外 用)	2019/04/16	使用中の照明器具が破裂した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2019/05/28	照明器具(ソー ラー充電式、屋外 用)	2019/05/02	使用中の照明器具が破裂した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	
2019/05/28	照明器具(ソー ラー充電式、屋外 用)	2019/05/03	使用中の照明器具が破裂した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	中国	
2019/05/28	照明器具(ソー ラー充電式、屋外 用)	確認中	使用中の照明器具が破裂した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2019/05/28	照明器具(ソー ラー充電式、屋外 用)	2019/05/08	使用中の照明器具が破裂し、飛散した破片で足に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	千葉県	中国	
2019/05/28	簡易ガスライター (圧電式) 【ライター】	2019/04/12	使用後のライターをサイドボードに置いていたところ、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2019/05/29	屋外式(RF式)ガス 瞬間湯沸器(都 市ガス用)	2019/04/27	当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	日本	パーパス(株) GS-H2000W-1
2019/05/29	ノートパソコン	2019/05/15	事務所で火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)東芝(現 Dyn abook(株)) dynabook R731 /C
2019/05/29	デスクトップパソ コン	2019/05/06	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のハードディスクドライブ用電源コネクターの絶縁性能の劣化により、異臭・発煙に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	日本	エプソンダイレクト (株) PT100E 15/06/29に社告。
2019/05/29	階段移動用リフト	2019/04/23	当該製品を使用中、搭乗者(80歳代)が転落し、病院に搬送後、入院中に死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	神奈川県	ドイツ	
2019/05/29	リチウム電池内蔵 充電器	2019/05/01	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2019/05/29	電気こたつ 【電気こたつ】	2019/04/09	電気こたつ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	不明	
2019/05/29	石油ファンヒーター (開放式) 【石油ストーブ】 【温風暖房機】	2019/04/07	使用中の石油ファンヒーター付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	日本	
2019/05/29	カセットこんろ【カー トリッジガスこんろ】	2019/05/07	通信販売で購入したカセットこんろを使用中、ボンベ付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		京都府	中国	
2019/05/30	配線器具(延長 コード) 【マルチタップ】	2019/04/20	延長コードのマルチタップの根元が断線し、火が出て、じゅうたんを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		滋賀県	中国	(株)セリア 494787970146 0(1m 3口) 15/09/24に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066