

差込不足のソケットからガスが漏れ引火

事故の概要


【事例】

ガス栓にソケットを接続してガスこんろを使用中、ソケット及び周辺を焼損する火災が発生した。

事故の原因

【事例】

ソケットがガス栓に適切に接続されておらず、隙間からガスが漏れ、こんろの火が引火したものと考えられる。使用者はソケットがガス栓に引っかかっていたため、適切に接続されていると誤解していた。



nite再現映像



事故防止のために

- ◆ソケットは、ゴミなどが付着していないことを確認し、カチッと音がするまでしっかりと差し込んだ上で容易に外れないことを確認してください。
- ◆ゴム管が置台にあたり曲がる場合は、ゴム管の長さやソケットの形状を適切なものを選んでください。