

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年6月15日から6月21日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/06/16	ACアダプター(ノートパソコン用)	2025/06/03	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) PA1750-04 18/06/22に社告。
2025/06/16	ポータブルDVDプレーヤー	2025/05/22	当該製品を充電後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2025/06/16	発電機(携帯型)	2025/06/04	作業場で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2025/06/16	照明器具	2024/08/07	事務所で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	チェコ	
2025/06/16	オーブントースター	2025/01/13	発煙に気付き確認すると、庫内の食品を焼損し、当該製品を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	中国	
2025/06/16	電子レンジ	2025/06/01	当該製品の電源プラグ及びコンセントを溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	タイ	
2025/06/16	リチウム電池内蔵充電器	2025/05/30	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/06/16	リチウム電池内蔵充電器	2025/05/02	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2025/06/16	リチウム電池内蔵充電器	2025/05/02	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/06/16	携帯電話機(スマートフォン)	2025/04/13	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	中国	
2025/06/16	電気ストーブ(パネルヒーター)	2025/03/16	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	中国	
2025/06/16	電子レンジ	2025/06/02	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	日本	
2025/06/16	はしご兼用脚立(アルミ製)	2025/06/05	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	中国	
2025/06/16	はしご兼用脚立(アルミ製)	2025/05/13	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	京都府	中国	
2025/06/16	運動器具(EMS機器)	2025/03/25	EMS機器を使用したところ、EMS機器との接触部分に皮膚障害を発生した。原因を調査中。		軽傷	神奈川県	中国	
2025/06/16	ガス栓(LPガス用)	2025/04/00	ガス栓付近からガスが漏れた。原因を調査中。			不明	日本	
2025/06/18	石油給湯機付ふろがま	0000/00/00	死亡した住人が浴室で発見され、現場に当該製品があった。当該製品との因果関係も含め、現在、原因を調査中。		死亡	北海道	日本	(株)トヨトミ BSF-3112(FF)
2025/06/18	電気シェーバー	2025/05/09	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行なったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A 25/05/21に社告。
2025/06/18	電動アシスト自転車	2025/05/30	当該製品のバッテリーを充電中、異音とともにバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)	軽傷	神奈川県	日本	ブリヂストンサイクル(株) HL6C37 22/04/05に社告。
2025/06/18	換気扇(床下用)	2025/06/02	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		鳥取県	日本	
2025/06/18	電気炊飯器	2025/05/30	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/06/18	太陽電池モジュール (太陽光発電システム用)	2025/06/04	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2025/06/18	掃除機(サイクロン 式)【電気掃除機】	2025/06/11	ネット通販で購入した掃除機を使用中、掃除機付近から火が出て周辺を 焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	愛媛県	中国	
2025/06/18	インターホン【インター ホン】	2025/05/23	インターホン付近から異臭がした。原因を調査中。	製品破損		北海道	ベトナム	
2025/06/19	タブレット端末	2025/06/03	タブレット端末付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	
2025/06/19	ノートパソコン	2025/06/09	ノートパソコンを使用中、バッテリーパック付近から発煙し、火が出た。原 因を調査中。	製品破損		不明	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。