

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年8月31日から9月6日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/09/01	カセットこいろう	2025/08/12	当該製品のごとくの上に炭を置いた状態で加熱中、ガスボンベが破裂する火災が発生し、2名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	日本	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) CB-AP-7(岩谷産業(株)ブランド)
2025/09/01	高圧洗浄機(充電式)	2025/08/17	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2025/09/01	電気掃除機(充電式)	2025/07/00	当該製品を充電中、充電状態を示すLED周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2025/09/01	電気冷凍庫	2025/08/14	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	デンマーク	
2025/09/01	電気掃除機(充電式)	2025/06/24	飲食店で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/09/01	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2025/08/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	フィリピン	
2025/09/01	電気掃除機(自走式)	2025/06/29	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	
2025/09/01	電気洗濯機	2025/08/12	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/09/01	エアコン	2025/08/16	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	日本	
2025/09/01	ノートパソコン	2025/08/18	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/09/01	扇風機	2025/08/04	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2025/09/01	電気洗濯乾燥機	2025/08/08	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		奈良県	中国	
2025/09/01	エアコン	2025/08/15	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2025/09/01	エアコン	2025/08/06	異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	日本	
2025/09/01	除湿乾燥機	2025/08/09	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	中国	
2025/09/01	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/08/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、3名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	東京都	中国	
2025/09/01	扇風機(卓上用)【扇風機】	2025/08/16	扇風機付近から火が出て、指に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	台湾	
2025/09/01	エアコン室外機【電気冷房機】	2025/07/08	エアコン室外機が破損し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	静岡県	中国	
2025/09/03	エアコン	2025/08/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	島根県	タイ	三菱重工業(株)(現 三菱重工業サーマルシステムズ(株)) SRKS40E1G2-W 18/01/11に社告。
2025/09/03	ノートパソコン	2025/08/19	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に付属の一部のACアダプターについて、製造上の不具合により、DCプラグ部の絶縁性能が低下し、異常発熱して発火したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株)) dynabook R741/D 18/06/22に社告。
2025/09/03	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/08/19	事務所で当該製品を机の上に置いていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	中国	(株)オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 24/11/15に社告。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/09/03	電気掃除機(充電式、スティック型)	2025/07/07	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		千葉県	中国	
2025/09/03	ヘアアイロン	2025/08/14	当該製品に延長コードを接続して使用中、当該製品の電源プラグと延長コードとの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	タイ	
2025/09/03	電気冷蔵庫	2025/08/19	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		高知県	日本	
2025/09/03	電気洗濯機	2025/08/16	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/09/03	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/00	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2025/09/03	ヘアドライヤー	2025/08/21	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部から発火する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	奈良県	韓国	
2025/09/03	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/07/29	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/09/03	扇風機	2025/07/25	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	台湾	
2025/09/03	照明器具(充電式)	2024/06/03	当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/09/03	電動アシスト自転車	2025/08/17	屋外の敷地で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岡山県	日本	
2025/09/03	テレビゲーム機	2025/07/28	当該製品を充電中、当該製品の内部(コネクタ)を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/09/03	除湿乾燥機	2025/08/06	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	中国	
2025/09/03	扇風機(充電式、携帯型)	2025/08/05	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/09/03	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/18	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		広島県	中国	
2025/09/03	冷暖風機(除湿機能付)【電気冷風機】【電気温風機】	2025/08/28	ネット通販で購入した冷暖風機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2025/09/03	ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	2025/08/18	ガスふろがまを点火したところ、爆発して、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		山梨県	不明	
2025/09/03	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/08/20	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2025/09/05	バッテリーパック(リチウムポリマー、小型無人機用)	2025/08/15	トラックで走行中、荷台に置いていた小型無人機用バッテリーパック付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		広島県	不明	
2025/09/05	配線器具(延長コード)【マルチタップ】	2025/07/08	延長コード付近から火花が出て、壁が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	中国	(株)セリア 4947879701460(1m 3口) 15/09/24に社告。
2025/09/05	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	2025/07/25	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	中国	ヤマハ(株) PA-300C 21/08/25に社告。
2025/09/05	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	0000/00/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	ヤマハ(株) PA-300C 20/06/18に社告。
2025/09/05	ACアダプター(楽器用)【直流電源装置】	0000/00/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		和歌山県	中国	同上

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/iikojoohou/information/index>。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。