

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年10月5日から10月11日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/10/06	カセットこんろ	2025/08/23	学校のグラウンドで当該製品に他社製のカセットボンベを装着して点火したところ、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	日本	タイガー魔法瓶(株) CKQ-A350
2025/10/06	電動アシスト自転車	2025/08/25	当該製品のバッテリーを充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、電池パックの不具合により、発火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	ヤマハ発動機(株) PA20KXL 22/04/05に社告。
2025/10/06	高圧洗浄機(充電式)	2025/09/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2025/10/06	接続箱(太陽光発電システム用)	2025/08/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	日本	
2025/10/06	LEDランプ(電球型)	2025/08/30	店舗で当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/10/06	電動工具(ブローアール)	2025/08/24	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2025/10/06	リチウム電池内蔵充電器	2025/09/19	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2025/10/06	電気ストーブ(パネルヒーター)	2025/05/28	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2025/10/06	脚立(はしご兼用、アルミニウム合金製)	2025/09/03	作業場で当該製品を使用中、脚部が折れ、転落、負傷した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2025/10/06	食品乾燥機	2025/07/25	当該製品の電源を入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	中国	
2025/10/06	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/30	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2025/10/06	リチウム電池内蔵充電器	2025/06/11	事業所で当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/10/06	電気掃除機(充電式)	2025/09/22	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2025/10/06	電動アシスト自転車	2025/08/22	子供(6歳)を当該製品に乗せて走行中、転倒し、子供が左腕を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	奈良県	日本	
2025/10/06	電気冷凍庫	2025/09/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2025/10/06	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2025/09/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	フィリピン	
2025/10/06	インターホン【インターホン】	2025/08/18	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		山口県	ベトナム	パナソニック システム ネットワークス(株)(現 パナソニック エンター テインメント&コミュニケー ション(株)) VL-MV20X 21/12/01に社告。
2025/10/07	電気かみそり(充電式)	2025/09/22	電気かみそりの充電用差し込み口が焼損し、火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	日本	
2025/10/07	迅速継手(都市ガス用)	2025/09/02	ガスこんろの点火操作を繰り返したところ、迅速継手付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2025/10/07	電磁調理器(ビルトイン型、ラジエントヒーター付、ロースター付)【電磁誘導加熱式調理器】	2025/07/26	電磁調理器で調理中の天ぷら鍋から出火して周辺を焼損し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	岡山県	マレーシア	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/10/07	ディスペンサー(電池式、ソーブ用)	2025/09/09	ディスペンサー付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	
2025/10/08	カセットこんろ	2025/08/16	当該製品に他社製のカセットボンベを装着して点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		京都府	日本	コヤマエアソール工業(株)(倒産)(象印マホービン(株)ブランド)GLV-26(象印マホービン(株)ブランド)
2025/10/08	電気こんろ	2025/09/13	学校で当該製品の上に置いていた可燃物を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物などが燃えたものと考えられる。	拡大被害(火災)		北海道	日本	富士工業(株)(サンウエーブ工業(株)ブランド)SBE-2G(組み込み先のキッチンメーカーは不明)(サンウエーブ工業(株)ブランド)07/07/03に社告。
2025/10/08	電気シェーバー	2025/09/15	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		長野県	日本	パナソニック(株)ES-PV3A25/05/21に社告。
2025/10/08	高圧洗浄機(充電式)	0000/00/00	車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害(火災)		長野県	中国	(株)サイン・ハウスSWU-125/08/04に社告。
2025/10/08	容器(樹脂製)	2025/07/07	当該製品に入っていたお湯を捨てようとしたところ、右手指に火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	徳島県	日本	
2025/10/08	スピーカー(マイク付、充電式)	2025/07/31	飲食店で当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/10/08	リチウム電池内蔵充電器	2025/09/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/10/08	高圧洗浄機(充電式)	2025/08/11	当該製品のバッテリーを他社製のACアダプターで充電中、異音に気付く確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2025/10/08	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/14	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/10/08	照明器具	2024/11/05	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	日本	
2025/10/08	電気やかん【電気湯沸器】	2025/08/28	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火花が出て、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		京都府	中国	(株)グループセブジャパンKO7201JP25/09/16に社告。
2025/10/08	自転車(折り畳み式)	2025/06/30	通信販売で購入した自転車で走行中、フレームが折損して転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	茨城県	中国	
2025/10/08	バッテリーバック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/04/03	充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーバック付近から異臭がして、機器の一部を焼損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	
2025/10/08	照明器具(投光器、充電式)	2025/09/08	通信販売で購入した照明器具を充電中、照明器具が爆発し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	中国	
2025/10/08	ガスふろがま(LPガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式液化石油ガス用バーナー付ふろがま】	0000/00/00	ガスふろがまのフロントカバーと浴槽が変形していた。原因を調査中。	拡大被害		福岡県	日本	
2025/10/10	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/10/01	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2025/10/10	ガストーチ	2025/08/22	ネット通販で購入したガストーチを点火したところ、ボンベ接続部付近から出火し、軽傷を負った。	製品破損(火災)	軽傷	広島県	中国	
2025/10/10	ガストーチ	2025/09/23	ネット通販で購入したガストーチ付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	大阪府	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。