

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年11月9日から11月15日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

| 事故受付日      | 品 名                                | 事故発生日      | 事故通知内容及びNITEの調査状況                                                                                                                                                                        | 被害状況         |      | 事故発生場所 | 生産地   | 備考                                      |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------|-----------------------------------------|
|            |                                    |            |                                                                                                                                                                                          | 物的被害         | 人的被害 |        |       |                                         |
| 2025/11/10 | 開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)                  | 2025/10/17 | 異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                      | 製品破損<br>(火災) |      | 岡山県    | 日本    | (株)パロマ<br>PH-55V-2                      |
| 2025/11/10 | リチウム電池内蔵充電器                        | 2025/10/03 | 事務所で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。                                                                                                                                        | 拡大被害<br>(火災) |      | 東京都    | 中国    | アンカー・ジャパン(株)<br>A1257<br>25/06/26に社告。   |
| 2025/11/10 | パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)             | 2025/10/21 | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                                          | 製品破損<br>(火災) |      | 高知県    | 日本    |                                         |
| 2025/11/10 | 電気炊飯器                              | 2025/10/29 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                                 | 製品破損<br>(火災) |      | 広島県    | 中国    |                                         |
| 2025/11/10 | 電気掃除機(充電式、スティック型)                  | 2025/07/31 | 当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                                         | 製品破損<br>(火災) |      | 埼玉県    | 中国    |                                         |
| 2025/11/10 | エアコン(室外機)                          | 2025/10/17 | 発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                        | 拡大被害<br>(火災) |      | 大阪府    | 日本    |                                         |
| 2025/11/10 | 電動アシスト自転車                          | 2025/10/13 | 建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                                 | 拡大被害<br>(火災) |      | 岡山県    | 日本    |                                         |
| 2025/11/10 | LEDネックライト(リチウムポリマー、充電式)            | 2025/00/00 | 当該製品に他社製の充電ケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                         | 製品破損<br>(火災) |      | 山口県    | 中国    |                                         |
| 2025/11/10 | リチウム電池内蔵充電器                        | 2025/10/14 | 異音及び異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                    | 拡大被害<br>(火災) |      | 神奈川県   | 中国    |                                         |
| 2025/11/10 | 電気湯沸器                              | 2025/10/29 | 店舗で当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 中国    |                                         |
| 2025/11/10 | ガス給湯器(都市ガス用、RF式、暖房機能付)【屋外式ガス瞬間湯沸器】 | 2025/10/06 | ガス給湯器の機器の一部が焼損した。原因を調査中。                                                                                                                                                                 | 製品破損         |      | 愛知県    | 不明    |                                         |
| 2025/11/10 | モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】     | 2025/10/26 | 充電中のモバイルバッテリー付近から異音が生じ出火し、周辺を破損した。原因を調査中。                                                                                                                                                | 拡大被害<br>(火災) |      | 愛知県    | 中国    |                                         |
| 2025/11/12 | 迅速継手(都市ガス用)                        | 2025/10/29 | 当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                        | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 日本    | (株)ハーマン<br>JG2000                       |
| 2025/11/12 | 電気シェーバー                            | 2025/10/25 | 当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、異臭が生じたため確認すると、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。 | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 日本    | パナソニック(株)<br>ES-PV3A<br>25/05/21に社告。    |
| 2025/11/12 | 電気シェーバー                            | 2025/10/25 | 当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。                 | 製品破損<br>(火災) |      | 神奈川県   | 日本    | 同上                                      |
| 2025/11/12 | 電気シェーバー                            | 2025/10/17 | 当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。        | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 日本    | パナソニック(株)<br>ES-PV3A                    |
| 2025/11/12 | 自転車                                | 2025/10/19 | 店舗の駐輪場で当該製品をこぎ始めたところ、ハンドルがロックし、転倒、左足指を負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車 で、後輪錠の摺動不全などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。                                                           | 製品破損         | 重傷   | 愛知県    | 日本    | ブリヂストンサイクル(株)<br>L263TP<br>19/06/24に社告。 |
| 2025/11/12 | ヘアドライヤー                            | 2025/10/24 | 店舗で当該製品を使用中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                    | 拡大被害<br>(火災) |      | 埼玉県    | 日本    |                                         |
| 2025/11/12 | DVDレコーダー(ビデオ一体型)                   | 2024/12/30 | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの<br>か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                                  | 拡大被害<br>(火災) |      | 埼玉県    | マレーシア |                                         |
| 2025/11/12 | リチウム電池内蔵充電器                        | 2025/08/08 | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                                                                          | 製品破損<br>(火災) |      | 大阪府    | 中国    |                                         |

| 事故受付日      | 品 名                                 | 事故発生日      | 事故通知内容及びNITEの調査状況                                                                 | 被害状況     |      | 事故発生場所 | 生産地  | 備考                                                                          |
|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            |                                     |            |                                                                                   | 物的被害     | 人的被害 |        |      |                                                                             |
| 2025/11/12 | 電気掃除機(自走式)                          | 2025/09/01 | 当該製品を充電中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。       | 拡大被害(火災) |      | 東京都    | 中国   |                                                                             |
| 2025/11/12 | 電動草刈機(充電式)                          | 2025/09/21 | 当該製品を使用中、当該製品のシャフトが根元接合部で折れ、回転した刈刃が左足のすねに当たり、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 製品破損     | 重傷   | 岩手県    | 中国   |                                                                             |
| 2025/11/12 | ポータブルDVDプレーヤー                       | 2025/09/29 | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                  | 製品破損(火災) |      | 東京都    | ベトナム |                                                                             |
| 2025/11/12 | リチウム電池内蔵充電器                         | 2025/10/10 | 異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。              | 拡大被害(火災) |      | 大阪府    | 不明   |                                                                             |
| 2025/11/12 | ノートパソコン                             | 2025/02/22 | 当該製品の電源を入れたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                  | 製品破損(火災) |      | 千葉県    | 韓国   |                                                                             |
| 2025/11/12 | 接続ケーブル(太陽光発電システム用)                  | 2025/10/27 | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                  | 製品破損(火災) |      | 鹿児島県   | 日本   |                                                                             |
| 2025/11/12 | インターホン【インターホン】                      | 2025/09/11 | インターホンから発煙した。原因を調査中。                                                              | 製品破損     |      | 大阪府    | ベトナム | パナソニック システムネットワークス(株)(現パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株))VL-MV25X 21/12/01に社告。 |
| 2025/11/12 | インターホン【インターホン】                      | 2025/09/09 | インターホンから発煙した。原因を調査中。                                                              | 製品破損     |      | 東京都    | ベトナム | 同上                                                                          |
| 2025/11/12 | 電気かみそり(充電式)                         | 2025/10/13 | 電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。                                                    | 製品破損     |      | 兵庫県    | 日本   |                                                                             |
| 2025/11/12 | 電気かみそり(充電式)                         | 2025/10/08 | 電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。                                                    | 製品破損     |      | 大阪府    | 日本   |                                                                             |
| 2025/11/12 | 電気かみそり(充電式)                         | 2025/10/07 | 電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。                                                    | 製品破損     |      | 山形県    | 日本   |                                                                             |
| 2025/11/12 | 電気かみそり(充電式)                         | 2025/10/16 | 電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。                                                    | 製品破損     |      | 鹿児島県   | 日本   |                                                                             |
| 2025/11/12 | 電気かみそり(充電式)                         | 2025/10/19 | 電気かみそりの充電用差し込み口が焼損していた。原因を調査中。                                                    | 製品破損     |      | 埼玉県    | 日本   |                                                                             |
| 2025/11/12 | ガス給湯器(LPガス用、RF式)【屋外式液化石油ガス用瞬間湯沸器】   | 2025/11/02 | 使用中のガス給湯器付近から異音が生じ、フロントカバー及びその周辺が変形した。原因を調査中。                                     | 拡大被害     |      | 栃木県    | 日本   |                                                                             |
| 2025/11/13 | エアコン室外機【電気冷房機】                      | 2025/08/01 | エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。                                                    | 拡大被害(火災) |      | 東京都    | 中国   |                                                                             |
| 2025/11/13 | タブレット端末                             | 2025/10/19 | 充電中のタブレット端末付近から出火して周辺を焼損し、火傷を負った。原因を調査中。                                          | 拡大被害(火災) | 軽傷   | 岡山県    | 中国   |                                                                             |
| 2025/11/13 | バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】 | 2025/09/01 | 電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。                                              | 拡大被害(火災) |      | 愛知県    | 中国   |                                                                             |

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.h>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。