

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年12月14日から12月20日までの受け付け分)をお知らせします。
 以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
 また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況 物的被害 人的被害	事故発生場所	生産地	備考
2025/12/15	石油ストーブ(開放式)	2025/11/12	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	日本 (株)コロナ RX-2223Y
2025/12/15	ガストーチ	2025/11/29	当該製品にガスボンベを接続して点火したところ、当該製品とカセットボンベの接続部分から出火し、当該製品を溶融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国 (株)大創産業 4549892506253 20/10/23に社告。
2025/12/15	石油ストーブ(開放式)	2025/11/28	飲食店で当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		栃木県	日本 (株)コロナ RX-2924WY
2025/12/15	石油ストーブ(開放式)	2025/11/29	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	日本 (株)トヨミ RB-P25F
2025/12/15	電子レンジ	2025/10/25	歯科医院で当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因是、現在、調査中であるが、当該製品のドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	中国 (株)千石(岩谷産業(株) ブランド) IM-575(岩谷産業(株) ブランド) 03/09/02に社告。
2025/12/15	バッテリー(リチウムイオン)	2025/05/08	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国
2025/12/15	集じん機(充電式、ネイル用)	2025/10/18	店舗で当該製品を保管中、発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国
2025/12/15	電気給湯機(ヒートポンプ式)	2025/11/25	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本
2025/12/15	電気ストーブ	2025/11/19	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国
2025/12/15	電気ストーブ	2025/11/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛媛県	中国
2025/12/15	タブレット端末	2025/11/18	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国
2025/12/15	エアコン	2025/11/26	病院で火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本
2025/12/15	ベッド	2018/11/30	跳ね上げ式ベッドのサイドフレームと床板との間に腕を挟まれて負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	日本
2025/12/15	ベッド	2022/11/07	跳ね上げ式ベッドのサイドフレームと床板との間に腕を挟まれて負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本
2025/12/15	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/03	異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国
2025/12/15	コンセント付洗面化粧台	2025/11/30	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	日本
2025/12/16	いす(ガス昇降式、事務用、キャスター付)	2025/11/11	通信販売で購入したいすを組み立て中、ガスシリンダーが跳ねて、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	新潟県	台湾
2025/12/16	ガスふろバーナー(都市ガス用)【ガスふろバーナー】	2025/11/30	使用中のガスふろがま付近から火が出て、機器内部の一部を焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本
2025/12/16	空気清浄機(加湿機能付)【空気清浄機】	2025/12/08	使用中の空気清浄機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国
2025/12/16	電撃殺虫器【電撃殺虫器】	2025/11/26	ネット通販で購入した電撃殺虫器付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		香川県	不明
2025/12/17	電気シェーバー	2025/11/25	当該製品に他社製のUSBケーブル及びマルチタップを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因是、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電気の短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本 パナソニック(株) ES-PV3A 25/05/21に社告。
2025/12/17	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/12/03	当該製品を聴いていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因是、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電池の不具合により、充電ケースから発煙したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国 (株)オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 24/11/15に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/12/17	電気シェーバー	2025/11/03	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/12/17	電気シェーバー	2025/10/23	当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、当該製品から発煙し、USBケーブルの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2025/12/17	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/21	当該製品を靴に入れていたところ、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/12/17	カイロ(充電式)	2025/11/08	施設で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/12/17	リチウム電池内蔵充電器	2025/03/29	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/12/17	延長コード	2025/12/06	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/12/17	サウナ用ヒーター【サウナバス用電熱器】	2025/12/01	使用中のサウナ用ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	フィンランド	
2025/12/18	ガストーチ	2025/12/10	ネット通販で購入したガストーチを点火したところ、ポンベ接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	不明	
2025/12/18	排尿予測計測器(介護用)	2025/09/29	排尿予測計測器付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		広島県	日本	
2025/12/18	食器(スプーン、金属製)	2025/11/21	スプーンを使用中、スプーンのパリで口唇に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	石川県	中国	
2025/12/18	電気やかん【電気湯沸器】	2025/11/30	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火花が出て、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		熊本県	中国	(株)グループセブジャパン KO490AJP 25/09/16に社告。
2025/12/18	ガス給湯器(LPG用、RF式)【屋外式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	2025/12/04	ガス給湯器付近から異音がし、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		岐阜県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

をクリックしてください。

年度報告書については、

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068