

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年12月21日から2026年1月3日までの受け付け分)をお知らせします。
 以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
 また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/12/22	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	2025/12/09	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		大阪府	日本	(株)世田谷製作所((株)ハーマンブランド)TA-R137B((株)ハーマンブランド:品名YF702)07/04/19に社告。
2025/12/22	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2025/12/10	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		軽傷(CO中毒)	大阪府	日本	(株)ノーリツGQ-1637WS
2025/12/22	ノートパソコン	2025/11/28	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	(株)東芝(現 Dynabook(株))dynabook EX-/55LWHJ18/06/22に社告。
2025/12/22	リチウム電池内蔵充電器	2025/10/28	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	アンカーニ・ジャパン(株)A125725/06/26に社告。
2025/12/22	除湿機	2025/12/01	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生していく。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2025/12/22	リチウム電池内蔵充電器	2025/10/08	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/12/22	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/18	飲食店で当該製品を抱に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/12/22	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/08	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2025/12/22	照明器具	2025/10/04	当該製品を手に持っていたところ、誤って落とした当該製品のバーツが、使用者の右足指に当たり負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2025/12/22	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/10	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/12/22	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/02	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/12/22	取っ手(フライパン用、着脱式)	2025/08/07	当該製品を巻きしニコライパンで調理中、当該製品を持ってフライパンを移動させたところ、取っ手が外れ、内容物が左足首にかかり、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	神奈川県	フランス	
2025/12/22	エアコン(室外機)	2025/08/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	岐阜県	中国	
2025/12/22	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/11/08	公的施設で当該製品を保管中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		熊本県	中国	
2025/12/22	脚立(はしご兼用、アルミニウム合金製)	2025/12/08	作業現場で当該製品を使用中、バランスを崩し、転倒し、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2025/12/22	照明器具	2025/12/09	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2025/12/22	電気やかん【電気湯沸器】	2025/11/25	ネット通販で購入した電気やかんを使用中、電源プラグ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2025/12/22	自転車用ライト(LED、リチウムポリマー電池式)	2025/11/23	通信販売で購入した自転車用ライト付近から異音がして発煙し、溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2025/12/22	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/12/12	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	中国	
2025/12/22	ガスホース(都市ガス用、迅速継手付)	0000/00/00	ガス炊飯器を使用中、ガス栓とガスホースの接続部付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2025/12/22	リチウム蓄電池	2025/07/27	リチウム蓄電池が発熱し、損傷した。原因を調査中。	製品破損		三重県	アメリカ	
2025/12/24	除湿乾燥機	2025/11/08	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該事故の原因是、現在、調査中であるが、除湿ローターの回転がタイミングモータのギア欠けによって低下し、除湿ローターに吸着した香料などに含まれる有機物がヒーター熱で加熱されて発煙、発火に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	パナソニック エコシステムズ(株)F-YHGX12023/04/20に社告。
2025/12/24	ガス漏れ警報器	2025/10/24	店舗で当該製品を焼損し、当該製品に接続していた延長ケーブルのブレーカ部を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/12/24	携帯電話機(スマートフォン)	2025/12/04	事業所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/12/24	パネルヒーター	2025/12/04	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2025/12/24	リチウム電池内蔵充電器	2025/10/24	事務所で当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2025/12/24	電気冷温風機	2025/12/13	当該製品をテーブルタップに接続していたところ、当該製品の電源プラグとテーブルタップとの接続部、及びその周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	マレーシア	
2025/12/24	エアコン	2025/12/13	施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	日本	
2025/12/24	電熱マフラー(充電式)	2025/12/08	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		新潟県	中国	
2025/12/24	チェーンソー	2025/11/12	当該製品を車両の荷台に載せて走行中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	スウェーデン	
2025/12/24	チェーンソー	2025/11/12	当該製品を車両の荷台に載せて走行中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	スウェーデン	
2025/12/24	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/10/11	当該製品を車に載せて走行中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2025/12/24	マスク(使い捨て)	2025/08/00	マスクを使用したところ、顔に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		軽傷	不明	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

をクリックしてください。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課（TEL）06-6612-2068