

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年1月4日から1月10日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/05	スピーカー(充電式)	2025/09/19	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アンカー・ジャパン(株) A3102 24/04/04に社告。
2026/01/05	電気温風機(セラミックファンヒーター)	2025/12/15	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	(株)千石(小泉成器(株)ブランド) KCH-1233(小泉成器(株)ブランド) 16/01/20に社告。
2026/01/05	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2026/01/05	ノートパソコン	2025/12/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	
2026/01/05	電気蓄熱式湯たんぽ	2025/12/07	当該製品を蓄熱中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品 及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/01/05	電源ユニット(電気サ ウナバス用)	2025/12/07	異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。 当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	フィンランド	
2026/01/05	ラジオ(充電式、LED ライト付)	2025/12/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/01/05	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/01/05	リチウム電池内蔵充電器	2025/10/18	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2026/01/05	窓(引き違い窓)	2025/11/21	引き違い窓の窓枠のバリで、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	京都府	日本	
2026/01/05	バッテリーパック(リチ ウムイオン、電動バイク 用)	2025/12/17	充電中の電動バイク用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損し た。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/01/05	スピーカー(充電式)	2025/11/08	自動車内で使用中のスピーカー付近から出火した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2026/01/05	介護ベッド(電動式) 【その他の電気機械 器具付家具】	2025/11/13	介護ベッドを使用中、マットレスが脱落し、膝に軽傷を負った。原因を調 査中。		軽傷	千葉県	ベトナム	
2026/01/05	電気オープンレンジ (スチーム機能付) 【電子レンジ】	2025/10/31	使用中の電気オープンレンジから異臭が生じ、火が出た。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	不明	
2026/01/07	石油ストーブ(密閉 式)	2025/12/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品 に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	北海道	日本	(株)コロナ FF-6810PR
2026/01/07	石油ストーブ(開放 式)	2025/12/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品 に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	北海道	日本	(株)コロナ RX-2218Y
2026/01/07	スピーカー(マイク 付、充電式)	2025/10/31	事務所で当該製品を充電中、火災警報器が作動したため確認すると、 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査 中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アンカー・ジャパン(株) A3305 25/10/21に社告。
2026/01/07	電気式浴室換気乾燥 暖房機	2025/12/14	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/01/07	ウォーターサーバー	2025/12/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の 要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	韓国	
2026/01/07	エアコン(窓用)	2025/07/21	店舗で当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当 該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の設置状況を含め、現 在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		三重県	日本	
2026/01/07	コンセント	2025/10/08	当該製品にエアコンのプラグを接続していたところ、当該製品とエアコン の電源プラグとの接続部周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起 因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/07	タブレット端末	2025/08/23	当該製品に他社製の充電器を接続して充電中、当該製品から発煙し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/01/07	電気毛布(敷毛布)	2025/12/18	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の上に可燃物と羽布団が重ねて置かれていた使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	中国	
2026/01/07	照明器具	2025/12/15	当該製品を使用中、当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福岡県	中国	
2026/01/07	IH調理器(ビルトイン式)	2025/12/05	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		三重県	日本	
2026/01/07	ヘアドライヤー	2025/12/11	公共施設で当該製品の電源プラグとコンセントとの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	タイ	
2026/01/07	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/09	大学で当該製品に携帯電話機(スマートフォン)を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		高知県	中国	
2026/01/07	スピーカー(マイク付、充電式)	2025/11/21	当該製品にリチウム電池内蔵充電器を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2026/01/07	延長コード	2025/11/20	当該製品に電気製品を接続して使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	中国	
2026/01/07	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/11/21	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/01/07	電気冷蔵庫	2025/11/05	車両内で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/01/07	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/30	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	埼玉県	中国	
2026/01/07	温水洗浄便座	2025/12/12	当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		埼玉県	日本	
2026/01/07	折りたたみ椅子(レジャー用)	2025/10/09	キャンプ場で当該製品のフレームの先端に右足の脛が引っかかり、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	静岡県	中国	
2026/01/07	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/10	電車内で当該製品を鞆に入れていたところ、異音及び発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鹿児島県	中国	
2026/01/07	電気ケトル	2025/11/06	当該製品の電源を入れたところ、異音とともに当該製品のプラグ部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/01/07	ガスこんろ(LPガス用)【一般ガスこんろ】	2025/12/15	ガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	不明	
2026/01/07	ゴルフクラブ	2025/11/21	ゴルフクラブを使用中、折れたシャフトの一部が顔に当たり、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福岡県	日本	
2026/01/07	電気やかん【電気湯沸器】	2025/11/00	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から異音が生じ、火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		三重県	中国	(株)グループセブジャパン KO7208JP 25/09/16に社告。
2026/01/07	電気やかん【電気湯沸器】	2025/00/00	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火が出て、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	(株)グループセブジャパン KO630AJP 25/09/16に社告。
2026/01/07	電気やかん【電気湯沸器】	2025/12/19	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火花が出て、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		山形県	中国	(株)グループセブジャパン KO340176 25/09/16に社告。
2026/01/07	電気やかん【電気湯沸器】	2025/10/00	使用中の電気やかん付近から異音が生じ、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		熊本県	中国	(株)グループセブジャパン KO823AJP 25/09/16に社告。
2026/01/08	掃除機【電気掃除機】	2025/12/17	掃除機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	イタリア	
2026/01/08	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/09/10	電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、住宅兼倉庫を全焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	不明	
2026/01/08	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/12/25	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		鹿児島県	中国	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/08	バッテリーパック(リチウムイオン、電動アシスト自転車用)【リチウムイオン蓄電池】	2025/12/13	充電中の電動アシスト自転車用のバッテリーパック付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	愛知県	不明	
2026/01/09	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/09/07	充電中のモバイルバッテリーから異音が生じて破裂し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	不明	
2026/01/09	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/12/15	ネット通販で購入したモバイルバッテリーで携帯電話機(スマートフォン)を充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2026/01/09	配線器具(延長コード)【差込みプラグ】	2026/01/01	延長コードを使用中、差込みプラグ付近から火花が出た。原因を調査中。	製品破損		岐阜県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

年度報告書については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068