

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年4月12日から4月18日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/04/13	電気毛布(敷毛布)	2026/03/12	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		滋賀県	中国	(株)星テック 14080 25/04/18に社告。
2026/04/13	電気シェーバー	2026/03/24	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A 25/05/21に社告。
2026/04/13	ヘアドライヤー	2026/01/07	当該製品を使用中、当該製品の電源コード部を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	大阪府	中国	
2026/04/13	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/07	当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	中国	
2026/04/13	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/03/24	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2026/04/13	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	2026/02/08	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		新潟県	中国	
2026/04/13	ノートパソコン	2025/12/27	火災が発生し、現場に当該製品があり、1名が重傷、2名が軽傷を負った。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	重傷	北海道	日本	
2026/04/13	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/23	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2026/04/13	携帯電話機(スマートフォン)	2026/03/06	店舗で火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	中国	
2026/04/13	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/02/09	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛媛県	不明	
2026/04/15	電気シェーバー	2026/00/00	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV6A
2026/04/15	折りたたみベッド	2026/01/05	乳児(2か月)が当該製品の上でうつぶせの状態で見えられ、病院に搬送後、死亡が確認された。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		死亡	大阪府	中国	
2026/04/15	LEDランプ(電球型)	2026/03/07	運動施設で当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/04/15	エアコン(室外機)	2026/03/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	日本	
2026/04/15	電気洗濯乾燥機	2026/04/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2026/04/15	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/11	当該製品を保管していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2026/04/15	スピーカー(充電式)	2025/12/25	当該製品を他社製のACアダプターに接続して充電中、発煙と異臭に気がつき確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	
2026/04/15	配線器具(延長コード)【差込みプラグ】	2026/04/03	延長コードの差込みプラグ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	不明	
2026/04/15	太陽光発電器(太陽電池モジュール)	2026/03/23	太陽光発電器の太陽電池モジュールが溶融し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2026/04/15	ノートパソコン	2026/04/01	ノートパソコンのコネクター付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/04/15	モバイルバッテリー (リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/03/12	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	中国	
2026/04/15	自転車(電動アシスト車)	2026/04/05	自転車で走行中、折損したハンドルステムの固定用ボルトが顔に当たり軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	ヤマハ発動機(株) PA24CV 25/12/02に社告。
2026/04/16	モバイルバッテリー (リチウムイオン蓄電池)	2026/04/01	モバイルバッテリー付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	不明	
2026/04/16	ガスふろがま(都市ガス用、RF式)【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	2026/03/09	ガスふろがまを点火したところ、機器内部を焼損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	日本	
2026/04/16	石油ふろがま	2026/01/04	石油ふろがま付近から出火して住宅を全焼し、隣接する建物12棟を類焼した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山梨県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.h>

をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

をクリックしてください。

個別事故の検索については、

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068