

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年5月31日から6月6日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/06/01	カセットこんろ	2026/04/30	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	(株)ニチネン KC-313
2026/06/01	電気シェーバー	2026/05/17	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A
2026/06/01	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/10	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1652 25/06/26に社告。
2026/06/01	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/05/11	事業所で異音とともに当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		大阪府	日本	
2026/06/01	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/05	店舗で当該製品を靴に入れていたところ、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/06/01	エアコン(室外機)	2026/05/04	施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	日本	
2026/06/01	バッテリー(リチウムイオン)	2026/02/11	事務所で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2026/06/01	スピーカー(充電式)	2026/05/05	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/06/01	ウォーターサーバー	2026/04/28	建物1棟を全焼、6棟を焼損する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/06/01	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2026/05/17	異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		秋田県	フィリピン	
2026/06/01	充電器(ラジオコントロール玩具用)	2026/05/11	当該製品にバッテリーを接続して充電中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	中国	
2026/06/01	充電器	2026/02/26	事務所で発煙に気付き確認すると、建物1棟を全焼する火災が発生していた。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2026/06/01	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2026/05/17	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2026/06/01	電子レンジ	2026/05/19	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/06/01	電動工具(ドライバ、充電式)	2026/04/11	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/06/01	椅子(入浴用)	2026/04/19	当該製品に座ろうとした際に、滑って転倒し、腰を負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	日本	
2026/06/01	LEDヘッドライト(リチウムイオンバッテリー、充電式)	2026/05/19	充電中のLEDヘッドライト付近から火が出て、机が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		不明	中国	
2026/06/01	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/05/05	モバイルバッテリー付近から発煙し、床を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/06/02	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2026/05/17	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/06/02	電気やかん【電気湯沸器】	2026/04/26	電気やかんの電源プラグ付近から火が出て、コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		福島県	中国	(株)グループセブジャパン KOG301JP 25/09/16に社告。
2026/06/03	電気シェーバー	2026/05/08	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV6A 25/05/21に社告。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/06/03	照明器具	2026/05/09	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		徳島県	中国	
2026/06/03	電気マット	2026/04/12	施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/06/03	自転車	2026/05/08	当該製品で歩道を走行しようとしたところ、チェーンが外れ、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2026/06/03	USBケーブル	2026/03/25	車庫内で当該製品を充電器に接続し使用中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2026/06/03	電気炊飯器	2026/02/24	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2026/06/03	照明器具	2026/04/29	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/06/03	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/23	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/06/03	エアコン	2026/05/24	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福島県	中国	
2026/06/03	充電器(スマートフォン用)	2026/05/15	異臭が生じたため確認すると、当該製品を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		静岡県	中国	
2026/06/03	スピーカー	2026/05/04	当該製品付近から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	日本	
2026/06/03	石油給湯機	2026/01/14	使用中の石油給湯機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	日本	
2026/06/03	ウェアラブル端末(リング型、充電式)	2026/05/28	ネット通販で購入したウェアラブル端末を装着していたところ、指に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	不明	中国	
2026/06/03	ガス給湯器(都市ガス用、RF式、暖房機能付)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2026/06/03	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/05/28	モバイルバッテリー付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	山口県	中国	
2026/06/03	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2017/05/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2026/06/03	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2023/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下し、頭部に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	滋賀県	日本	同上
2026/06/03	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2023/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		奈良県	日本	タカスタンダード(株) SJ-75M3RK 16/02/09に社告。
2026/06/03	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/04/20	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		和歌山県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2026/06/04	ガスこまろ(都市ガス用、クッキングテーブル)	0000/00/00	クッキングテーブルのガス接続部付近が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	不明	
2026/06/04	携帯電話機	2026/05/18	充電中の携帯電話機(スマートフォン)付近から異音が生じ、出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		鹿児島県	中国	
2026/06/05	ガストーチ	2026/05/21	ネット通販で購入したガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	不明	
2026/06/05	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2026/04/17	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

※年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

※個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。