

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年6月21日から6月27日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/06/22	電気ケトル	2026/05/23	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、特定の製造ロットにおいて、電源コードの不適切な使用方法によって電源プラグが破損し、使用の際に、コンセント付近での発煙ないし発火に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	(株)グループセブジャパン KO4901JP 25/09/16に社告。
2026/06/22	ルーター(パソコン周辺機器)	2026/05/21	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福岡県	中国	
2026/06/22	扇風機(充電式)	2026/05/29	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長崎県	中国	
2026/06/22	IH調理器(ビルトイン式)	2026/05/28	施設で当該製品を使用中、発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/06/22	電子レンジ	2026/06/01	当該製品の電源プラグ及び電源コンセントを溶融する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/06/22	電気衣類乾燥機	2026/05/31	介護施設で当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2026/06/22	スピーカー(充電式)	2026/05/19	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電をしながら使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	中国	
2026/06/22	電気式浴室換気乾燥暖房機	2026/06/03	当該製品を使用中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/06/22	空気清浄機(加湿機能付)	2026/05/08	当該製品付近から火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	ベトナム	
2026/06/22	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/02/26	事務所で発煙に気づき確認すると、建物1棟を全焼する火災が発生していた。現場に当該製品があった。当該製品から出火したののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2026/06/22	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/06/06	保管中の当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2026/06/22	サウナ(パネル式、薪ストーブ用)	2026/01/01	宿泊施設で当該製品を使用中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	リトアニア	
2026/06/22	薪ストーブ(サウナ用)	2026/01/01	宿泊施設で当該製品を使用中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	フィンランド	
2026/06/22	エアコン(室外機)	2026/06/03	異臭と異音に気づき確認すると、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/06/22	電子レンジ	2026/06/02	商業施設で当該製品を使用後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		北海道	中国	
2026/06/22	照明器具(投光器、充電式)	2026/05/31	当該製品を充電しながら使用中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2026/06/22	集じん機	2026/05/29	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/06/22	エアコン	2026/06/05	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		秋田県	中国	
2026/06/22	照明器具	2026/06/10	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/06/22	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/09	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/06/22	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/12	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/06/22	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、携帯型)	2026/05/26	扇風機付近から火花が出て異臭がし、周辺が焦げた。原因を調査中。	拡大被害		広島県	中国	
2026/06/22	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)	2026/02/09	ガスこんろを使用中、点火つまみ付近から出火し、機器を焼損した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/06/22	はしご兼用脚立(アルミ製、伸縮式)	2026/05/29	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、支柱が曲がって転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	中国	
2026/06/23	ACアダプター(ノートパソコン用)【直流電源装置】	2026/06/09	ノートパソコンのACアダプター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/06/23	ガストーチ	2026/05/24	ガストーチを点火しようとしたところ、ポンペの接続部付近から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	不明	
2026/06/23	冷蔵庫【電気冷蔵庫】	2026/06/12	冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	不明	
2026/06/24	ガストーチ	2026/06/02	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、製品からガスが漏れ、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		東京都	中国	(株)イーラー ER-GSTH 22/07/25に社告。
2026/06/24	電気式浴室換気乾燥暖房機	2026/06/08	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		北海道	日本	
2026/06/24	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/12	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/06/24	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/17	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/06/24	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/23	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2026/06/24	ヘアドライヤー	2026/05/22	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2026/06/24	延長コード(USB充電ポート付)	2026/06/06	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2026/06/24	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/10	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/06/24	電気掃除機(自走式)	2026/06/06	火災警報器が鳴動し、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		徳島県	中国	
2026/06/24	ノートパソコン	2026/06/01	大学で当該製品をバッグに入れて移動中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/06/24	自転車	2026/06/05	当該製品で走行中、ブレーキをかけた際に前輪が脱輪し、転倒、右手を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	中国	
2026/06/24	自転車	2026/06/11	当該製品で走行中、チェーンが外れてバランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2026/06/24	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付)【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	0000/00/00	ガスふろがまのフロントカバーとケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2026/06/24	装飾用電灯器具(LEDイルミネーションライト)	2026/06/07	使用中の装飾用電灯器具付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	中国	
2026/06/24	クッション	2026/05/28	クッション内部に混入していた針で、指に軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	京都府	インド	(株)カインズ JAN:4550596015477 26/06/15に社告。
2026/06/26	ガス給湯器(都市ガス用、開放式)【開放燃焼式ガス瞬間湯沸器】	2026/06/14	ガス給湯器のガス接続部付近から火が出て、機器の一部を焼損した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	不明	
2026/06/26	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2026/05/28	ネット通販で購入したポータブル電源を自動車内に置いていたところ、ポータブル電源付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		香川県	不明	
2026/06/26	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2026/05/26	電動工具用バッテリーパック付近から異音が生じて出火し、住宅を全焼して、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	愛媛県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index> をクリックしてください。  
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。  
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。  
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。  
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。  
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068