

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年7月5日から7月11日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/06	ガストーチ	2026/05/25	当該製品に他社製のカセットボンベを接続して使用しようとしたところ、当該製品を汚損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)	重傷	大阪府	日本	新富士バーナー(株) RZ-730S
2026/07/06	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	2026/06/11	当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		奈良県	日本	(株)世田谷製作所((株)ハーマンブランド) TA-R137B((株)ハーマンブランド:品名YF702) 07/04/19に社告。
2026/07/06	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/18	宿泊施設で当該製品を使用中、異音に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1263 25/10/21に社告。
2026/07/06	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/25	発煙に気づき確認すると、充電中の当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	同上
2026/07/06	自転車	2026/05/27	当該製品で走行中、チェーンが外れ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	中国	
2026/07/06	ACアダプター(ゲーム機用)	2026/06/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		山形県	中国	
2026/07/06	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/03	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/06	電気くん蒸殺虫器	2026/06/21	当該製品をコンセントに接続していたところ、当該製品を焼損し、周辺を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/07/06	延長コード	2026/05/06	店舗で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/06	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/18	火災警報器が鳴動したため確認すると、火災が発生しており、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/07/06	エアコン(室外機)	2026/06/19	介護施設で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/06	スピーカー(充電式)	2026/05/27	当該製品に他社製のACアダプターを接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2026/07/06	電気冷暖風機	2026/06/24	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	マレーシア	
2026/07/06	エアコン	2026/06/18	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2026/07/06	電気冷凍庫	2026/06/16	作業場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/07/06	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/15	大学で靴に入っていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/07/06	タブレット端末	2026/05/21	飲食店で当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/07/06	ガス給湯器(都市ガス用、RF式)【屋外式ガス瞬間湯沸器】	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	
2026/07/07	照明器具(シーリングライト、LED)【エル・イー・ディー・電灯器具】	2026/04/20	照明器具を点灯したところ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	マレーシア	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/07/07	踏み台（アルミ製）	0000/00/00	踏み台を使用中、支柱が折れて転倒し、軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	中国	
2026/07/07	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2016/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2026/07/07	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/12/19	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	日本	同上
2026/07/07	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/06/26	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	同上
2026/07/07	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/06/22	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M2K 16/02/09に社告。
2026/07/08	ガストーチ	2026/06/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		岡山県	韓国	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド) CB-TC-BZ(岩谷産業(株)ブランド)
2026/07/08	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/19	火災警報器が鳴動したため確認すると、充電中の当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		大阪府	中国	
2026/07/08	延長コード	2026/06/09	当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		大阪府	中国	
2026/07/08	マッサージ器（充電式）	2026/06/16	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		千葉県	中国	
2026/07/08	タブレット端末	2026/05/27	当該製品を他社製充電器で充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損（火災）		千葉県	中国	
2026/07/08	ソリッドステートドライブ（パソコン周辺機器）	2026/06/05	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		神奈川県	中国	
2026/07/08	バッテリー（リチウムイオン、スマートフォン用）	2026/06/06	当該製品を装着したスマートフォンが変形しており、露出した当該製品から発火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害（火災）		熊本県	中国	
2026/07/08	USB変換ケーブル（G PS端末用）	2026/05/08	通信販売で購入したUSB変換ケーブルを使用中、USB変換ケーブル付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2026/07/10	ガストーチ	2026/06/03	ネット通販で購入したガストーチを点火したところ、漏れたガスに引火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害（火災）	軽傷	大阪府	中国	
2026/07/10	扇風機	2026/05/08	扇風機付近から出火し、店舗兼住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害（火災）		長崎県	不明	
2026/07/10	卓球台	2026/07/01	卓球台付近から異臭がし、4人が体調を崩した。原因を調査中。		軽傷	東京都	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、

個別事故の検索については、

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課（TEL）06-6612-2068

<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>

<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

<https://safe-lite.nite.go.jp/>

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。