

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年8月2日から8月8日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/08/03	継手ホース(都市ガス・LPガス共用)	2026/07/05	飲食店で当該製品に炊飯器を接続して使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	住友ゴム工業(株) 03561
2026/08/03	高圧洗浄機(充電式)	2026/07/21	当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2026/08/03	電気シェーバー	2026/07/17	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	パナソニック(株) ES-PV3A
2026/08/03	スピーカー(充電式)	2026/06/08	事務所で火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	アンカー・ジャパン(株) A3302 24/04/04に社告。
2026/08/03	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2026/07/19	当該製品をバッグに入れて充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電時に充電ケースが発煙・発火したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	(株)オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 24/11/15に社告。
2026/08/03	充電器(草刈機用)	2026/07/26	当該製品でバッテリーを充電中、異音に気付き確認すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			北海道	(株)サカソウインベント(現 (株)山善が事業承継) LBC-2AJ120((株)山善ブランド) 19/11/05に社告。
2026/08/03	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/08	当該製品をスーツケースに入れていたところ、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			東京都	中国
2026/08/03	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/27	商業施設で当該製品を靴に入れていたところ、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			東京都	中国
2026/08/03	マッサージ器	2026/07/00	当該製品を使用中、左足に低温火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	不明	中国	
2026/08/03	タブレット端末	2026/06/10	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			茨城県	中国
2026/08/03	扇風機	2026/06/22	施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			徳島県	日本
2026/08/03	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	2026/07/00	船内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			不明	中国
2026/08/03	リチウム電池内蔵充電器	2026/07/20	当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			神奈川県	中国
2026/08/03	リチウム電池内蔵充電器	2026/07/12	当該製品をリュックサックに入れていたところ、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			千葉県	中国
2026/08/03	LEDランプ(電球型)	2026/07/20	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			東京都	中国
2026/08/03	温水洗浄便座	2026/07/17	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			静岡県	日本
2026/08/03	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/07/12	事務所で異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			佐賀県	日本
2026/08/03	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/07/16	異音に気付き確認すると、当該製品から発火する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)			大阪府	日本
2026/08/03	自転車	2026/04/12	当該製品で走行中、フロントフォークが外れ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷		東京都	中国
2026/08/03	バッテリー(リチウムポリマー、ドローン用)	2026/07/17	作業場で異臭が生じたため確認すると、専用容器に収納して搬送された当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			埼玉県	中国
2026/08/03	電気こんろ	2026/07/20	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)			茨城県	日本
2026/08/04	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2026/07/15	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを自動車内に置いていたところ、バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)			愛知県	不明

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/08/04	インターホン【インターホン】	2026/06/28	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		徳島県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV20X 21/12/01に社告。
2026/08/04	インターホン【インターホン】	2026/07/05	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		長野県	ベトナム	パナソニック システムネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)) VL-MV25X 21/12/01に社告。
2026/08/04	インターホン【インターホン】	2026/07/05	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	ベトナム	同上
2026/08/04	インターホン【インターホン】	2026/07/19	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	ベトナム	同上
2026/08/05	扇風機	2026/07/25	事務所で当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		石川県	中国	
2026/08/05	CDラジオ	2026/07/13	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し ており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)	軽傷	静岡県	中国	
2026/08/05	接続ケーブル(太陽光発電システム用)	2026/07/07	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の施工状況を含 め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		三重県	日本	
2026/08/05	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/15	異音が生じたため確認すると、当該製品から発火する火災が発生してい た。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/08/05	サーキュレーター	2026/07/13	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当 該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	
2026/08/05	エアコン(室外機)	2026/07/12	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	中国	
2026/08/05	スピーカー(充電式)	2026/06/23	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼 損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/08/05	ノートパソコン	2026/07/19	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2026/08/06	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2026/07/29	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリー パック付近から異音が生じて発煙した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		沖縄県	中国	
2026/08/06	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2026/07/19	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー 付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2026/08/07	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2026/07/25	モバイルバッテリー付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を 調査中。	拡大被害 (火災)		山口県	不明	
2026/08/07	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/06/27	洗面化粧台のキャビネットが落下し、足に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2026/08/07	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/07/04	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		山形県	日本	同上
2026/08/07	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/07/16	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		京都府	日本	
2026/08/07	除湿機【電気除湿機】	2026/07/27	ネット通販で購入した除湿機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調 査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/08/07	ACアダプター【直流電源装置】	2026/07/05	携帯電話機(スマートフォン)を充電中、ACアダプター付近から発煙し た。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	
2026/08/07	電気オーブントースター【電気天火】	2026/07/07	使用中の電気オーブントースター付近から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/08/07	ガス給湯器(都市ガス用、RF式、暖房機能付)	0000/00/00	ガス給湯器のフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>。
※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
をクリックしてください。