

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年8月30日から9月5日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

| 事故受付日      | 品 名                        | 事故発生日      | 事故通知内容及びNITEの調査状況                                                                                                                     | 被害状況         |      | 事故発生場所 | 生産地 | 備考                                                  |
|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-----|-----------------------------------------------------|
|            |                            |            |                                                                                                                                       | 物的被害         | 人的被害 |        |     |                                                     |
| 2026/08/31 | 液晶ディスプレイモニター               | 2026/08/18 | 当該製品を使用中、当該製品のACアダプターのプラグ部を熔融する火災が発生した。現在、原因を調査中。                                                                                     | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  | (株)マウスコンピューター<br>PLXB2472HD-B1<br>22/01/07に社告。      |
| 2026/08/31 | 高圧洗浄機(充電式)                 | 2026/08/17 | 当該製品を保管中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。 | 拡大被害<br>(火災) |      | 沖縄県    | 中国  | (株)サイン・ハウス<br>SWU-1<br>25/08/04に社告。                 |
| 2026/08/31 | 高圧洗浄機(充電式)                 | 2026/08/21 | 当該製品を保管中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。       | 拡大被害<br>(火災) |      | 奈良県    | 中国  | (株)サイン・ハウス<br>SWU-1<br>25/08/04に社告。                 |
| 2026/08/31 | バッテリー(リチウムイオン)             | 2025/08/05 | 当該製品を取り付けたポータブル電源(リチウムイオン)を置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                     | 拡大被害<br>(火災) | 軽傷   | 東京都    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | リチウム電池内蔵充電器                | 2026/08/07 | 当該製品を充電中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                            | 製品破損<br>(火災) |      | 千葉県    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | パワーコンディショナ<br>(太陽光発電システム用) | 2026/08/14 | 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                                      | 製品破損<br>(火災) |      | 千葉県    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | リチウム電池内蔵充電器                | 2026/07/24 | 当該製品に他社製の充電器及びUSBケーブルを接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                    | 拡大被害<br>(火災) |      | 千葉県    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | エアコン(室外機)                  | 2026/08/17 | 当該製品の取り外し作業中、当該製品の爆発を伴う火災が発生した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。                                                                                | 製品破損<br>(火災) |      | 北海道    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | リチウム電池内蔵充電器                | 2026/08/06 | 当該製品に他社製の充電器を接続して充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                            | 製品破損<br>(火災) |      | 千葉県    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | リチウム電池内蔵充電器                | 2026/07/10 | 店舗で当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                          | 拡大被害<br>(火災) |      | 北海道    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | プロジェクター                    | 2026/08/19 | 当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                             | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | 延長コード                      | 2026/04/22 | 店舗で当該製品に電気製品を接続していたところ、当該製品のタップ部を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。                                                                  | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | パワーコンディショナ<br>(太陽光発電システム用) | 2026/08/14 | 当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                               | 製品破損<br>(火災) |      | 千葉県    | 日本  |                                                     |
| 2026/08/31 | パワーコンディショナ<br>(太陽光発電システム用) | 2026/08/14 | 当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                               | 製品破損<br>(火災) |      | 千葉県    | 日本  |                                                     |
| 2026/08/31 | 太陽光発電器(パワーコンディショナー)        | 2026/08/24 | 太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から異音が生じ、出火した。原因を調査中。                                                                                              | 製品破損<br>(火災) |      | 岡山県    | 日本  |                                                     |
| 2026/08/31 | 扇風機(USB電源式、<br>リチウムイオン電池式) | 2026/08/07 | 充電中の扇風機付近から異音が生じて発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。                                                                                                  | 拡大被害<br>(火災) |      | 三重県    | 中国  |                                                     |
| 2026/08/31 | 電動車いす(ハンドル型、四輪)            | 2026/07/28 | 中古で購入した電動車いすで走行中、踏切内で列車と接触し、死亡した。原因を調査中。                                                                                              | 製品破損         | 死亡   | 愛知県    | 日本  |                                                     |
| 2026/09/02 | エアコン                       | 2026/08/15 | 施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。                                                                                           | 拡大被害<br>(火災) |      | 千葉県    | タイ  | 三菱重工業(株)(現 三菱重工エサールシステムズ(株))SRK25Z1<br>18/01/11に社告。 |
| 2026/09/02 | スピーカー(充電式)                 | 2026/07/26 | 店舗で当該製品を使用中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。                                                                                     | 拡大被害<br>(火災) |      | 大阪府    | 中国  | アンカー・ジャパン(株)<br>A3117<br>25/10/21に社告。               |
| 2026/09/02 | バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)       | 2026/07/12 | 物置を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                             | 拡大被害<br>(火災) |      | 三重県    | 中国  |                                                     |
| 2026/09/02 | エアコン(室外機)                  | 2026/08/15 | 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                                                             | 製品破損<br>(火災) |      | 神奈川県   | タイ  |                                                     |

| 事故受付日      | 品 名                   | 事故発生日      | 事故通知内容及びNITEの調査状況                                                                  | 被害状況         |      | 事故発生場所 | 生産地   | 備考 |
|------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|-------|----|
|            |                       |            |                                                                                    | 物的被害         | 人的被害 |        |       |    |
| 2026/09/02 | エアコン                  | 2026/08/08 | 発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                | 拡大被害<br>(火災) |      | 東京都    | 中国    |    |
| 2026/09/02 | 食器洗い乾燥機(ビルトイン式)       | 2026/06/02 | 当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                                 | 製品破損<br>(火災) |      | 東京都    | ドイツ   |    |
| 2026/09/02 | 太陽電池モジュール(太陽光発電システム用) | 2026/08/17 | 発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                | 拡大被害<br>(火災) |      | 和歌山県   | フィリピン |    |
| 2026/09/02 | 太陽電池モジュール(太陽光発電システム用) | 2026/08/17 | 発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。                | 拡大被害<br>(火災) |      | 埼玉県    | フィリピン |    |
| 2026/09/02 | 除湿乾燥機                 | 2026/08/18 | 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。                              | 拡大被害<br>(火災) |      | 群馬県    | 中国    |    |
| 2026/09/02 | 介護ベッド                 | 2026/08/16 | 使用者(70歳代)が当該製品と床との間に頭部が入った状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |              | 死亡   | 大阪府    | 中国    |    |
| 2026/09/02 | ポータブルブルーレイプレーヤー       | 2026/08/17 | 当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 拡大被害<br>(火災) |      | 山梨県    | 中国    |    |
| 2026/09/02 | リチウム電池内蔵充電器           | 2026/08/16 | 店舗で当該製品に携帯電話機(スマートフォン)を接続して充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。   | 製品破損<br>(火災) |      | 神奈川県   | 中国    |    |

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

年度報告書については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

個別事故の検索については、

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。