

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年9月6日から9月12日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/09/07	高圧洗浄機(充電式)	2026/08/25	当該製品を保管中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2026/09/07	スピーカー(充電式)	2026/07/22	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/09/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/07/10	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/09/07	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/05/30	建物2棟を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		新潟県	中国	
2026/09/07	リチウム蓄電池	2026/08/21	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/09/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/07/12	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2026/09/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/08/26	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2026/09/07	エアコン	2026/08/12	作業現場で異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岐阜県	中国	
2026/09/07	サーキュレーター	2026/08/01	当該製品を使用中、異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	中国	
2026/09/07	バッテリー(リチウムポリマー、模型用)	2026/08/09	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2026/09/07	コンセント	2026/08/12	宿泊施設で電気製品を接続して使用中、当該製品及び電気製品の電源プラグを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/09/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/07/21	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		滋賀県	中国	
2026/09/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/08/13	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/09/07	スピーカー(充電式)	2026/06/23	当該製品を他社製の充電器及びUSBケーブルに接続して充電中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/09/07	スピーカー(充電式)	2026/07/17	店舗で当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2026/09/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/11	宿泊施設で当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		長野県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1263 25/10/21に社告。
2026/09/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/08/18	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2026/09/07	タブレット端末	2026/08/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの か、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2026/09/07	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)【リチウムイオン蓄電池】	2026/08/09	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国	
2026/09/07	簡易ガスライター(圧電式、ガス注入式)	2026/05/00	簡易ガスライターのタンクが破損していた。原因を調査中。	製品破損		不明	中国	
2026/09/07	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付)	0000/00/00	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2026/09/07	モバイルバッテリー	2026/08/14	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを自動車内に置いていたところ、モバイルバッテリー付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/09/07	ガスホース(LPガス用、迅速継手付)	2026/06/04	ガス炊飯器付近から火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		北海道	不明	
2026/09/07	ガス栓(LPガス用)	2026/06/08	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		広島県	不明	
2026/09/07	ガス栓(LPガス用)	2026/06/13	ガスこんろを点火したところ、漏れたガスに引火し、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	不明	
2026/09/07	ランタン(LED、リチウムイオンバッテリー、充電式)	2026/07/21	ネット通販で購入したランタンを充電中、ランタン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		沖縄県	中国	
2026/09/07	電気やかん	2026/08/21	電気やかんの電源スイッチを入れたところ、火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		千葉県	中国	(株)グループセブジャパン KO490AJP 25/09/16に社告。
2026/09/08	バッテリーバック(リチウムイオン、電動工具用)	2026/08/22	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーバックを自動車内に置いていたところ、電動工具用バッテリーバック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/09/08	充電池(リチウムイオン)	2026/00/00	充電池の基板が焼損していた。原因を調査中。	製品破損		大分県	台湾	
2026/09/08	シューズドライヤー	2026/06/00	通信販売で購入したシューズドライヤーの機器の一部が変形し、焦げていた。原因を調査中。	製品破損		佐賀県	中国	
2026/09/09	スピーカー(充電式)	2026/07/17	事務所で当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	アンカー・ジャパン(株) A3102 24/04/04に社告。
2026/09/09	空気清浄機	2026/08/23	事務所で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	中国	ダイキン工業(株) ACK75K-W 14/10/17に社告。
2026/09/09	スピーカー(充電式)	2026/06/25	車両内で当該製品を充電中、異音及び異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		長野県	中国	アンカー・ジャパン(株) A3130 25/10/21に社告。
2026/09/09	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/08/26	異音とともに、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福島県	中国	
2026/09/09	タブレット端末	2026/07/23	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/09/09	電動アシスト自転車	2026/05/02	当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	埼玉県	日本	
2026/09/09	リチウム電池内蔵充電器	2026/06/26	電車内で当該製品をリュックサックに入れていたところ、異臭がしたため確認すると、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	中国	
2026/09/09	照明器具	2026/08/01	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2026/09/09	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/08/21	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		福島県	日本	
2026/09/09	アイマスク(リチウムイオン、充電式)	2026/07/28	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2026/09/09	携帯電話機(スマートフォン)	2026/08/07	当該製品を充電中、当該製品及び建物1棟を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/09/09	電気炊飯器	2026/08/22	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2026/09/09	インターホン	2026/07/24	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	ベトナム	パナソニック システム ネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテ インメント&コミュニケー ション(株)) VL-MV18K 21/12/01に社告。
2026/09/09	インターホン	2026/07/29	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	ベトナム	パナソニック システム ネットワークス(株)(現 パナソニック エンターテ インメント&コミュニケー ション(株)) VL-MV20X 21/12/01に社告。
2026/09/09	インターホン	2026/08/06	インターホンから発煙した。原因を調査中。	製品破損		京都府	ベトナム	同上
2026/09/09	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	0000/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/09/09	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/08/05	洗面化粧台のキャビネットが落下し、腕に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	埼玉県	日本	同上
2026/09/09	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2026/08/28	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		富山県	日本	
2026/09/10	冷蔵庫【電気冷蔵庫】	2026/08/31	冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	不明	
2026/09/10	ラテックス手袋	2026/01/30	ラテックス手袋を使用していたところ、両手に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		重傷	愛知県	日本	
2026/09/10	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	0000/00/00	電子楽器用ACアダプターが溶融した。原因を調査中。	製品破損		東京都	中国	ヤマハ(株) PA-300C 20/06/18に社告。
2026/09/10	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2026/04/26	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		茨城県	中国	同上
2026/09/10	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	0000/00/00	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融していた。原因を調査中。	製品破損		石川県	中国	同上
2026/09/10	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2026/05/11	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	同上
2026/09/10	ACアダプター(楽器用) 【直流電源装置】	2026/07/12	電子楽器用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		栃木県	中国	同上
2026/09/10	カセットこんろ	2026/08/15	使用中のカセットこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2026/09/10	スピーカー(充電式)	2026/07/20	スピーカーが溶融し、周辺が変色した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/09/10	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/08/10	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から火花が出て発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2026/09/10	モバイルバッテリー(リチウムポリマー)【リチウムイオン蓄電池】	2026/08/06	ネット通販で購入したモバイルバッテリー付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	不明	
2026/09/10	モバイルバッテリー	2026/08/08	モバイルバッテリー付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		富山県	不明	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/information/index.html>
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。