


# リコール製品の事故

## モバイルバッテリーの事故


### 【概要】

モバイルバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。



### 【原因】

モバイルバッテリーに搭載されていたセルに金属片の混入や電極板の不良等の不具合品が混入していたため、内部ショートが生じて異常発熱し、焼損した事故です。



# リコール情報を見逃さない

## 電気こんろの事故

### 【概要】

調理後、油の入った鍋を電気こんろの上に置いたまま外出した。帰宅すると、こんろ周辺及び壁、天井、吊り棚の一部が焼損し、鎮火していた。



### 【原因】

事故原因は、家人が外出する際、身体または荷物が電気こんろのつまみに触れてスイッチが入った事故です。こんろのつまみが飛び出した構造であったことが影響していると考えられます。

## 事故防止のために

- ◆最新のリコール情報を入手してください
- ◆身近にあるリコール情報を見逃さないでください
- ◆リコール製品を使い続けしないでください



※お使いの製品がリコール製品だと分かった場合は不具合が生じていなくても速やかに使用を中止し、事業者に連絡してください。

