

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年1月31日から2月6日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/01/31	石油ストーブ(開放式)	2018/01/12	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮崎県	日本	(株)トヨミ RS-D29C
2018/01/31	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/01/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	パロマ工業(株)(現 (株)パロマ) PKD-35EG-L
2018/01/31	開放式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2017/12/29	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により2名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		軽傷 (CO中毒)	神奈川県	日本	リンナイ(株) RUS-51JT(東京 ガス(株)ブランド: 型式KG-405SC)
2018/01/31	電気炊飯器	2018/01/14	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	東芝ホームテクノ (株) RCK-Y18Z
2018/01/31	ノートパソコン	2018/01/16	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	日本	日本ヒューレット パッカード(株)(現 (株)日本HP) E6N50AV
2018/01/31	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2018/01/06	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の強弱切替えスイッチに使用されているダイオードが不良品であったことにより、ダイオードが異常発熱し、火災に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	燦坤日本電器(株) UHC-3T 13/03/11に社告。
2018/01/31	電気蓄熱式湯たんぽ	2017/12/27	当該製品を蓄熱中、当該製品が破裂し、お湯が漏れ、火傷を負った。現在、原因を調査中。		重傷	福岡県	中国	大河商事(株) ET-04
2018/01/31	電気洗濯機	2017/06/30	当該製品を使用中、当該製品の槽内に右手を入れ、洗濯物に巻き込まれ負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	大分県	日本	
2018/01/31	包丁(果物ナイフ、折りたたみ式)	2017/11/28	折りたたみ式果物ナイフを使用していたところ、刃が固定されずに回転し、指を切った。原因を調査中。		軽傷	千葉県	中国	
2018/01/31	電気ファンヒーター(セラミックヒーター) 【電気温風機】	2017/12/30	使用中の電気ファンヒーターから火が出て、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害		福島県	中国	
2018/01/31	ミキサー 【フードミキサー】	確認中	ミキサーで調理した食品を食べたところ、口の中に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	三重県	中国	パナソニック(株) MX-X109 18/01/31に社告。
2018/01/31	ミキサー 【フードミキサー】	2017/09/25	ミキサーで調理した食品を食べたところ、口の中に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	中国	パナソニック(株) MX-X700 18/01/31に社告。
2018/01/31	スピーカー(充電式)	2017/12/29	充電中のスピーカーから出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2018/01/31	浴室換気乾燥暖房機 【電気乾燥機】	2017/12/18	浴室換気乾燥暖房機のフロントパネルが落下し、背中を負傷した。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	日本	
2018/02/01	ガスふろがま(都市ガス用、FF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2018/01/16	ガスふろがまから異音が生じ、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/02/01	ガスこんろ(ビルトイン型)	2017/11/16	使用中のガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	
2018/02/01	ガスこんろ(都市ガス用、ビルトイン型)	2017/12/01	使用中のガスこんろ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	日本	
2018/02/01	ノートパソコン	2017/10/13	ノートパソコンのACアダプター接続部付近から火が出て、ふとんを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	
2018/02/01	石油ストーブ(開放式) 【石油ストーブ】	2018/01/12	石油ストーブ付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2018/02/02	石油ファンヒーター(開放式) 【温風暖房機】	2018/01/25	使用中の石油ファンヒーターから出火して、周辺を焼損し、家人2人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	富山県	日本	
2018/02/02	電気ストーブ(カーボンヒーター) 【電気ストーブ】	2018/01/28	電気ストーブを使用中、背面から出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	中国	
2018/02/02	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2017/12/07	電気ストーブ付近から出火して、住宅を全焼し、家人1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	長崎県	不明	
2018/02/02	石油ストーブ(開放式)	2018/01/22	石油ストーブ付近から出火し、住宅を全焼、隣接する建物1棟を焼損して、家人1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	栃木県	日本	
2018/02/02	電気ストーブ 【電気ストーブ】	2018/01/17	電気ストーブ付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2018/02/05	ドア(玄関用)	2017/11/21	当該製品を開めたところ、当該製品のガラスが脱落し、左手を負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	YKKAP(株) デュガードTypeM
2018/02/05	延長コード	2017/11/17	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	中国	大和電器(株)(エレコム(株)ブランド) T-F5625WH
2018/02/05	電気ストーブ(カーボンヒーター)	2018/01/25	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	(株)山善 NC-WT900 06/02/06に社告。
2018/02/05	エアコン	2017/12/11	当該製品を使用中、建物1棟を全焼、1棟を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		佐賀県	日本	
2018/02/05	電動アシスト自転車	確認中	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒し、左脚を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	大阪府	中国	
2018/02/05	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	不明	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2018/02/05	電気掃除機	2018/01/21	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2018/02/05	物置	2018/01/26	物置に入ろうとしたところ転倒し、打撲を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	日本	
2018/02/06	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/02/06	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/02/06	石油ストーブ(開放式)	2018/01/15	使用中の石油ストーブから出火して、住宅を全焼、隣接する建物3棟を類焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	日本	
2018/02/06	パソコン	2018/01/16	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	エプソンダイレクト(株) PT110E 15/06/29に社告。
2018/02/06	携帯型音楽プレイヤー	2018/01/25	携帯型音楽プレイヤーを充電器から取り外したところ、火花が出て、周辺を焼損し、家人1人が火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	福岡県	中国	
2018/02/06	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2017/11/30	ガスふろがま付近から異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<http://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<http://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、http://www.nite.go.jp/iiko/iikoohou/recall_new/index4.htm をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066