

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2021年10月10日から10月16日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2021/10/11	エアコン	2021/09/12	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		兵庫県	タイ	三菱重工業(株) (現 三菱重工サーマルシステムズ(株)) SRK22ZF 18/01/11に社告。
2021/10/11	電動アシスト自転車	2021/09/15	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	ヤマハ発動機(株) PA20BXL
2021/10/11	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2021/09/21	異音が生じたため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を破損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		和歌山県	日本	
2021/10/11	照明器具(天井埋込式)	2021/08/22	異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2021/10/11	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	2021/09/27	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	
2021/10/11	電動アシスト自転車	2021/09/22	当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	不明	
2021/10/11	自転車	2021/09/20	当該製品で下り坂を走行中、チェーンが破断し、転倒、右手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	京都府	中国	
2021/10/11	リチウム電池内蔵充電器	2021/09/13	当該製品を充電しながら、当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		愛知県	中国	
2021/10/11	ガス漏れ警報器	2021/09/19	飲食店で当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	日本	
2021/10/11	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用) 【ガスふろがま用バーナー】	2021/10/01	使用中のガスふろがま用バーナーの一部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	(株)世田谷製作所 TA-097 07/04/19に社告。
2021/10/11	照明器具(LED) 【エル・イー・ディー・電灯器具】	2020/09/09	使用中の照明器具から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		宮崎県	中国	
2021/10/11	電子レンジ 【電子レンジ】	2021/09/20	ネット通販で購入した電子レンジ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		香川県	不明	
2021/10/11	配線器具(延長コード) 【テーブルタップ】	2021/09/07	延長コードに掃除機を接続して使用していたところ、延長コードの電源プラグ部分から出火して周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	日本	
2021/10/11	ガス給湯器(LPGガス用、開放式) 【開放燃焼式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	2021/09/27	ガス給湯器を使用していたところ、近くにあったタオルが焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		青森県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2021/10/12	電気カーペット【電気カーペット】	確認中	電気カーペットを使用中、異臭がし、絨毯と電気カーペットが焦げた。			埼玉県	不明	
2021/10/13	ガス給湯付ふろがま(LPガス用)	2021/09/13	当該製品から出火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	松下電器産業(株) (現 パナソニック(株)) GJ-C16T2
2021/10/13	充電器(草刈機用)	2021/10/01	倉庫で当該製品でバッテリーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	中国	(株)サカソウインベント LBC-2AJ120 ((株)山善ブランド) 19/11/05に社告。
2021/10/13	バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)	2021/09/16	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	中国	(有)すみとも商店 DC60 20001 V 6 2200(推定) 21/10/11に社告。
2021/10/13	電気洗濯機	2021/09/28	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の内部部品を溶融する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	三洋電機(株) SW-350F2
2021/10/13	ブルーレイレコーダー	2021/09/23	当該製品を使用中、当該製品を溶融する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	(株)東芝(現 TVS REGZA(株)) DBR-Z320
2021/10/13	携帯電話機(スマートフォン)	2021/06/26	使用者が就寝したところ、当該製品が手に接触し、火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	山形県	中国	
2021/10/13	バッテリー(リチウムイオン、草刈機用)	2021/10/01	倉庫で当該製品を充電器で充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	中国	
2021/10/13	電気掃除機(自走式)	2021/09/27	当該製品を充電器で充電中、異音がしたため確認すると、当該製品の充電器の電源ケーブルを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	マレーシア	
2021/10/13	電気掃除機(充電式、スティック型)	2021/09/12	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	マレーシア	
2021/10/13	電気掃除機(充電式、スティック型)	2021/09/27	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	マレーシア	
2021/10/13	石油ストーブ(開放式)【石油ストーブ】	2021/09/23	使用中の石油ストーブ付近から出火して住宅を全焼し、火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	重傷	兵庫県	日本	
2021/10/13	除湿乾燥機【電気乾燥機】	2021/10/02	使用中の除湿乾燥機付近から出火して、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2021/10/13	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2021/09/15	使用中のヘアドライヤーから異音が生じ、手首に火傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	中国	
2021/10/13	乾電池(アルカリ単3形)	2021/03/26	未使用の乾電池から液漏れした。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	中国	
2021/10/13	乾電池(アルカリ単3形)	2021/05/07	未使用の乾電池から液漏れした。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2021/10/13	乾電池(アルカリ単3形)	2021/05/23	未使用の乾電池から液漏れした。原因を調査中。	製品破損		長野県	中国	
2021/10/13	乾電池(アルカリ単3形)	2021/05/24	未使用の乾電池から液漏れした。原因を調査中。	製品破損		大阪府	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2021/10/13	乾電池(アルカリ単3形)	2021/05/24	未使用の乾電池から液漏れした。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	
2021/10/13	乾電池(アルカリ単3形)	2021/06/28	玩具に使用していた乾電池から液漏れした。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2021/10/13	立ち乗り式電動二輪車(リチウムイオンバッテリー、充電式)	2021/10/03	充電中の立ち乗り式電動二輪車付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2021/10/13	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2021/08/31	冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2021/10/14	血中酸素濃度測定器(乾電池式)	2021/09/07	通信販売で購入した使用中の血中酸素濃度測定器から発煙した。原因を調査中。			東京都	中国	
2021/10/14	モバイルバッテリー(リチウムイオン)	2021/10/08	ネット通販で購入した充電中のモバイルバッテリー付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	確認中	
2021/10/14	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2021/10/15	太陽光発電器(パワーコンディショナー)	2021/09/27	太陽光発電器のパワーコンディショナー付近から発煙した。原因を調査中。	拡大被害		福島県	不明	
2021/10/15	エアコン 【電気冷房機】	2021/09/15	エアコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	
2021/10/15	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)	2021/10/04	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパック付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index.html> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/search/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/index4.html をクリックしてください。

※問い合わせ先: 製品安全センター製品安全広報課 (TEL)06-6612-2066