

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年9月21日から9月27日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/09/22	ガストーチ	2025/08/30	当該製品にガスボンベを接続して点火したところ、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	(火災)		神奈川県	日本	榮製機(株) BT-20Si
2025/09/22	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/14	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1257
2025/09/22	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2025/09/03	当該製品を置いていたところ、当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、充電ケースの内蔵充電電池の不具合により、充電ケースから発煙したものと考えられる。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	(株)オーディオテクニカ ATH-SQ1TW2 24/11/15に社告。
2025/09/22	エアコン(室外機)	2025/08/31	異臭が生じたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/09/22	換気扇	2025/09/06	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2025/09/22	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/08/03	当該製品に他社製の充電器を接続して充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	中国	
2025/09/22	マルチタップ(USB充電ポート付)	2025/08/28	当該製品に電気製品を接続して使用中、異音及び異臭が生じたため確認すると、当該製品のUSB差込口を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		群馬県	中国	
2025/09/22	椅子	2025/07/24	当該製品を脚立の代わりに使用中、当該製品の脚部が破損し、転倒、左手首を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	千葉県	中国	
2025/09/22	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/29	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2025/09/22	扇風機	2025/09/05	飲食店で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	
2025/09/22	電動アシスト自転車	2025/08/00	当該製品のバッテリーを充電中、当該製品の充電器及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/09/22	リチウム電池内蔵充電器	2025/07/22	車両内で発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/09/22	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/07/01	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	日本	タカスタンダード(株) SCU-75M3PK 16/02/09に社告。
2025/09/22	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/07/02	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		岡山県	日本	同上
2025/09/22	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	0000/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	同上
2025/09/22	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/07/24	洗面化粧台のキャビネットが落下し、足に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	千葉県	日本	同上
2025/09/22	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/07/21	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		和歌山県	日本	同上
2025/09/22	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	0000/00/00	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		滋賀県	日本	タカスタンダード(株) SJ-75M3JK 16/02/09に社告。
2025/09/22	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/08/25	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	日本	同上
2025/09/22	洗面化粧台【その他の電気機械器具付家具】	2025/07/28	洗面化粧台のキャビネットが落下した。原因を調査中。	製品破損		福岡県	日本	
2025/09/22	サーキュレーター【サーキュレーター】	2025/09/17	ネット通販で購入したサーキュレーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		岡山県	不明	
2025/09/25	カセットこいろ	2025/07/12	当該製品にカセットボンベを装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	(株)ニチネン KC-353

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/09/25	カセットボンベ	2025/08/16	当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、ガバナー部から発火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	(火災)		京都府	韓国	TTS(株) ファイヤーシェフボンベ
2025/09/25	電気掃除機(自走式)	2025/08/06	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されるバッテリーの不具合により、出火に至ったものと考えられる。	拡大被害 (火災)		秋田県	中国	アンカー・ジャパン(株) T2272 23/08/22に社告。
2025/09/25	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/08/25	当該製品を充電中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福島県	中国	
2025/09/25	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2025/08/24	当該製品を使用中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	ドイツ	
2025/09/25	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2025/09/06	屋上で異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		三重県	日本	
2025/09/25	自転車	2023/08/19	当該製品で走行中、前輪が外れ、転倒し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	千葉県	中国	
2025/09/25	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/08/02	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		熊本県	中国	
2025/09/25	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/28	電車内で当該製品をスーツケースに入れていたところ、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/09/25	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/23	当該製品を充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	中国	
2025/09/25	ノートパソコン	2025/09/11	当該製品を置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/09/25	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/04	路上で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		愛知県	中国	
2025/09/25	エアコン(室外機)	2025/09/06	当該製品を使用中、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鹿児島県	中国	
2025/09/25	玩具(ミニカー昇降滑走型)	2025/08/15	幼児が玩具で遊んでいたところ、玩具のエレベーターに指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	東京都	ベトナム	(株)タカラトミー 4904810919230 25/09/08に社告。
2025/09/25	玩具(ミニカー昇降滑走型)	2025/07/30	幼児が玩具で遊んでいたところ、玩具のエレベーターに指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	三重県	ベトナム	同上

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/jikojohou/information/index.html>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL) 06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。