

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2025年10月26日から11月1日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/10/27	高圧洗浄機(充電式)	2025/10/09	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられる。	拡大被害 (火災)		鹿児島県	中国	(株)サイン・ハウス SWU-1 25/08/04に社告。
2025/10/27	電気シェーバー	2025/10/07	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を熔融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	製品破損 (火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV3A
2025/10/27	リチウム電池内蔵充電器	2025/08/22	電車内で当該製品を使用中、異音及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2025/10/27	サーキュレーター	2025/10/03	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	中国	
2025/10/27	IH調理器	2025/10/04	当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		茨城県	日本	
2025/10/27	リチウム電池内蔵充電器	2025/10/01	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/10/27	防音室	2025/08/30	当該製品を室内に設置したところ、顔に皮膚炎を発症した。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2025/10/27	ブルーレイレコーダー	2025/09/25	発煙に気付き確認すると、当該製品の電源ケーブル端子周辺を熔融する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/10/27	電動工具(ブローアー)	2025/09/10	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		京都府	中国	
2025/10/27	電子レンジ	2025/09/27	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び庫内の食品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/10/27	IH調理器	2025/09/25	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		東京都	日本	
2025/10/27	折りたたみベッド	2025/10/11	当該製品を使用中、当該製品が倒れ、頭部を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	中国	
2025/10/27	リチウム電池内蔵充電器	2025/10/15	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		北海道	中国	
2025/10/27	リチウム電池内蔵充電器	2025/10/11	当該製品を使用中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2025/10/27	乳幼児用椅子	2025/10/20	当該製品を使用中、幼児(0歳)が当該製品に指を挟み重傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	愛知県	不明	
2025/10/27	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/04/25	異音とともに当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		宮城県	中国	
2025/10/27	電気やかん【電気湯沸器】	2025/09/12	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		埼玉県	中国	(株)グループセブジャパン KO4901JP 25/09/16に社告。
2025/10/27	電気やかん【電気湯沸器】	2025/10/07	使用中の電気やかん付近から異音が生じ、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	同上
2025/10/27	電気やかん【電気湯沸器】	2025/10/02	電気やかんの電源プラグが焦げて、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		鹿児島県	中国	(株)グループセブジャパン KO490AJP 25/09/16に社告。
2025/10/27	電気やかん【電気湯沸器】	2025/09/16	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火花が出て、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		新潟県	中国	(株)グループセブジャパン KO4301JP 25/09/16に社告。
2025/10/28	ガスふろがま(都市ガス用、RF式、給湯機能付)【屋外式ガスバーナー付ふろがま】	0000/00/00	ガスふろがまのフロントカバーが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2025/10/29	ガスこんろ(都市ガス用)	2025/10/10	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	東京都	日本	(株)パロマ IC-800B-R
2025/10/29	リチウム電池内蔵充電器	2025/09/19	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1257 25/06/26に社告。
2025/10/29	リチウム電池内蔵充電器	2025/09/30	学校で異音及び発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	同上
2025/10/29	電気洗濯乾燥機	2025/10/14	当該製品を使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/10/29	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2025/10/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	日本	
2025/10/29	リチウム電池内蔵充電器	2025/09/21	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2025/10/29	電動アシスト自転車	2025/10/15	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2025/10/29	電動アシスト自転車	2025/09/28	事務所で当該製品のバッテリーを保管中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2025/10/29	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2025/10/03	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2025/10/29	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2025/10/14	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2025/10/29	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2025/09/29	車両内で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		栃木県	中国	
2025/10/29	エアコン	2025/10/08	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	日本	
2025/10/29	エアコン(室外機)	2025/04/21	発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	日本	
2025/10/29	電子レンジ	2025/10/14	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	タイ	
2025/10/29	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	2025/09/10	当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2025/10/29	自転車(ペダル)	2025/09/21	当該製品でカーブした砂利道を走行中、バランスを崩し、転倒、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	長野県	日本	
2025/10/29	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2025/09/12	車両内で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2025/10/29	自転車用ライト(LED、リチウムイオン電池式)	2025/10/11	自転車用ライト付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		静岡県	中国	
2025/10/31	玩具(ミニカー昇降滑走型)	0000/00/00	乳児が玩具で遊んでいたところ、玩具のエレベーターに指を挟み、軽傷を負った。原因を調査中。		軽傷	愛知県	ベトナム	(株)タカラトミー 4904810919230 25/09/08に社告。
2025/10/31	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2025/10/11	ネット通販で購入したポータブル電源の電源を入れたところ、ポータブル電源付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2025/10/31	楽器(電子オルガン)【電子楽器】	2025/10/17	使用中の電子オルガン付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		岐阜県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index_h
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>
 ※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。
 をクリックしてください。