

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年1月25日から1月31日までの受け付け分)をお知らせします。  
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。  
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/26	ガス炊飯器(LPGガス用)	2025/12/24	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	日本	リンナイ(株) RR-100VM
2026/01/26	石油温風暖房機(開放式)	2026/01/07	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	日本	(株)コロナ FH-ST4619BY
2026/01/26	油だき温水ボイラ	2026/01/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		秋田県	日本	(株)長府製作所 PG-502F
2026/01/26	IH調理器	2026/01/04	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/01/26	運動器具(ルームランナー)	2025/12/27	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	中国	
2026/01/26	延長コード	2025/10/24	当該製品及び電気製品の電源プラグとの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		石川県	日本	
2026/01/26	電気掃除機	2026/01/12	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2026/01/26	照明器具(ソーラー充電式、屋外用)	2026/01/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/01/26	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/01/04	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	中国	
2026/01/26	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/05	ゴミ収集車の荷箱から出火する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	中国	
2026/01/26	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/11/30	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		栃木県	中国	
2026/01/26	タブレット端末	2025/10/29	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		長野県	中国	
2026/01/26	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/10	当該製品で携帯電話機(スマートフォン)を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	中国	
2026/01/26	ライター(点火棒)	2026/01/14	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/01/26	ヘッドライヤー	2025/12/30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	不明	
2026/01/26	電気冷蔵庫	2026/01/07	事務所で異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2026/01/26	リチウム電池内蔵充電器	2025/12/01	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/01/26	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/13	商業施設で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/01/26	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2025/10/14	異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	中国	
2026/01/26	プロジェクター【テレビジョン受信機】	0000/00/00	天吊り金具に設置したプロジェクターが落下し、いすに傷がついた。原因を調査中。	拡大被害		熊本県	フィリピン	
2026/01/26	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/08	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	(株)グループセブジャパン KO2611JP 25/09/16に社告。
2026/01/26	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/06	電気やかんを使用中、電源プラグ付近から火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		神奈川県	中国	(株)グループセブジャパン KO1541JP 25/09/16に社告。

事故受付日	品 名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/01/26	電気かみそり(充電式)	2026/01/10	充電中の電気かみそり付近から異臭がし、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/01/28	焙煎機(コーヒー豆用)	2026/01/13	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品の使用後に十分に清掃しなかったことによりフィルターが目詰まりし、ローストコンテナの温度の上昇によりコーヒー豆もしくはチャフが発火し火災に至ったものと考えられる。	製品破損(火災)		佐賀県	中国	ラインソン(株) KLRT-002B 25/05/12に社告。
2026/01/28	電気シェーバー	2026/01/13	当該製品に他社製のUSBケーブル及びACアダプターを接続して充電中、当該製品とUSBケーブルとの接続部を溶融する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品本体のUSBソケットとUSBケーブルの接続部分に水や液体が付着した状態で充電を行ったことにより、電氣的短絡が発生し、接続部分の発熱により同部分周辺の樹脂溶融に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		東京都	日本	パナソニック(株) ES-PV6A
2026/01/28	ポータブル電源(リチウムイオン)	2025/12/17	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/01/28	リチウム電池内蔵充電器	2025/06/03	当該製品を鞘に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2026/01/28	ヘアアイロン(充電式)	2026/01/16	職場で当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		滋賀県	中国	
2026/01/28	温水洗浄便座	2026/01/09	異音がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		和歌山県	日本	
2026/01/28	電気ストーブ	2026/01/17	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2026/01/28	扇風機(充電式、携帯型)	2026/01/08	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2026/01/28	エアコン(室外機)	2026/01/14	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2026/01/28	タブレット端末	2025/12/21	当該製品を充電中、当該製品から発煙し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/01/28	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2025/11/07	ヘアドライヤーを使用中、吹き出し口から異物が飛び出し、衣類が焦げて火傷を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	千葉県	タイ	
2026/01/28	携帯電話機	2025/12/31	ネット通販で購入した携帯電話機(スマートフォン)を充電中、携帯電話機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	不明	
2026/01/29	ガストーチ	2026/01/01	ネット通販で購入したガストーチを使用中、ボンベ接続部付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	不明	
2026/01/29	照明器具(リチウムイオン、LED、充電式)	2025/12/22	ネット通販で購入した照明器具から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/01/29	電子たばこ	2025/12/25	電子たばこ付近から異臭がし、出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		三重県	不明	
2026/01/29	電気ファンヒーター【電気温風機】	2025/11/07	ネット通販で購入した電気ファンヒーターを使用中、電源プラグ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2026/01/29	電気やかん【電気湯沸器】	2026/01/12	電気やかんの電源プラグを差し込んだところ、火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		群馬県	中国	(株)グルーペセブジャパン KO6307JP 25/09/16に社告。
2026/01/29	ノートパソコン	2026/01/19	ノートパソコン付近から発煙した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2026/01/29	電磁調理器(ビルトイン型)【電磁誘導加熱式調理器】	2025/12/09	使用中の電磁調理器から異臭がして発煙した。原因を調査中。	製品破損		京都府	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/ijko/jikojouhou/information/index>。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/ijko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。  
をクリックしてください。