

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年3月22日から3月28日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/23	石油ストーブ(開放式)	2026/02/26	当該製品を使用中、給油タンクを取り外して給油を行い、当該製品に戻す際、灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	日本	(株)コロナ KM-D27WYB
2026/03/23	リチウム電池内蔵充電器	2025/11/23	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、製品から出火し、火災に至ったものと考えられる。	拡大被害(火災)		山形県	中国	ティ・アール・エイ(株) CHE-112 23/06/15に社告。
2026/03/23	電気冷温風機(加湿機能付)	2026/03/06	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	万方商事(株) oem066 26/02/24に社告。
2026/03/23	スピーカー(マイク付、充電式)	2026/02/04	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	中国	アンカー・ジャパン(株) A3305 25/10/21に社告。
2026/03/23	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/20	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	アンカー・ジャパン(株) A1642 25/06/26に社告。
2026/03/23	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/03/05	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		新潟県	中国	
2026/03/23	電気カーペット	2026/03/01	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/03/23	はしご(伸縮式、アルミニウム合金製)	0000/00/00	当該製品を使用中、金具が外れ、転落、手指を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	東京都	日本	
2026/03/23	電動工具(ドライパー、充電式)	2025/10/27	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		岡山県	中国	
2026/03/23	ノートパソコン	2026/02/15	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/03/23	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/01	娯楽施設で当該製品に携帯端末を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/03/23	延長コード	2026/02/27	当該製品に複数の電気製品を接続していたところ、当該製品のタップ部及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2026/03/23	リチウム電池内蔵充電器	2026/01/21	事務所で当該製品を充電中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/03/23	カセットこんろ【カートリッジガスこんろ】	2026/02/25	カセットこんろを点火したところ、カセットこんろ付近から異音が生じて出火し、住宅を全焼、隣接する建物1棟を類焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	日本	
2026/03/23	ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)	2025/12/18	ネット通販で購入したポータブル電源を充電中、ポータブル電源付近から発煙し、出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	中国	
2026/03/23	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2025/12/26	ネット通販で購入したモバイルバッテリーで携帯電話機(スマートフォン)を充電中、モバイルバッテリー付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮城県	中国	
2026/03/24	バッテリーパック(リチウムイオン、電動工具用)【リチウムイオン蓄電池】	2026/03/11	ネット通販で購入した電動工具用バッテリーパックを充電中、バッテリーパック付近から異音が生じて出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		熊本県	中国	
2026/03/24	配線器具(延長コード)【マルチタップ】	2026/03/19	延長コードのマルチタップ付近から発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		福井県	日本	
2026/03/24	電気ストーブ(遠赤外線式)【電気ストーブ】	2026/02/18	ネット通販で購入した電気ストーブ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2026/03/24	ヘアドライヤー【毛髪乾燥機】	2026/03/05	ヘアドライヤーを使用中、吹き出し口から火花が出た。原因を調査中。	製品破損		埼玉県	不明	
2026/03/25	石油温風暖房機(開放式)	2026/03/08	当該製品に給油タンクを装着しようとしたところ、灯油が漏れて、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	東芝ホームテクノ(株) KSG-33G

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/03/25	スピーカー(マイク付、充電式)	2026/01/23	当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		岡山県	中国	アンカー・ジャパン(株) A3117 25/10/21に社告。
2026/03/25	食器洗い乾燥機	2025/09/30	当該製品を使用中、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/03/25	リチウム蓄電池	2025/09/15	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	
2026/03/25	マルチタップ	2026/03/03	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/03/25	リチウム電池内蔵充電器	2026/02/13	当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2026/03/25	電気ストーブ	2026/03/11	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	日本	
2026/03/25	電気ストーブ(オイルヒーター)	2026/02/00	学校の温室で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		福岡県	中国	
2026/03/25	加湿器(スチーム式)	2026/03/08	火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	京都府	日本	
2026/03/25	IH調理器	2026/02/03	当該製品を調理が終わったガスコンロの上に置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	
2026/03/25	電子レンジ	2026/03/03	当該製品を使用中、当該製品の庫内の食品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	(火災)		東京都	中国	
2026/03/25	電気冷蔵庫	2026/00/00	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2026/03/25	ふとん乾燥機【電気乾燥機】	2026/02/06	ふとん乾燥機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	日本	
2026/03/25	電気やかん【電気湯沸器】	2026/03/09	電気やかんの電源プラグを抜こうとしたところ、栓刃が破損し、壁コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		兵庫県	中国	(株)グループセブジャパン KO1718JP 25/09/16に社告。
2026/03/26	石油ファンヒーター(開放式)【石油ストーブ】【温風暖房機】	2026/02/09	石油ファンヒーターの電源を入れたところ、異音が出て出火し、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	日本	
2026/03/26	保温容器(ステンレス製真空二重びん)	2024/09/10	保温容器を持ったところ、持ち手が外れた。原因を調査中。	製品破損		広島県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index>

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html>

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/>

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先: 製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。

をクリックしてください。

をクリックしてください。