

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年4月26日から5月9日までの受け付け分)をお知らせします。
以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があります。
また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/04/27	屋外式(RF式)ガスふろがま(都市ガス用)	2026/04/07	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		埼玉県	日本	(株)世田谷製作所((株)ハーマンブランド)TA-R137B((株)ハーマンブランド:型式YF702)
2026/04/27	スピーカー(マイク付、充電式)	2026/03/18	事務所で異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	アンカー・ジャパン(株)A3117 25/10/21に社告。
2026/04/27	リチウム電池内蔵充電器(喫煙具用)	2026/03/12	山林火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		茨城県	不明	
2026/04/27	電気洗濯乾燥機	2026/04/07	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	
2026/04/27	ソーラー式充電器	2026/02/17	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		福岡県	中国	
2026/04/27	電気ケトル	2026/03/17	異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		和歌山県	中国	
2026/04/27	電気冷蔵庫	2026/03/22	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	千葉県	中国	
2026/04/27	電気冷蔵庫	2026/03/31	事務所で当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2026/04/27	照明器具	2026/03/29	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/04/27	電気ケトル	2026/03/26	当該製品を使用中にプラグを抜こうとしたところ、当該製品のプラグとコンセントとの接続部を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2026/04/27	温水洗浄便座	2026/04/04	飲食店で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2026/04/27	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/04/13	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		群馬県	日本	
2026/04/27	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/23	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	中国	
2026/04/27	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/18	電車内で当該製品をリュックサックに入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/04/27	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/10	宿泊施設で当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	中国	
2026/04/27	バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)	2026/04/06	倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	
2026/04/27	スピーカー(充電式)	2026/03/20	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	中国	
2026/04/27	バッテリー(リチウムイオン)	2026/03/22	事務所で当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		静岡県	中国	
2026/04/27	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/04/20	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛媛県	不明	
2026/04/27	掃除機【電気掃除機】	2023/09/06	掃除機付近から火が出て、機器の一部を焼損した。原因を調査中。	製品破損		新潟県	イタリア	
2026/04/27	テーブル(コンセント付)【コンセント付家具】	2026/03/30	テーブル付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		富山県	中国	
2026/04/27	電気やかん【電気湯沸器】	2026/04/07	電気やかんで湯を沸かしたところ、火が出て、コンセントが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	中国	(株)グループセブジャパン KO6307JP 25/09/16に社告。
2026/04/27	エアコン室外機【電気冷房機】	2026/04/14	エアコン室外機の取り外し作業中、破裂した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/04/27	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付)【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	2026/00/00	ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、異音が生じ、ケーシングが変形した。原因を調査中。	製品破損(火災)		神奈川県	日本	
2026/04/28	タブレット端末	2026/04/16	ネット通販で購入したタブレット端末を子供が充電中、タブレット端末付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		山口県	中国	
2026/04/28	ポリエチレン手袋	2025/10/00	ポリエチレン手袋を使用していたところ、手に皮膚炎を発症した。原因を調査中。		重傷	茨城県	ベトナム	
2026/04/28	携帯電話機	2026/04/10	携帯電話機(スマートフォン)から発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		広島県	不明	
2026/04/28	ガストーチ	2026/03/24	ネット通販で購入したガストーチを使用中、異常燃焼し、機器を焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2026/04/28	電気毛布【電気毛布】	2026/03/00	ネット通販で購入した電気毛布付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮崎県	中国	
2026/04/30	石油ストーブ(開放式)	2026/04/09	当該製品を使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		千葉県	日本	(株)コロナ RX-2223Y
2026/04/30	IH調理器	2026/02/10	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2026/04/30	タブレット端末	2026/01/01	当該製品を他社製充電器に接続して充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2026/04/30	ルーター(パソコン周辺機器)	2026/03/30	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元を含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		滋賀県	中国	
2026/04/30	電動アシスト自転車	2025/12/08	当該製品で走行中、当該製品に取り付けた前かごが外れ、前輪に接触し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2026/05/07	リチウム電池内蔵充電器	2025/09/07	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	ベルキン(株) BPD005 24/10/07に社告。
2026/05/07	IH調理器	2026/04/04	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	
2026/05/07	電気冷暖風機	2026/04/00	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	マレーシア	
2026/05/07	エアコン	2026/04/17	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		三重県	中国	
2026/05/07	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/03/31	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		京都府	中国	
2026/05/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/14	船内で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	
2026/05/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/25	当該製品を充電中、異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		大阪府	中国	
2026/05/07	リチウム電池内蔵充電器	2026/03/31	当該製品を充電中、異音とともに当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		滋賀県	中国	
2026/05/07	ガストーチ	2026/04/12	ネット通販で購入したガストーチを点火したところ、ボンベ接続部付近から出火して周辺を焼損し、軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	徳島県	不明	
2026/05/07	ガス給湯器(LPガス用、RF式)【屋外式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	2026/04/15	使用中のガス給湯器付近から異音が生じ、フロントカバー及びその周辺が変形した。原因を調査中。	拡大被害		栃木県	日本	
2026/05/08	ゴルフクラブ	2026/04/00	ゴルフクラブを使用中、グリップ部のシャフトが折れ、指に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	不明	日本	
2026/05/08	携帯電話機	2026/04/20	携帯電話機(スマートフォン)のバッテリーを外そうとしたところ、火花が出て、発煙した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	日本	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/information/index> をクリックしてください。
 ※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。
 年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/jiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。
 個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。
 ※備考欄のメーカー、型式は、社情情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。
 ※問い合わせ先：製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068

をクリックしてください。
 をクリックしてください。
 をクリックしてください。