

最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(2026年6月7日から6月13日までの受け付け分)をお知らせします。以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/06/08	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/04/29	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		北海道	中国	EcoFlow Technology Japan(株) EFRIVER600Pro-JP 26/02/05に社告。
2026/06/08	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/04/30	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		神奈川県	中国	同上
2026/06/08	ポータブル電源(リチウムイオン)	2026/05/24	当該製品を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)	軽傷	新潟県	中国	同上
2026/06/08	踏み台(アルミニウム合金製)	2026/05/04	駐車場で当該製品を使用中、転倒し、左手を負傷した。当該製品の支柱が破断しており、事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	静岡県	ベトナム	
2026/06/08	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)	2026/05/11	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		栃木県	日本	
2026/06/08	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	2026/05/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		秋田県	フィリピン	
2026/06/08	電気掃除機(充電式)	2026/05/20	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/06/08	LEDランプ(電球型)	2026/04/00	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/06/08	電子レンジ	2026/04/21	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		埼玉県	中国	
2026/06/08	タブレット端末	2026/04/30	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	中国	
2026/06/08	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/23	当該製品を充電後、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		大阪府	中国	
2026/06/08	包丁	2026/05/18	店舗で当該製品のパッケージに触れたところ、当該製品の一部が露出しており、左手を負傷した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	日本	
2026/06/08	バッテリーパック(リチウムイオン、掃除機用)【リチウムイオン蓄電池】	2026/05/26	掃除機用バッテリーパック付近から異音が出て出火し、住宅を全焼して、1人が軽傷を負った。原因を調査中。	拡大被害(火災)	軽傷	愛媛県	日本	
2026/06/08	携帯電話機	2026/03/23	店舗で携帯電話機(スマートフォン)のバッテリーを交換中、バッテリーから出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		宮城県	中国	
2026/06/08	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2026/05/10	ネット通販で購入したイヤホン付近から異臭がし、本体の一部が変形した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	中国	
2026/06/08	モバイルバッテリー	2026/05/19	モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	不明	
2026/06/08	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵)	2026/04/14	充電中のイヤホン付近から火が出て、充電用差し込み口が焦げ、周辺を溶融した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	中国	
2026/06/08	石油ふろがま用バーナー	2026/04/20	使用中の石油ふろがま用バーナー付近から出火し、浴槽の一部が変色した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		奈良県	日本	
2026/06/09	スピーカー(充電式)	2026/05/30	ネット通販で購入したスピーカーを充電中、スピーカー付近から異音が出て発煙し、座布団が変色した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	中国	
2026/06/09	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/05/22	モバイルバッテリー付近から異音が出た。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛媛県	中国	
2026/06/09	モバイルバッテリー(リチウムイオン)【リチウムイオン蓄電池】	2026/05/18	ネット通販で購入したモバイルバッテリーを充電中、モバイルバッテリー付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2026/06/09	掃除機(充電式)	2026/05/20	掃除機付近から異音が出て出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2026/06/10	石油給湯機付ふろがま	2026/03/04	当該製品を使用中、浴槽の熱湯で火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。		重傷	栃木県	日本	(株)ノーリツ OTX-405AYV
2026/06/10	加湿器(スチーム式)	2025/12/00	当該製品を使用中、当該製品の中からこぼれたお湯がかかり、左足に火傷を負った。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	不明	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	生産地	備考
				物的被害	人的被害			
2026/06/10	ノートパソコン	2026/05/19	当該製品をリュックサックに入れて移動中、異音とともに当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2026/06/10	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/30	異臭がしたため確認すると、充電中の当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/06/10	電気洗濯乾燥機	2026/05/21	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		奈良県	日本	
2026/06/10	ノートパソコン	2026/05/22	当該製品を使用中、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	中国	
2026/06/10	リチウム電池内蔵充電器	2026/05/18	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大阪府	中国	
2026/06/10	電気ケトル	2026/05/08	当該製品の電源プラグ及び電源のコンセントを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		群馬県	中国	
2026/06/10	エアコン(室外機)	2026/04/25	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	
2026/06/10	リチウム電池内蔵充電器	2026/04/06	車内で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		群馬県	中国	
2026/06/10	自転車	2026/05/16	当該製品で走行中、後輪のチェーンが外れ、転倒し、左肘を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	埼玉県	中国	
2026/06/10	電気冷温風機	2026/05/23	事務所で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	マレーシア	
2026/06/10	電気やかん【電気湯沸器】	2026/05/24	電気やかんの電源スイッチを入れたところ、電源プラグ付近から火が出て、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		大阪府	中国	(株)グループセブジャパン KO6301JP 25/09/16に社告。
2026/06/12	イヤホン(コードレス式、マイク付、リチウムイオンバッテリー内蔵)	2026/06/05	ネット通販で購入したイヤホンを充電中、イヤホン付近から異音が生じ、発煙した。原因を調査中。	製品破損		愛知県	不明	
2026/06/12	扇風機(USB電源式、リチウムイオン電池式、携帯型)	2026/05/25	ネット通販で購入した扇風機を自動車内に置いていたところ、扇風機付近から異音が生じ、発煙し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		大分県	不明	
2026/06/12	電気やかん【電気湯沸器】	2026/05/26	電気やかんの電源プラグが焦げて、壁コンセントを焼損した。原因を調査中。	拡大被害		愛知県	中国	(株)グループセブジャパン KO173AJP 25/09/16に社告。

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iko/jikojohou/information/index> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<https://www.nite.go.jp/iko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<https://safe-lite.nite.go.jp/> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※問い合わせ先:製品安全センター事故調査統括課 (TEL)06-6612-2068