

アウトドアでの製品事故1

事故の概要

【事例①】

キャンプ場のバンガローで七輪を使用中に2人が死亡、1人が軽症を負った。



【事例②】

スプレー式の冷却剤を吹き付けたバンダナをひじに巻いていたところ、翌日水ぶくれができて凍傷と診断された。

事故の原因

【事例①】

狭いバンガロー内で、換気を十分に行わないまま炭を入れた七輪を使用したため、一酸化炭素中毒が発生したものです。

【事例②】

この冷却スプレーは、LPガスの気化熱により氷を作るものでした。本来1～2秒吹き付けて使用すると、約5秒間吹き付けたために氷の量が多くなり、過剰の氷に長時間（約30分）接触したため、凍傷に至ったものです。



事故防止のために

◆七輪やカセットこんろ等の加熱機器は、車やテント等の換気の悪い場所で使用しないでください。不完全燃焼によって一酸化炭素中毒が発生して、大変危険です。

◆冷却スプレーは使用上の注意を読み、指定された距離や噴射時間等を守ってください。距離が近すぎたり、噴射時間が長すぎたりすると凍傷を負うおそれがあります。

◆冷却スプレーには可燃性ガスが含まれるため、火気のそばで使用しないでください。引火するおそれがあります。