

石油ふろがまの空だき事故





事故の概要

使用中の石油ふろがまから出火し、
住宅を全焼した。



事故の原因

空だき防止装置のついていない石油ふろがまを使用しており、
浴槽の水を抜いたことを忘れてふろがまのスイッチを入れたため、
空だき状態となって出火に至ったものです。



【NITEの再現実験】
石油ふろがまが空だきによって
過熱される様子。



事故防止のために

- ◆ 追いだきする際は、水栓が緩んでいないか、浴槽に十分な量の水が入っているか確認してください。
- ◆ 特に古いふろがまの場合、空だき防止装置が搭載されていないものがあるため、注意が必要です。

