

高齢者の事故

事故の概要

【事例①】電動車いすで工事現場の誘導路を走行中、工事用の穴に転落し、数日後、死亡した。

【事例②】電動爪切りを使用中、スクリー部分に指が巻き込まれてけがを負った。




事故の原因

【事例①】道幅約1mの誘導路を走行していた際、使用者が運転操作を誤り、道路脇の工事用の穴に転落したと考えられる。

【事例②】電動爪切りの開口部に、皮膚の張りが緩い部位が当たったため、皮膚が開口部に深く潜り込み、スクリー部分に巻き込まれたと考えられる。なお、取扱説明書等に皮膚の巻き込みの危険性に対する注意表示は記載されていなかった。

【電動爪切り イメージ】



事故防止のために

◆電動車いすの操作や速度に慣れましょう。買い替えた際は新しい製品の操作に慣れるまで十分練習を行いましょう。

また、体調不良の際は運転させない、踏切を横断するルートは極力控えるなど、周囲の人も気を配りましょう。

◆高齢者の身体的特性により事故に至る場合があります。また、従来使用していたものと異なる製品を使用する場合には、その特性を理解する必要があります。