

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年4月8日から4月14日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/04/09	電気洗濯乾燥機	2018/03/22	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	日本	シャープ(株) ES-HG91F
2018/04/09	自転車	2018/03/25	当該製品で走行中、右ペダルが抜け、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	千葉県	中国	ホダカ(株) NE-18-004
2018/04/09	電気ストーブ	2018/03/13	温室で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	中国	
2018/04/09	ガスこんろ(LPガス用) 【一般ガスこんろ】	2018/02/18	使用中のガスこんろ付近から出火し、ガスホースの一部が焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		静岡県	日本	
2018/04/09	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2018/03/29	冷蔵庫付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		広島県	中国	
2018/04/10	玩具(動物型、電池式)	2018/03/16	玩具から取り外したボタン電池を机に置いておいたところ、電池が破裂した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	中国	
2018/04/10	ヘアドライヤー 【毛髪乾燥機】	2018/03/17	使用中のヘアドライヤーから異音が生じて発煙した。原因を調査中。	製品破損		北海道	中国	
2018/04/11	開放式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	2018/03/23	飲食店で当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により3名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		軽傷 (CO中毒)	東京都	日本	リンナイ(株) RUS-V51YT(東京ガス(株)ブランド・型式KG-405SG)
2018/04/11	携帯電話機(スマートフォン)	2018/02/16	店舗で当該製品のバッテリーを交換中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の修理状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		埼玉県	中国	
2018/04/11	カイロ(足首用)	2018/02/22	当該製品を使用して就寝中、足に低温火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。		重傷	神奈川県	日本	
2018/04/11	配線器具(延長コード) 【マルチタップ】	2018/03/12	延長コードを使用中、マルチタップ付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		熊本県	確認中	
2018/04/11	掃除機(サイクロン式) 【電気掃除機】	2018/03/07	掃除機のスイッチ付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		京都府	中国	
2018/04/11	はしご兼用脚立(アルミ製)	2018/03/16	はしご兼用脚立を脚立状態で使用中、支柱が折れ曲がり、転倒して軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	福岡県	中国	
2018/04/11	石油ふろがま(給湯機能付)	2018/03/28	使用中の石油給湯機から発煙、発火した。原因を調査中。	製品破損		富山県	確認中	
2018/04/11	ACアダプター(充電式携帯電灯用) 【直流電源装置】	2018/03/14	携帯電灯を充電中、ACアダプターのコネクター付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/04/11	ACアダプター(スキャナー用) 【直流電源装置】	確認中	スキャナー用ACアダプターのDCプラグ付近が溶融した。原因を調査中。	製品破損		愛媛県	インドネシア	
2018/04/11	映像録画装置(防犯カメラ用)	2018/04/03	防犯カメラの映像録画装置付近から異臭がし、出火した。原因を調査中。	製品破損		大阪府	台湾	
2018/04/12	自転車	2018/02/23	自転車で走行中、フレームが折損した。原因を調査中。	製品破損		長野県	確認中	
2018/04/12	文具(電動消しゴム、ニッケル水素電池、充電式)	2018/01/26	充電中の電動消しゴムが溶融した。原因を調査中。	製品破損		不明	台湾	
2018/04/12	文具(電動消しゴム、ニッケル水素電池、充電式)	2017/10/23	充電中の電動消しゴムが溶融した。原因を調査中。	製品破損		山梨県	台湾	
2018/04/13	配線器具(延長コード) 【差込みプラグ】	2018/03/22	使用中の延長コードの差込みプラグ付近から出火し、壁コンセントが溶融した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		岐阜県	中国	
2018/04/13	ガス給湯器(LPガス用、FF式、暖房機能付) 【密閉燃焼式液化石油ガス用瞬間湯沸器】	2018/04/01	使用中のガス給湯器から異音がし、フロントカバーが変形した。原因を調査中。	製品破損		北海道	日本	
2018/04/13	電気ストーブ(オイルヒーター) 【電気ストーブ】	2018/02/26	通信販売で購入したオイルヒーターを使用中、オイルが漏れて、周辺を汚損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	中国	
2018/04/13	いす(ツール)	2017/12/24	使用中のいすが壊れて転倒し、扉のガラスが破損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	インド	
2018/04/13	いす(ツール)	2017/04/25	いすを使用中、座面が破損して転倒し、頭部に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	インド	
2018/04/13	いす(ツール)	2017/03/01	使用中のいすの脚部が破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	インド	
2018/04/13	いす(ツール)	2016/03/06	いすを使用中、転倒して床が破損し、打撲を負った。原因を調査中。	拡大被害	軽傷	大阪府	インド	
2018/04/13	いす(ツール)	2016/01/17	使用中のいすが破損して転倒し、臀部に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	インド	
2018/04/13	いす(ツール)	2015/12/03	子供がいすに座っていたところ、破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	インド	
2018/04/13	いす(ツール)	確認中	いすを使用中、転倒し、臀部に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	兵庫県	インド	
2018/04/13	いす(ツール)	2014/04/30	使用中のいすが破損した。原因を調査中。	製品破損		神奈川県	インド	
2018/04/13	いす(ツール)	2013/12/18	使用中のいすが破損して転倒し、腰と肘に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	東京都	インド	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/04/13	いす(スツール)	2012/10/25	使用中のいすが破損して転倒し、腰と頭に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	大阪府	インド	
2018/04/13	いす(スツール)	2012/04/10	使用中のいすが破損して転倒し、腰に打撲を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	神奈川県	インド	

※これ以外の直近の事故情報については、<http://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、<http://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、[http://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](http://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066