

## 最新の製品事故情報(NITE速報)

NITEが収集した最新の製品事故情報(平成30年4月22日から5月5日までの受け付け分)をお知らせします。

以下の事故情報は速報であり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、内容に変更があり得ます。

また、製品事故でないことが判明した場合は、情報を削除することがあります。

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/04/23	照明器具	2017/11/20	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	中国	コーナン商事(株) CK-7203RM
2018/04/23	エアコン室外機 【電気冷房機】	2018/04/08	エアコン室外機付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		鹿児島県	日本	
2018/04/23	携帯電話機	2018/04/06	携帯電話機(スマートフォン)を充電中、ACアダプターとの接続部が溶融した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		滋賀県	中国	
2018/04/23	換気扇(トイレ用) 【換気扇】	2017/11/09	使用中の換気扇付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	確認中	
2018/04/23	電気オーブントースター 【電気天火】	2018/04/14	電気オーブントースターを使用中、庫内から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		沖縄県	中国	
2018/04/24	バッテリーパック (リチウムイオン、 ノートパソコン用) 【リチウムイオン蓄電池】	2018/01/29	使用中のノートパソコンのバッテリーパックから火が出て、テーブルが焦げた。原因を調査中。	拡大被害		山口県	日本	パナソニック(株) CF-VZSU61AJS 14/11/13に社告。
2018/04/24	石油ストーブ(開放式)	2018/02/01	石油ストーブ付近から出火して、周辺を焼損し、家人1人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)	死亡	福岡県	日本	
2018/04/24	電子レンジ 【電子レンジ】	2018/03/29	電子レンジを使用中、庫内から出火した。原因を調査中。	製品破損 (火災)		千葉県	中国	
2018/04/24	融雪用電熱シート 【電熱シート】	2018/02/04	融雪用電熱シートから出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		福井県	日本	
2018/04/25	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま (都市ガス用)	2018/04/13	店舗で当該製品を使用したところ、当該製品内部を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		東京都	日本	(株)ノーリツ GT-1650SARX
2018/04/25	電気冷蔵庫	2018/04/02	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		神奈川県	日本	(株)日立製作所 (現 日立アプライアンス(株)) R-723VFB 85/07/02に社告。
2018/04/25	電気カーペット	2018/04/03	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		千葉県	中国	
2018/04/25	椅子	2017/07/26	当該製品の座面を高くするため、腰を浮かせてレバーを操作したところ、座面が外れて転倒し、腰を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	
2018/04/25	エアコン 【電気冷房機】	2018/02/06	エアコンの室内機と室外機を接続する配線付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	確認中	
2018/04/25	エアコン 【電気冷房機】	2018/02/22	エアコンの室内機と室外機を接続する配線付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害 (火災)		京都府	確認中	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/04/25	パソコン	2018/04/19	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	エプソンドイレクト(株) PU100S 15/06/29に社告。
2018/04/25	パソコン	2018/04/10	パソコンの内部が焼損した。原因を調査中。	製品破損		千葉県	日本	エプソンドイレクト(株) PT100E 15/06/29に社告。
2018/04/25	圧力なべ 【家庭用の圧力なべ及び圧力がま】	2018/04/18	圧力なべで調理中、なべのふたが飛び、周辺を破損した。原因を調査中。	拡大被害		静岡県	日本	(株)日軽プロダクツ(廃業) SP-60 04/04/13に社告。
2018/04/25	自転車用空気入れ	2018/04/21	自転車用空気入れを使用中、蓄圧タンクが突然飛び、指に軽傷を負った。原因を調査中。	製品破損	軽傷	愛知県	中国	(株)エンチョー ECL-TO2 11/05/13に社告。
2018/04/25	石油ストーブ(開放式)	2018/04/08	使用中の石油ストーブ付近から出火して、住宅を全焼し、3人が死亡した。原因を調査中。	拡大被害(火災)	死亡	新潟県	日本	
2018/04/26	チャイム(玄関用) 【チャイム】	2018/02/17	玄関用のチャイムから出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		兵庫県	日本	
2018/04/26	パソコン周辺機器 (スイッチングハブ、電話配線切替機能付)	2018/04/19	使用中のスイッチングハブと電源コードの接続部が焼損した。原因を調査中。	製品破損(火災)		愛知県	中国	
2018/04/26	水槽用ヒーター (サーモスタット付) 【観賞魚用ヒーター】	2018/03/24	水槽用ヒーター付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		兵庫県	中国	バラシマ工業(株)(倒産) ICオートヒーターラスティ 12/02/14に社告。
2018/04/26	掃除機(充電式)	2018/04/08	ネット通販で購入した掃除機を充電中、出火した。原因を調査中。	製品破損(火災)		静岡県	中国	
2018/04/26	石油ストーブ(開放式)	2018/03/17	使用中の石油ストーブ付近から出火して、住宅を全焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		高知県	日本	
2018/04/26	パソコン	2018/04/01	自作パソコン付近から出火し、周辺を焼損した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		愛知県	不明	
2018/04/27	迅速継手(都市ガス用)	2018/03/15	ガスこんろを使用中、ガス栓付近から火が出て、迅速継手等が焼損した。原因を調査中。	拡大被害		東京都	確認中	
2018/04/27	冷蔵庫 【電気冷蔵庫】	2018/04/23	冷蔵庫付近から異音が生じ、出火し、建物を半焼した。原因を調査中。	拡大被害(火災)		宮崎県	日本	
2018/05/02	屋外式ガス給湯暖房機(都市ガス用)	2018/04/16	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	(株)ノーリツ GTH-162AW
2018/05/02	ガスこんろ(都市ガス用)	2018/04/10	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	(株)パロマ TN55WV60CB (タカラスタンダード(株)ブランド)
2018/05/02	草焼きバーナー (カセットボンベ式)	2018/04/10	当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	製品破損(火災)		東京都	日本	榮製機(株) KYC-700
2018/05/02	太陽電池モジュール (太陽光発電システム用)	2018/04/13	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		東京都	日本	シャープ(株) NE-25K6S
2018/05/02	自転車	2018/04/11	当該製品で走行中、トップチューブ及びダウンチューブが破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	製品破損	重傷	東京都	中国	(株)あさひ WEEKENDBIKES(510)-F
2018/05/02	エアコン	2018/04/14	宿泊施設で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害(火災)		沖縄県	日本	

事故受付日	品名	事故発生日	事故通知内容及びNITEの調査状況	被害状況		事故発生場所	原産国	備考
				物的被害	人的被害			
2018/05/02	IH調理器	2018/03/30	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	製品破損 (火災)		兵庫県	中国	
2018/05/02	電熱シート	2018/03/20	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		徳島県	韓国	
2018/05/02	電気ストーブ	2018/03/25	工場で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	拡大被害 (火災)		神奈川県	日本	
2018/05/02	ガスふろがま(都市ガス用、BF式、給湯機能付) 【密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま】	不明	ガスふろがまのケーシングが変形していた。原因を調査中。	製品破損		東京都	日本	
2018/05/02	排熱利用給湯暖房ユニット(LPガス用、RF式) 【屋外式バーナー付ふろがま】	2018/04/17	排熱利用給湯暖房ユニットの排気口付近から火が出た。原因を調査中。	製品破損		茨城県	日本	
2018/05/02	コーヒーマーカー 【電気コーヒーマーカー】	2018/04/22	使用中のコーヒーマーカーから発煙し、本体の一部が溶融した。原因を調査中。	製品破損		兵庫県	中国	

※これ以外の直近の事故情報については、<https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/information/index.htm> をクリックしてください。

※また、調査の終了した案件については報告書として取りまとめております。

年度報告書については、

<https://www.nite.go.jp/iiko/report/annual/index.html> をクリックしてください。

個別事故の検索については、

<http://www.iiko.nite.go.jp/php/iiko/search/index.php> をクリックしてください。

※備考欄のメーカー、型式は、社告情報が既に公表されているもの、消費者庁、経済産業省で既に公表されているものになります。

※また、社告情報については、

[https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall\\_new/index4.htm](https://www.nite.go.jp/iiko/iikoiohou/recall_new/index4.htm) をクリックしてください。

※問い合わせ先：製品安全センターリスク評価広報課 (TEL)06-6612-2066